

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA

Fecha de prueba 2021-06-03	Nombre o razón social NANCY VIVIANA MUNERA MORALES
Dirección CL 45 E # 70 B 9	Teléfono 4449636

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 43203640
--

DATOS DEL VEHICULO

Placa GTX645	País Colombia	Servicio Público	Clase Campero	Marca Renault	Línea Duster
Modelo 2021	No. de licencia de transito 10020845069	Fecha Matrícula 2021-06-01	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 9FBH5R5B3MM489272
No. Motor E410C253699	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 14002	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()



2021-06-03 GTX645 11:11

2021-06-03 GTX645 11:10

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 81.50	Delantera Derecha	Valor 74.50	Trasera Izquierda	Valor 61.10	Trasera Derecha	Valor 64.10	Mínimo	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	--------	----------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad %	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad %	
60.60	50	%	Eje 1 Izquierdo	2279.00	4393.00	N	Eje 1 Derecho	2874.00	4118.00	N	20.70*	30 %
			Eje 2 Izquierdo	1798.00	3268.00	N	Eje 2 Derecho	2329.00	3530.00	N	22.80*	30 %
Eficacia auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
33.80	18	%	Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
0.12	0.12						

Inspección Visual

G8	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G5	Direcciónales	CUMPLE	G7	Eje5 llanta derecha	CUMPLE
G8	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G5	Desempeñador	CUMPLE	G9	Cojinería	CUMPLE
G8	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G6	Cruceta	CUMPLE	G3	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE
G7	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	G5	Terminales Batería	CUMPLE	G1	Espejos	CUMPLE
G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G1	Aseo General	CUMPLE	G3	Retrovisores	CUMPLE
G5	Luz interna	CUMPLE	G5	Luces bajas	CUMPLE	G2	Amortiguadores	CUMPLE
G9	Latonería y Pintura	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE	G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
G2	Soportes	CUMPLE	G10	Brazos Axiales	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G12	Promedio de Distancia	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1	Ancilaje Sillas	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE
G6	Gato	CUMPLE	G2	Pernos	CUMPLE	G11	Bastidor	CUMPLE
G4	Puertas	CUMPLE	G11	Pisos	CUMPLE	G5	Stop	CUMPLE
G7	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	G10	Caja de dirección	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G7	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	G7	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G12	Promedio de Tiempo	CUMPLE	G5	Anclaje de Batería	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G3	Pilo	CUMPLE	G5	Luces altas	CUMPLE	G4	Parabrisas	CUMPLE
G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G5	Reversa	CUMPLE	G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE
G7	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G9	Tapicería	CUMPLE
G6	Triángulos	CUMPLE	G5	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	G2	Rotulas superiores	CUMPLE
G1	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	G5	Luces de Parqueo	CUMPLE	G7	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE
G2	Tijeras	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G4	Ventanillas	CUMPLE
G2	Rotulas Inferiores	CUMPLE	G7	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	G6	Señales de Advertencia	CUMPLE
G1	Estado Tubos Escape	CUMPLE	G7	Linterna	CUMPLE	G6	Botiquín	CUMPLE
G7	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	G6	Llanta de repuesto	CUMPLE	G7	Eje3 llanta derecha	CUMPLE
G8	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G10	Terminales	CUMPLE			
G5	Luz Placa	CUMPLE						

G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7 LLANTAS

G10 SISTEMA DE DIRECCION

Señor (es) CON
SEÑOR TURISMO CON
NIT: 900231643
CL 45 E 70 B 09 Tel: 444963

G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO
------------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------

APROBADO: SI_X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	5.00	5.00
Eje2	5.00	5.00

YILBERT REYNALDO LEIVA RAMIREZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)

Peysson Montoya
C.C. 98'627.096 de Hacienda