

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

AUTOMÁS
CENTRO DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR

No: 00000046-2307
CDA AUTOMAS VIA 4
NIT 901214167-9
VIA 40 N° 67-42 Tel
3176569305
BARRANQUILLA

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba: 2023-07-11	Nombre o razón social: MARLON MARRUGO	Documento de identidad: CC (X) NIT () CE ()	No.: 72254034
Dirección: CARRERA 81#123-98	Teléfono: 3008238950	Ciudad: BARRANQUILLA	Departamento: ATLANTICO
DATOS DEL VEHICULO			
Placa: VLZ385	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER	Clase: CAMPERO
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 1005313541	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL (V)
		Empresa:	Conductor: MARLON MARRUGO



Suspensión (Si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	77		78		73		73	60	%
Frenos									
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio
73.2	50	%	2994	4454	N	3259	4129	N	8.1
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio
27	18	%	2490	3581	N	2704	3483	N	8.1

Desviación Lateral									
Eje 1	3.7	Eje 2	1.3	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad
Inspección Sensorial									
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 Santa Izquierda	CUMPLE	G1 Eje3 Santa Izquierda	CUMPLE	G1 Eje3 Santa Izquierda	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 Santa Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 Santa Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 Santa Derecha	CUMPLE
G1 Anclaje sillar	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje5 Santa Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 Santa Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 Santa Izquierda	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 Santa Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 Santa Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 Santa Derecha	CUMPLE
G1 Asen General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje1 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje1 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje1 Rln Izquierdo	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje1 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje1 Rln Derecho	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Bateria	CUMPLE	G1 Eje2 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje2 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje2 Rln Izquierdo	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rln Derecho	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje3 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje3 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje3 Rln Izquierdo	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruzeta	CUMPLE	G1 Eje3 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rln Derecho	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linerna	CUMPLE	G1 Eje4 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje4 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje4 Rln Izquierdo	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulo	CUMPLE	G1 Eje4 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rln Derecho	CUMPLE
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje5 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje5 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje5 Rln Izquierdo	CUMPLE
G1 Limpiaaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rln Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rln Derecho	CUMPLE
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Lienta de respuesta	CUMPLE	G1 Eje6 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje6 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje6 Rln Izquierdo	CUMPLE
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Lajoneria y Pintura	CUMPLE	G1 Lajoneria y Pintura	CUMPLE	G1 Lajoneria y Pintura	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapiceria	CUMPLE	G1 Tapiceria	CUMPLE	G1 Tapiceria	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Colneria	CUMPLE	G1 Colneria	CUMPLE	G1 Colneria	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquin	CUMPLE	G1 Caja de Direccion	CUMPLE	G1 Caja de Direccion	CUMPLE	G1 Caja de Direccion	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 Santa Derecha	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 Santa Izquierda	CUMPLE	G1 Basador	CUMPLE	G1 Basador	CUMPLE	G1 Basador	CUMPLE
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 Santa Derecha	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 Santa Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
G1 Reverse	CUMPLE	G1 Eje3 Santa Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS	
Rueda De Repuesto	
Izquierda	
Eje 1	5.45
Eje 2	6.62

[Firma manuscrita]

IVANNE LENDL RODRIGUEZ RODRIGUEZ

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión presentada no se relacionan con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.

Samsung Triple Camera
Tomada con mi Galaxy A30s