


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba 2023-08-04	Nombre o razón social JHON FREDY LOPEZ NARANJO	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 8105588	
Dirección CR 53 13 A SUR 51		Teléfono 5555555	Ciudad Medellín
			Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO					
Placa ESR047	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Jag	Línea S2(Mc7151eav)
Modelo 2020	No. de licencia de tránsito 10018914223	Fecha Matrícula 2019-08-02	Color Blanco	Combustible Gasolina	VIN o Chasis LJ12BK28L4002100
No. Motor K3321212	Tipo Motor OTTO	Cilindrada 1499	Kilometraje 138516	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO (X)
					Bindaje SI () NO (X)



Suspensión (si aplica)							
Dolante Izquierda	Valor	Dolante Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	64.40		69.60		63.80		75.10
						Mínimo	Unidad
							%

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
71.80	50	%	Eje 1 izquierdo	2264.00	3930.00	N	Eje 1 Derecho	2331.00	3486.00	N	2.87
			Eje 2 izquierdo	2274.00	2616.00	N	Eje 2 Derecho	2293.00	2731.00	N	0.83
			Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/m
-0.06	0.06						

Inspección Visual							
Luz Intema	CUMPLE	Osio	CUMPLE	Espajos	CUMPLE		
Exterior	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE		
Terminales	CUMPLE	Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE		
Eje2 Santa izquierda	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Lateralis y Pintura	CUMPLE		
Tacos	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Pernos	CUMPLE		
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE		
Banderola	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE		
Stop	CUMPLE	Tapiceria	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE		
Luces bajas	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE		
Eje1 Santa derecha	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Eje2 Santa derecha	CUMPLE		
Rotulas inferiores	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE		
Desempañador	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE		
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Ventanas	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE		
Pisos	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE		
Limpaparabrisas	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE		
Botiquin	CUMPLE	Eje1 Renta izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		
Anclaje Sillas	CUMPLE	Anclaje de Bateria	CUMPLE	Soportes	CUMPLE		
Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE		
Cojineria	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE		
Caja de dirección	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Llanta	CUMPLE		
Indicadores de tablero	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE				

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X NO
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

LABRADO DE RUEDAS (mm)	
Rueda de repuesto	4.11

Eje	Izquierda	Derecha
Eje1	5.33	4.50
Eje2	5.67	4.50

Steven Zapata
STEVEN ZAPATA SERRA

NOVEMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.
 Tecnimex Ingenieria S.A.S. - Tecn-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)