

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2023-08-23	Nombre o razón social PAULA XIMENA TRUJILLO VELEZ	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 32562794	
Dirección CL 111 A N 68 A 101	Teléfono 2732049	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

Placa ESP305	País Colombia	Servicio Público	Clase Automóvil	Marca Renault	Línea Logan
Modelo 2019	No. de licencia de transito 10016240697	Fecha Matrícula 2018-05-04	Color Blanco glacial	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 9FB4SREB4KM277858
No. Motor A812UE26228	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1598	Kilometraje 264227	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()



2023-08-23|ESP305 17:20



2023-08-23|ESP305 17:21

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 87.80	Delantera Derecha	Valor 84.90	Trasera Izquierda	Valor 82.20	Trasera Derecha	Valor 87.20	Mínimo	Unidad %
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
66.90	50	%	Eje 1 izquierdo	1763.00	2929.00	N	Eje 1 Derecho	1704.00	2576.00	N	3.35	30	%
			Eje 2 izquierdo	1788.00	2356.00	N	Eje 2 Derecho	1826.00	2731.00	N	2.08	30	%
16.90*	18	%	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%	
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%	
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%	

Desviación lateral

Eje 1 -0.17	Eje 2 -0.17	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
----------------	----------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Tacos	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Bolíquín	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Brazos Axiales	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE

<input type="checkbox"/> Luces altas	<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> Eje1 Rin Derecho	<input type="checkbox"/> CUMPLE
<input type="checkbox"/> G1 CARROCERIA	<input type="checkbox"/> G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	<input type="checkbox"/> G7 LLANTAS	<input type="checkbox"/> G10 SISTEMA DE DIRECCION
<input type="checkbox"/> G2 SISTEMA DE SUSPENSION	<input type="checkbox"/> G5 SISTEMA ELECTRICO	<input type="checkbox"/> G8 RINES	<input type="checkbox"/> G11 CHASIS

<input type="checkbox"/> G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	<input type="checkbox"/> G6 EQUIPO DE CARRETERA	<input type="checkbox"/> G9 ESTADO DE PRESENTACION	<input type="checkbox"/> G12 DISPOSITIVOS DE COBRO
---	---	--	--

APROBADO: SI_X_

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		2.28
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	2.36	1.65
Eje2	2.64	2.17

steven Zapata

STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimeq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)