

FECHA: 2021-08-10
 Nombre o razón social: BANCOLOMBIA SA
 Documento de Identidad: CC. () NIT. (X) CE. () No. 890903938
 Dirección: CRA 71 C N 58 50 SUR Teléfono: 3102046984 Ciudad: BOGOTA Departamento: DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL VEHICULO

Placa: GDW579 Marca: KIA Línea: NIRO Clase: CAMIONETA Modelo: 2020 Cilindraje: 1580 Kilometraje: 44672

Servicio: PUBLICO No Licencia Tránsito: 10018589644 Combustible: GASOLINA - ELECTRICO Color: BLANCO Empresa: Conductor:



Suspensión (Si aplica)															
Delantera Izquierda		Valor 58	Delantera Derecha		Valor 58	Trasera Izquierda		Valor 56	Trasera Derecha		Valor 58	Mínimo 40	Unidad %		
Frenos															
Eficacia Total	Mínimo	Unidad			Fuerza	Peso	Unidad			Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad %
78,8	50	%	Eje 1 Izquierdo		3739	4846	N	Eje 1 Derecho		3835	4297	N	2,5	30	%
			Eje 2 Izquierdo		2282	3247	N	Eje 2 Derecho		2188	2884	N	4,1	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad													
20,9	18	%	Eje 3 Izquierdo						Eje 3 Derecho						
			Eje 4 Izquierdo						Eje 4 Derecho						
			Eje 5 Izquierdo						Eje 5 Derecho						
Desviación Lateral															
Eje 1	0	Eje 2	-2	Eje 3			Eje 4			Eje 5	Máximo ± 10		Unidad	(m/km)	
Inspección Visual															
G1	Identificación reglamentaria		CUMPLE				G5	Luz de parqueo		CUMPLE		G7	Eje3 llanta Izquierda		CUMPLE
G1	Distintivo de la empresa		CUMPLE				G5	Luz Interna		CUMPLE		G7	Eje4 llanta Derecha		CUMPLE
G1	Anclaje sillas		CUMPLE				G5	Luz Placa		CUMPLE		G7	Eje4 llanta Izquierda		CUMPLE
G1	Estado tubos escape		CUMPLE				G5	Luces Altas		CUMPLE		G7	Eje5 llanta Derecha		CUMPLE
G1	Aseo General		CUMPLE				G5	Luces Bajas		CUMPLE		G7	Eje5 llanta Izquierda		CUMPLE
G1	Espejos		CUMPLE				G5	Indicadores de tablero		CUMPLE		G8	Eje1 Rin Derecho		CUMPLE
G2	Pernos		CUMPLE				G5	Terminales Bateria		CUMPLE		G8	Eje1 Rin Izquierdo		CUMPLE
G2	Soportes		CUMPLE				G5	Anclaje de batería		CUMPLE		G8	Eje2 Rin Derecho		CUMPLE
G2	Rotulas Superiores		CUMPLE				G5	Desempeñador		CUMPLE		G8	Eje2 Rin Izquierdo		CUMPLE
G2	Rotulas Inferiores		CUMPLE				G6	Cruzeta		CUMPLE		G8	Eje3 Rin Derecho		CUMPLE
G2	Resortes o Ballestas		CUMPLE				G6	Linterna		CUMPLE		G8	Eje3 Rin Izquierdo		CUMPLE
G2	Amortiguadores		CUMPLE				G6	Triangulos		CUMPLE		G8	Eje4 Rin Derecho		CUMPLE
G2	Tijeras		CUMPLE				G6	Banderola		CUMPLE		G8	Eje4 Rin Izquierdo		CUMPLE
G3	Limpiaparabrisas		CUMPLE				G6	Tacos		CUMPLE		G8	Eje5 Rin Derecho		CUMPLE
G3	Retrovisores		CUMPLE				G6	Llanta de respuesto		CUMPLE		G8	Eje5 Rin Izquierdo		CUMPLE
G3	Pito		CUMPLE				G6	Gato		CUMPLE		G9	Latorneria y Pintura		CUMPLE
G3	Dispositivo de velocidad		CUMPLE				G6	Herramienta		CUMPLE		G9	Tapicaria		CUMPLE
G4	Parabrisas		CUMPLE				G6	Extdintor		CUMPLE		G9	Cojineria		CUMPLE
G4	Ventanillas		CUMPLE				G6	Botiquin		CUMPLE		G10	Caja de Direccion		CUMPLE
G4	Puertas		CUMPLE				G6	Señales de advertencia		CUMPLE		G10	Terminales		CUMPLE
G4	Cinturones de Seguridad		CUMPLE				G7	Eje1 llanta Derecha		CUMPLE		G10	Brazos Axiales		CUMPLE
G4	Salidas emergencia y Martillo		CUMPLE				G7	Eje1 llanta Izquierda		CUMPLE		G11	Bastidor		CUMPLE
G5	Direccionales		CUMPLE				G7	Eje2 llanta Derecha		CUMPLE		G11	Pisos		CUMPLE
G5	Stop		CUMPLE				G7	Eje2 llanta Izquierda		CUMPLE		G12	Promedio de Distancia		CUMPLE
G5	Reversa		CUMPLE				G7	Eje3 llanta Derecha		CUMPLE		G12	Promedio de Tiempo		CUMPLE

G1: CARROCERIA
 G2: SISTEMA DE SUSPENSION
 G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
 G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
 G5: SISTEMA ELECTRICO
 G6: EQUIPO DE CARRETERA
 G7: LLANTAS
 G8: RINES
 G9: ESTADO DE PRESENTACION
 G10: SISTEMA DE DIRECCION
 G11: CHASIS
 G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
 (Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	4	
Izquierda	Derecha	
Eje 1	4,1	4,3
Eje 2	5,2	5,3

EDGAR EDUARDO ORTIZ PEREZ

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.