

TO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00000395-2309



CDA BOSA LA ESTACION SAS
NIT 901463072
CI 63 Sur 77k - 15 Tel
3045387775
BOGOTA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Nombre o razón social: GEOVANNY LOZANO HUERTAS	Documento de identidad: CC. (<input checked="" type="checkbox"/>) NIT. (<input type="checkbox"/>) CE. (<input type="checkbox"/>)	No. 80443807			
Telefono: 3144403638 Cel 3144403638	Ciudad: BOGOTA	Departamento: DISTRITO CAPITAL			
Marca: RENAULT	Línea: DUSTER	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2023	Cilindrada: 1598	Kilometraje: 27993
No Licencia Tránsito: 10028028852	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Conductor:	



Fecha 2023-09-17, Placa LUL182 Hora 12-41



Fecha 2023-09-17, Placa LUL182 Hora 12-44

Inspección Sensorial

Reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE
escape	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
tores	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
ores	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
llistas	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
es	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
sas	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
velocidad	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
Seguridad	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
encia y Martillo	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
USPENSION	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
OS DE SEGURIDAD	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE
	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE
	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE
	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE
	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7: LLANTAS

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G5: SISTEMA ELECTRICO

G8: RINES

G11: CHASIS

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

IO : APROBADO

ENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(etas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	3.87	
Izquierda		Derecha
Eje 1	3.35	3.96
Eje 2	4.12	4.25