

REVISIÓN PRELIMINAR VEHÍCULOS SERVICIO PÚBLICO - BIMESTRAL

EMPRESA: BUENA VISTA
PLACA: THS 258
PROPIETARIO: HEIDY JOHANA CUENCA BERNAL
DIRECCIÓN: HEIDY JOHANA CUENCA BERNAL
FECHA REVISIÓN: 18/09/2023
HORA: 02:00
MARCA: RENAULT
MODELO: CAMILO ARTEAGA
C.C.: 1.075.275.902
TEL.: 3044065528
FECHA PROX. REVISIÓN: 17/09/2023
K.M.: 3044065528

DOCUMENTOS

LC. TRANSITO No.: 10017092012
SOAT No.: 30330333
RCC No.: 2000311845
RCEC No.: 2000311845
C.D.A. No.: 2000311845
T.O. No.: 332038
VENGE: 03/12/2024
VENGE: 24/10/2024
VENGE: 16/05/2024
VENGE: 16/05/2024
VENGE: 22/10/2023

DATOS CONDUCTOR:

NOMBRES Y APELLIDOS: DAIRÓ ANDRÉS RODRIGUEZ CASTRILLÓN
LICENCIA COND. No.: 7.723.761
CATEGORÍA: C2
C.C. No.: 7.723.761
CELULAR: 3114796221
VENGE: 24/06/2024

REVISIÓN TÉCNICA EXTERNA

	BUENO	MALO	NO APLICA	OBSERVACIONES
LATONERÍA	BUENO	MALO	NO APLICA	
PINTURA	BUENO	MALO	NO APLICA	
LLANTA No. 1	BUENO	MALO	NO APLICA	
LLANTA No. 2	BUENO	MALO	NO APLICA	
LLANTA No. 3	BUENO	MALO	NO APLICA	
LLANTA No. 4	BUENO	MALO	NO APLICA	
LLANTA No. 5	BUENO	MALO	NO APLICA	
LLANTA No. 6	BUENO	MALO	NO APLICA	
LLANTA No. 7	BUENO	MALO	NO APLICA	
LLANTA No. 8	BUENO	MALO	NO APLICA	
LLANTA REPUESTO	BUENO	MALO	NO APLICA	
LUCES ALTAS	BUENO	MALO	NO APLICA	
LUCES BAJAS	BUENO	MALO	NO APLICA	
LUCES MEDIAS	BUENO	MALO	NO APLICA	
LUCES PARQUEO	BUENO	MALO	NO APLICA	
LUCES DIRECCIONALES	BUENO	MALO	NO APLICA	
LUZ REVERSA/ALARMA	BUENO	MALO	NO APLICA	
LUZ STOP	BUENO	MALO	NO APLICA	
PANORÁMICO DELANTERO	BUENO	MALO	NO APLICA	
PANORÁMICO TRASERO	BUENO	MALO	NO APLICA	
ESPEJOS LATERALES	BUENO	MALO	NO APLICA	
LIMPIAPARABRISAS	BUENO	MALO	NO APLICA	
PITO	BUENO	MALO	NO APLICA	
IMAGEN CORPORATIVA	BUENO	MALO	NO APLICA	
FUGA MOTOR	BUENO	MALO	NO APLICA	
FUGA TRANSMISIÓN	BUENO	MALO	NO APLICA	
FUGA DIFERENCIAL	BUENO	MALO	NO APLICA	
TERCERA PLACA	BUENO	MALO	NO APLICA	
COMO CONDUZCO	BUENO	MALO	NO APLICA	
CHIP TANQUEO	BUENO	MALO	NO APLICA	

REVISIÓN TÉCNICA INTERIOR

	BUENO	MALO	NO APLICA	OBSERVACIONES
LUCES CABINA	BUENO	MALO	NO APLICA	
LUCES PASAJEROS	BUENO	MALO	NO APLICA	
TAPICERÍA	BUENO	MALO	NO APLICA	
CINTURONES DE SEGURIDAD	BUENO	MALO	NO APLICA	
ESPEJOS RETROVISORES	BUENO	MALO	NO APLICA	
MARTILLO Y SALIDA DE EMERGENCIA	BUENO	MALO	NO APLICA	
PUERTA PASAJEROS	BUENO	MALO	NO APLICA	
PASAMANOS	BUENO	MALO	NO APLICA	
TIMBRE	BUENO	MALO	NO APLICA	
PISO	BUENO	MALO	NO APLICA	
GUARDAPOLVOS / LODERAS	BUENO	MALO	NO APLICA	

REVISIÓN MECÁNICA

	BUENO	MALO	NO APLICA	OBSERVACIONES
DISPOSITIVO DE VELOCIDAD	BUENO	MALO	NO APLICA	
SISTEMA DE FRENSOS	BUENO	MALO	NO APLICA	
FRENO PARQUEO	BUENO	MALO	NO APLICA	
SISTEMA DIRECCIÓN	BUENO	MALO	NO APLICA	
SUSPENSIÓN	BUENO	MALO	NO APLICA	

EQUIPO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD

EXTINTOR: X
BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS: X
REQUERIMIENTOS: X
CAP. LIBRAS: 10 LBS
VENGE: SEPTIEMBRE 2024
CONOS: X
HERRAMIENTA: X

APROBACIÓN

REVISADO POR: [Firma] X
CONDUCTOR: [Firma]
PROPIETARIO: [Firma]
C.C.: 1.080.297.915
C.C.:
C.C.:

REGISTRO FOTOGRAFICO

BUENA VISTA THS 258 TOMA DELANTERA



BUENA VISTA THS 258 TOMA TRASERA



REVISION PRELIMINAR VEHICULOS SERVICIO – PUBLICO BIMESTRAL
FECHA DE EXPEDICION: 18 SEPTIEMBRE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 NOVIEMBRE 2023
REVISION No 7188