

FORMATO UNIFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN TECNOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
CARTA TECNICA VEHICULAR

imágenes



FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 22/09/2023	Nombre o razon social ARIZA QUITIAN LUIS EFREN	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 18496688
CALLE 2 G N° 31 04	Telefono. 31657540821	Ciudad NEIVA
		Departamento HUILA

DATOS DEL VEHICULO

Placa ESM555	País COLOMBIA	Servicio PUBLICO	Clase CAMPERO	Marca RENAULT	Linea DUSTER
Modelo 2019	No. De licencia de transito 10016009461	Fecha de matricula 2/05/2018	Color BLANCO GLACIAL	Combustible GASOLINA	Vin o Chasis 9FBHSR5B3KM339234
No. Motor E410C136985	Tipo motor ORIGINAL	Cilindraje 1998	Kilometraje 86983	Numero de sillas 3	Vidrios polarizados NO
					Blindaje NO

Intensidad e inclinación de luces bajas

	Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad	Observaciones:
Baja Derecha	25	>=2.5	k Lux	2,6	[0.50,3.50]	%	
Baja Izquierda	26	>=2.5	k Lux	1,5	[0.50,3.50]	%	

Suspensión

Delantera Derecha	Valor	Delantera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Mínimo	Unidad
	74,0		85,0		47,0		62,0	>=40.00	%

Frenos

Eficiencia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	peso	Unidad	Fuerza	peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	unidad
66,1	>=50.0	%	Eje 1 Derecho	4215,0	5856,0	N	Eje 1 Izquierdo	4644,0	5990,0	9,2	(20.00,30.00) %
			Eje 2 Derecho	2411,0	4169,0	N	Eje 2 Izquierdo	1974,0	4036,0	18,1	%
Eficiencia auxiliar	Mínimo	Unidad	Observaciones:								
21,0	<=18.0	%									

Desviación Lateral

Eje 1	4	Eje 2	2	Máximo	Unidad	Observaciones:
				(-10.00,10.00)	m/km	

Vehículos con ciclo OTTO

vehículos con ciclo OTTO																					
Temp °C	Rpm	Monóxido (CO)				Dióxido de Carbono (CO2)				Oxígeno (O2)				Hidrocarburos (como hexano) (HC)				Óxido Nitroso (NO)			
		CO	Vr	Norma	Unidad	CO	Vr	Norma	Unidad	CO	Vr	Norma	Unidad	CO	Vr	Norma	Unidad	CO	Vr	Norma	Unidad
	950	Ralenti	0,14	<=0,8	%	Ralenti	13	>=7,0	%	Ralenti	2,3	<=5,0	%	Ralenti	98	<=160	ppm	Ralenti			%
	2500	Crucero	0,25	<=0,8	%	Crucero	14	>=7,0	%	Crucero	0,8	<=5,0	%	Crucero	53	<=160	ppm	Crucero			%

Vehículos a Diesel (Opacidad)

Temp °C	Rpm	Ciclo 1 Limpieza	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Valor	Norma	Unidad
			%		%		%		%			
										Resultado	#DIV/0!	%

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

ITEMS	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total		

CONFORMIDAD CON LA NORMA TECNICA NTC 5375

APROBADO:


SI X

NO

FECHA DE VIGENCIA

22/11/2023

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA



ING. ALVARO TOVAR CASAGUA