

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

CDA OCCIDENTE
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMÓVIL

NIT 9001105520
CDA DEL OCCIDENTE S.A AV.ROJAS
Dirección CRA 708 N° 64D-16 AV CRA 70 N°64D-27 CLL
Cd. BOGOTÁ Tel. 2235665 -

Fecha	2023/10/03 08:59:28	Propietario	RUIZ VARGAS ALEXANDER	CC(X) NIT()	No.79751801
Dirección	DG 64 C SUR 79 31	Teléfono	3202200632	Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.
Placa	FRR491	Modelo	2019	Servicio	Publico
No. de licencia de tránsito	10017710287	Fecha Matricula	2019-01-31	Clase	CAMIONETA
No. Motor	SFG181509602	VIN	LVZA53P94KCB02177	Marca	FSK
		Color	BLANCO	Kilometraje	11264
		Combustible	GASOLINA	Línea	DXK6470ASF 1.8
				Número de sillas	7
				Cilindr	1796



Suspensión									
Delantera Izquierda	62,0	Delantera Derecha	59,0	Trasera Izquierda	85,0	Trasera Derecha	63,0	Mínimo: 40	%
Frenos									
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio
67.7	50.0	%	Eje 1 Izquierdo	2425	3557	N	Eje 1 Derecho	2249	3312
			Eje 2 Izquierdo	1582	2587	N	Eje 2 Derecho	1851	2509
			Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho		
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho		
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho		
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio
33.3	18.0	%	Eje 1 Izquierdo			N	Eje 1 Derecho		
			Eje 2 Izquierdo			N	Eje 2 Derecho		
			Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho		
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho		
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho		
Desviación Lateral									
Eje 1	3.00	Eje 2	-13.0°	Eje 3		Eje 4		Eje 5	Máximo
									+/- 10.0
									Unidad
									m/km
Emissiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G1	Aseo General	CUMPLE	G5	Luces Bajas	CUMPLE	
Emissiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes	CUMPLE	G1	Espellos	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	
Emissiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G2	Pernos	CUMPLE	G5	Terminales Batería	CUMPLE	
Emissiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes	CUMPLE	G2	Soportes	CUMPLE	G5	Anclaje de batería	CUMPLE	
Emissiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G2	Rótulas Superiores	CUMPLE	G5	Desempañador	CUMPLE	
Emissiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes	CUMPLE	G2	Rótulas Inferiores	CUMPLE	G6	Cruzeta	CUMPLE	
Emissiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE	
Emissiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes	CUMPLE	G2	Amortiguadores	CUMPLE	G6	Triángulos	CUMPLE	
Emissiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G2	Tijeras	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE	
Emissiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes	CUMPLE	G3	Limpiaaparabrisas	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE	
Emissiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G3	Retrovisores	CUMPLE	G6	Llanta de repuesto	CUMPLE	
Emissiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes	CUMPLE	G3	Pito	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE	
Emissiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G3	Dispositivos de velocidad	CUMPLE	G6	Herramienta	CUMPLE	
Emissiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes	CUMPLE	G4	Parabrisas	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE	
Emissiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G4	Ventanillas	CUMPLE	G6	Botiquín	CUMPLE	
Emissiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes	CUMPLE	G4	Puertas	CUMPLE	G6	Señales de advertencia	CUMPLE	
Emissiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G4	Cinturones de seguridad	CUMPLE	G7	Eje 1 Llanta Derecha	CUMPLE	
Emissiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes	CUMPLE	G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G7	Eje 1 Llanta Izquierda	CUMPLE	
Emissiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G5	Direccionales	CUMPLE	G7	Eje 2 Llanta Derecha	CUMPLE	
Emissiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes	CUMPLE	G5	Stop	CUMPLE	G7	Eje 2 Llanta Izquierda	CUMPLE	
Emissiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G5	Reversa	CUMPLE	G7	Eje 3 Llanta Derecha	CUMPLE	
Emissiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes	CUMPLE	G5	Luz de parqueo	CUMPLE	G7	Eje 3 Llanta Izquierda	CUMPLE	
Emissiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G5	Luz Interna	CUMPLE	G7	Eje 4 Llanta Derecha	CUMPLE	
Emissiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE	G7	Eje 4 Llanta Izquierda	CUMPLE	
Emissiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G5	Luces Altas	CUMPLE	G7	Eje 5 Llanta Derecha	CUMPLE	
Emissiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes	CUMPLE	G5			G7	Eje 5 Llanta Izquierda	CUMPLE	

REVISION PREVENTIVA