

# FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA #019546



Av. Q 1445 # 24B-43  
Teléfono: 379 59 59  
Nº 900 081 626 1  
Bogotá - Colombia  
www.cnrv.com.co

DATOS BASICOS			
FECHA: 2023-10-14	NOMBRE: RAYO TAPIAS MANUEL	DOCUMENTO DE IDENTIDAD C C 14206645	
DIRECCIÓN: CR 1C #97-39 SUR	CORREO ELECTRÓNICO: Juancarlostorresm21@gmail.com	TELÉFONO: 3153139847	
DATOS DEL VEHÍCULO A REVISAR			
PLACA: JOW707	PAÍS: Colombia	CIUDAD: BOGOTA	SERVICIO: Público
MARCA: RENAULT	LÍNEA: DUSTER	CLASE: CAMPERO	COLOR: BLANCO GLACIAL (V)
TIPO DE CARROCERÍA: WAGON	COMBUSTIBLE: Gasolina	CILINDRAJE 1998	KILOMETRAJE 66971
LICENCIA DE TRANSITO: 10021443590	MODELO: 2021	FECHA DE MATRICULA: 2020-10-26	NÚMERO DE PASAJEROS 4
VIN O CHASIS 9FBHSR5B3MM635006	NÚMERO MOTOR E410C256741	FECHA VENCIMIENTO SOAT 2023-10-23	FECHA VENCIMIENTO GNV N/A

## RESULTADOS DE LA REVISIÓN MECANIZADA

### MEDICIÓN DE INTENSIDAD E INCLINACIÓN DE LAS LUCES

BAJA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	25,6
	DERECHA	INCLINACIÓN:	1,00
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	30,0
		INCLINACIÓN:	1,10
ALTA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	0,00
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	94,3
ANTINEBLA(S) EXPLORADORA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	1,20
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	1,20
SUMATORIA DE LUces SIMULTÁNEAS		96,7	

### SUSPENSIÓN (ADHERENCIA) (SI APLICA)

DI	DD	TI	TD
48,0	65,0	41,0	53,0

### DESVIACIÓN LATERAL (SI APLICA)

DELANTERA:	1,00	TRASERA:	-7,00
------------	------	----------	-------

### FRENOS AUXILIARES (SI APLICA)

IZQUIERDA		DERECHA	
FUERZA	PESO	FUERZA	PESO
1778	7180	1430	7386

### PRUEBA DE TAXÍMETRO (SI APLICA)

REFERENCIA DE LA LLANTA	ERROR EN DISTANCIA	ERROR EN TIEMPO	UNIDAD	MÁXIMO	UNIDAD
			%		%

### EMISIONES CONTAMINANTES (EXENTOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HIDROGENO)

VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T			
		VR MEDIDO	NORMA
RALENTÍ	CO	0,00	0,8
740	CO2	14,1	7
CRUCERO	O2	0,20	5
2520	HC	32,0	160
VEHÍCULO CON CATALIZADOR		Si	
TEMPERATURA DE PRUEBA		N A	°C
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIENTE	26,0	°C
	HUMEDAD RELAT.	48,6	%

VEHÍCULOS CICLO DIESEL				
RALENTÍ		GOBERNADA	VR MEDIDO	RESULTADO
DENSIDAD DE HUMO K(m-1)	CICLO 1			
	CICLO 2			
	CICLO 3			
	CICLO 4			
TEMPERATURA INICIAL		TEMPERATURA FINAL		NORMA
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIENTE		°C	LTOE ESTÁNDAR
	HUME. RELAT.		%	

### REGISTRO DE PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

MEDICIÓN DE PRESIÓN DE LLANTAS				MEDICIÓN DE PROFUNDIDAD DE LLANTAS			
EJE 1	IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD	EJE 1	IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD
	40,0	41,0	psi		4,32	4,42	mm
EJE 2	42,0	40,0	psi	EJE 2		4,68	4,70
EJE 3			psi	EJE 3			mm
EJE 4			psi	EJE 4			mm
EJE 5			psi	EJE 5			REPUESTO
							4,76

# FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA #019546



Av. C3 44 # 248-43  
Teléfono: 3 79 59 39  
Nit: 900 081 625 1  
Bogotá - Colombia  
www.cnrv.gov.co

## DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN MECANIZADA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

## DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN SENSORIAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



2023-10-14, JOW707, 09-33



2023-10-14, JOW707, 09-42

## NOMBRE DE LOS INSPECTOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN

FOTOS	ANDRES MAURICIO SÁNCHEZ GAVIRIA
VISUAL	KAREN MUÑOZ PARRA
RUIDOS	ANDRES MAURICIO SÁNCHEZ GAVIRIA

LUCES	ANDRES MAURICIO SÁNCHEZ GAVIRIA
GASES	ANDRES MAURICIO SÁNCHEZ GAVIRIA
FAS	KAREN MUÑOZ PARRA

## RESULTADO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA

APROBADO

SI

X

NO

## FIRMA DEL INGENIERO DE LÍNEA

EDWIN FABIAN MAYORGA RUIZ

-----FIN DEL INFORME-----

APROBADO  
PREVENTIVA