

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA EXPOSICIONES S.A.S. NIT 900141908-1 CII 36 # 52-63, MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL 2620681 - 2621435

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

FECHA	Nombre o razón social	Documento de identidad
2021-08-25	AS TRANSPORTES ESPECIALES	CC (X) NIT () CE () No. 811030515
Dirección	Teléfono	Ciudad
CRA 69 40 06	6046619	Medellin
		Departamento
		Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea
ESR187	Colombia	Público	Campero	Renault	Duster
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matriculación	Color	Combustible	VIN o Chasis
2020	10019215750	2019-09-13	Blanco glacial	Gas - gasolina	9FBH5R5B3LM101518
No. Motor	Tipo Motor	Cilindrada	Kilometraje	Numero de Sillas	Vidrios Polarizados
E410C222430	OTTO	1999	46000	5	SI () NO (X)
					Blindaje
					SI () NO (X)



2021-08-25 ESR187 13:41



2021-08-25 ESR187 13:42

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	87.20		69.70		63.30		70.50		%

Frenos

			Frenos			Fuerza			Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
Eficacia total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad					
69.90	50	%	Eje 1 izquierdo	2629.00	3691.00	N	Eje 1 Derecho	2770.00	3945.00	N	5.09	30	%
			Eje 2 izquierdo	2247.00	3223.00	N	Eje 2 Derecho	2459.00	3594.00	N	8.62	30	%
						N	Eje 3 Derecho			N			%
Eficacia auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%
Desviación lateral													

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad m/km
0.09	-0.12				10	

Inspección Visual

G6 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE
G6 Exterior	CUMPLE	G1 Identificación Reglamentaria	CUMPLE	G5 Eje4 llanta izquierda	CUMPLE
G6 Tacos	CUMPLE	G5 Luces altas	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE
G7 Eje2 llanta derecha	CUMPLE	G1 Estado Tubos Escape	CUMPLE	G9 Cojinería	CUMPLE
G5 Luces de Parqueo	CUMPLE	G2 Tijeras	CUMPLE	G7 Eje5 llanta izquierda	CUMPLE
G5 Desempanador	CUMPLE	G4 Puertas	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G10 Caja de dirección	CUMPLE	G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE
G7 Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	G1 Espejos	CUMPLE	G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE
G8 Eje4 Rin izquierdo	CUMPLE	G5 Luz interna	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
G10 Brazos Axiales	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G2 Soportes	CUMPLE
G4 Ventanillas	CUMPLE	G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Anclaje Sillas	CUMPLE
G3 Pito	CUMPLE	G7 Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE
G5 Luz Placa	CUMPLE	G2 Pernos	CUMPLE	G6 Llanta de repuesto	CUMPLE
G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Aseo General	CUMPLE	G7 Eje3 llanta izquierda	CUMPLE
G5 Anclaje de Batería	CUMPLE	G7 Eje4 llanta derecha	CUMPLE	G3 Dispositivos de Velocidad	CUMPLE
G9 Tapicería	CUMPLE	G6 Triángulos	CUMPLE	G5 Stop	CUMPLE
G6 Cruzeta	CUMPLE	G5 Reversa	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G3 Retrovisores	CUMPLE	G7 Eje3 llanta derecha	CUMPLE
G12 Promedio de Distancia	CUMPLE	G7 Eje5 llanta derecha	CUMPLE	G4 Parabrisas	CUMPLE
G7 Eje1 llanta derecha	CUMPLE	G2 Rotulas superiores	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE
G5 Direccional	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE
G5 Luces bajas	CUMPLE	G11 Basher	CUMPLE	G6 Señales de Advertencia	CUMPLE
G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Botiquín	CUMPLE
G4 Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G6 Bandera	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE
G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X 
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.60	4.90
Eje2	2.90	3.60


YILBERT REYNALDO LEIVA RAMIREZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)

 72135774