

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00004414-2108

C.D.A.  
SEIKOU S.A.S.

CDA SEIKOU SAS  
NIT 901074563-0  
Cra 20 No 66-34/40  
7557338  
BOGOTA D.C

Tel

## FECHA

Fecha de prueba:  
2021-08-23

Nombre o razón social:

BANCOLOMBIA SA

## DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Documento de identidad:

CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )

No. 890903938

Dirección:

CL 45 28 36

Telefono:

3200303 Cel 3207324052

Ciudad:

BOGOTA

Departamento:

DISTRITO CAPITAL

## DATOS DEL VEHICULO

Placa:

GDW577

Marca:

KIA

Línea:

NIRO

Clase:

CAMIONETA

Modelo:

2020

Cilindraje:

1580

Kilometraje:

42052

Servicio:

PUBLICO

No Licencia Tránsito:

10018589634

Combustible:

GASOLINA - ELECTRICO

Color:

BLANCO

Empresa:

Conductor:



Delantera Izquierda			Valor 58	Delantera Derecha			Valor 57	Suspensión (Si aplica)			Trasera Izquierda			Valor 55	Trasera Derecha			Valor 56	Minimo 40	Unidad %
Eficacia Total		Minimo	Unidad	Frenos																
71		50	%	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 3171	Peso 4895	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 2865	Peso 4346	Unidad N	Desequilibrio		Máximo		Unidad				
Eficacia Auxiliar		Minimo	Unidad	Eje 2 Izquierdo	2552	3247	N	Eje 2 Derecho	2294	2835	N	9,6		30		%				
32,1		18	%	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho				10,1		30		%				
				Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho												
				Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho												
Eje 1		0	Eje 2	0,4	Eje 3	Eje 4		Eje 5		Máximo ± 10		Unidad		(m/km)						
Inspección Visual																				
G1 Identificación reglamentaria				CUMPLE		G5 Luz de parqueo				CUMPLE		G7 Eje3 llanta Izquierda				CUMPLE				
G1 Distintivo de la empresa				CUMPLE		G5 Luz Interna				CUMPLE		G7 Eje4 llanta Derecha				CUMPLE				
G1 Anclaje sillas				CUMPLE		G5 Luz Placa				CUMPLE		G7 Eje4 llanta Izquierda				CUMPLE				
G1 Estado tubos escape				CUMPLE		G5 Luces Altas				CUMPLE		G7 Eje5 llanta Derecha				CUMPLE				
G1 Aseo General				CUMPLE		G5 Luces Bajas				CUMPLE		G7 Eje5 llanta Izquierda				CUMPLE				
G1 Espejos				CUMPLE		G5 Indicadores de tablero				CUMPLE		G8 Eje1 Rin Derecho				CUMPLE				
G2 Pernos				CUMPLE		G5 Terminales Batería				CUMPLE		G8 Eje1 Rin Izquierdo				CUMPLE				
G2 Soportes				CUMPLE		G5 Anclaje de batería				CUMPLE		G8 Eje2 Rin Derecho				CUMPLE				
G2 Rotulas Superiores				CUMPLE		G5 Desempeñador				CUMPLE		G8 Eje2 Rin Izquierdo				CUMPLE				
G2 Rotulas Inferiores				CUMPLE		G6 Cruceta				CUMPLE		G8 Eje3 Rin Derecho				CUMPLE				
G2 Resortes o Ballestas				CUMPLE		G6 Linterna				CUMPLE		G8 Eje3 Rin Izquierdo				CUMPLE				
G2 Amortiguadores				CUMPLE		G6 Triangulos				CUMPLE		G8 Eje4 Rin Derecho				CUMPLE				
G2 Tijeras				CUMPLE		G6 Banderola				CUMPLE		G8 Eje4 Rin Izquierdo				CUMPLE				
G3 Limpiaparabrisas				CUMPLE		G6 Tacos				CUMPLE		G8 Eje5 Rin Derecho				CUMPLE				
G3 Retrovisores				CUMPLE		G6 Llanta de respuesto				CUMPLE		G8 Eje5 Rin Izquierdo				CUMPLE				
G3 Pito				CUMPLE		G6 Galo				CUMPLE		G9 Latorneria y Pintura				CUMPLE				
G3 Dispositivo de velocidad				CUMPLE		G6 Herramienta				CUMPLE		G9 Tapiceria				CUMPLE				
G4 Parabrisas				CUMPLE		G6 Extintor				CUMPLE		G9 Cojineria				CUMPLE				
G4 Ventanillas				CUMPLE		G6 Botiquin				CUMPLE		G10 Caja de Direccion				CUMPLE				
G4 Puertas				CUMPLE		G6 Señales de advertencia				CUMPLE		G10 Terminales				CUMPLE				
G4 Cinturones de Seguridad				CUMPLE		G7 Eje1 llanta Derecha				CUMPLE		G10 Brazos Axiales				CUMPLE				
G4 Salidas emergencia y Martillo				CUMPLE		G7 Eje1 llanta Izquierda				CUMPLE		G11 Bastidor				CUMPLE				
G5 Direccionales				CUMPLE		G7 Eje2 llanta Derecha				CUMPLE		G11 Pisos				CUMPLE				
G5 Stop				CUMPLE		G7 Eje2 llanta Izquierda				CUMPLE		G12 Promedio de Distancia				CUMPLE				
G5 Reversa				CUMPLE		G7 Eje3 llanta Derecha				CUMPLE		G12 Promedio de Tiempo				CUMPLE				