

**Descripción del Mantenimiento**

Tipo de vehículo Buseta			Campero X			Escalera			Mantenimiento Preventivo Bimensual			Vencimiento tecno mecanica			
No. Interno	Placa SNR-609			Modelo 2012											
Combustible Diesel X	Gasolina			Fecha 23/09/2023						X			JULIO		
Lubricacion General	D	A	R	Sistema de Motor			D	A	R	Carroceria			D	A	R
Aceite motor	X			Radiador			X			Marcos ventanas			X		
Aceite de caja	X			Termostato			X			Puertas			X		
Aceite diferencial	X			Bomba de agua			X			Chapas			X		
Aceite direccion	X			Tapa radiador			X			Vidrio delantero			X		
Fugas	X			Mangueras			X			Vidrio trasero			X		
Tecnico				Tarro recuperador			X			Vidrios ventanas			X		
Firma				Fugas de aceite			X			Limpiabrisas			X		
Sistema de frenos	D	A	R	Bomba de combustible			X			Estado brazos limpiabrisas			X		
Líquido	X			Inyectores de combustible			X			Pintura			X		
lineas	X			Tuberias de combustible			X			Logos			X		
Juego libre pedal	X			Turbo			X			Silleteria			X		
Discos del	X			Valvula EGR			X			Soporte bateria			X		
Campanas tra	X			Tuberias de aire			X			Retrovisores			X		
Anclajes	X			Mofle			X			Salidas de emergencia y expulsion			X		
Pastillas del	X			Correas			X			Silla conductor			X		
Guardapolvos	X			Emision de gases y opacidad			X			Alarma exceso de velocidad			X		
Bandas tra	X			Tecnico						Cinturon de seguridad conductor			X		
Emergencia	X			Firma						Cinturon seguridad pasajero			X		
Mordazas	X			Transmision de potencia			D	A	R	Pedales de control			X		
Cilindros tra	X			Bomba ppl clutch			X			Palanca de cambios			X		
Fugas	X			Bomba auxiliar de clutch			X			Tapa de combustible			X		
Tecnico				Manguera Clutch			X			Avisos de interes			X		
Firma				Clutch			X			Tecnico					
Sistema de direccion	D	A	R	Caja de velocidades			X			Firma					
Crucetas	X			Ejes			X			Llantas			D	A	R
Juego	X			Punta de ejes			X			Delantera der			X		
Brazos	X			Soporte Caja y/o cardan			X			Delantera izq			X		
Terminales	X			Guaya de clutch			X			Trasera der			X		
Guardapolvos	X			Crucetas			X			Trasera izq			X		
Bomba	X			Fugas de aceite			X			Profundidad labrado			X		
Tecnico				Tecnico						Repuesto			X		
Firma				Firma						Pernos rueda			X		
Sistema de suspension	D	A	R	Sistema de carga electrica			D	A	R	Tecnico					
Amortiguadores del	X			Bateria			X			Firma					
Amortiguadores tra	X			Reversa			X			Equipo de carretera			D	A	R
Rodillos del	X			Carga alternador			X			Cruceta			X		
Rodillos tra	X			Luces internas			X			Gato			X		
Esferas	X			Stop			X			Señales luminosas			X		
Bujes tijeras	X			Direccionales			X			Herramienta			X		
Topes	X			Pito			X			Botiquin			X		
Cauchos	X			Altas y bajas			X			Documentos vehiculo			X		
Barra estabilizadora	X			Alarma reversa			X			Documentos conductor			X		
Tecnico				Tecnico						Tecnico					
Firma				Firma						Firma					
Comentarios	Stop trasero derecho reventado														

**CODIGO DE COLORES E INTERPRETACION HOJA MANTENIMIENTO**

**Novedad leve**

**Novedad grave**

**Novedad critica**

D: Diagnostico y mantenimiento

A: Acondiciono

R: Reemplazo

En caso de identificar alguna novedad en la parte de seguridad o activa del vehiculo se resaltara en rojo la cual debe ser corregida de inmediato ya que pone en peligro la vida de los ocupantes y petaoones. Si se evidencia alguna novedad que no este en la parte de seguridad activa y pasiva, se nombrara con el fin que el propletario cuide su inversion.

tunningmachine@live.com cel:312 777 86 63 Rionegro (ANT) NIT:900697611-6