

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS



No: 00015935-2108

CDA MI VAQUITA  
NIT 900293608  
Cr 81 B N 24 - 246 CARTAGENA  
Tel 6617999

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba:	Nombre o razón social:				Documento de identidad:		
2021-08-30	K-2 INGENIERIA S.A.S	CC ( X )	NIT ( )	CE ( )	No.	804007055	
Dirección:	BRR EL PRADO CRA 36 36	Teléfono:	3133774590	Ciudad:	CARTAGENA	Departamento:	BOLIVAR
DATOS DEL VEHICULO							
Placa:	Marca:	Línea:	DUSTER DYNAMIQUE	Clase:	CAMPERO	Modelo:	2015
WLV020	RENAULT					Cilindraje:	1998
Servicio:	No Licencia Tránsito:	Combustible:	Color:	Empresa:		Conductor:	
PUBLICO	10009023052	GASOLINA	BLANCO ARTICA				K-2 INGENIERIA S.A.S



Fecha 2021-08-30, Placa WLV020 Hora 12:28



Fecha 2021-08-30, Placa WLV020 Hora 13:02

Suspensión (Si aplica)			Frenos			Desviación Lateral					
Delantera Izquierda	Valor 62	Delantera Derecha	Valor 52	Trasera Izquierda	Valor 55	Trasera Derecha	Valor 50	Mínimo 40	Unidad %		
Eficacia Total	Mínimo 64,1	Unidad % 50	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 3000	Peso 4513	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 2970	Peso 4120	Unidad N	Desequilibrio 1
			Eje 2 Izquierdo	1770	2943	N	Eje 2 Derecho	1640	3041	N	30 %
Eficacia Auxiliar	Mínimo 20,5	Unidad % 18	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho				7,3
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho				30 %
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho				
Eje 1			Eje 2			Eje 3			Eje 4		
Eje 5									Máximo ± 10		
Inspección Visual											
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE				
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE				
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE				
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje6 llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje6 llanta Izquierda	CUMPLE				
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Anclaje de batería	CUMPLE	G8 Desempeñador	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE				
G2 Soportes	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	G8 Cruceta	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	G8 Linterna	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE				
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	G8 Triángulos	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	G8 Banderola	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE				
G2 Amortiguadores	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	G8 Tacos	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G2 Tijeras	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	G8 Llanta de respuesto	CUMPLE	G8 Eje6 Rin Derecho	CUMPLE				
G3 Limpriaparabrisas	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	G8 Gato	CUMPLE	G8 Eje6 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G3 Retrovisores	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	G8 Herramienta	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE				
G3 Pito	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	G8 Extintor	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE				
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	G8 Botiquín	CUMPLE	G10 Cajón de Dirección	CUMPLE				
G4 Parabrisas	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	G8 Señales de advertencia	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE				
G4 Ventanillas	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE				
G4 Puertas	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE				
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G11 Pilos	CUMPLE				
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE				
G5 Direcionales	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE				
G5 Stop	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE						
G5 Reversa	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE						

G1: CARROZERIA      G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD      G7: LLANTAS  
 G2: SISTEMA DE SUSPENSION      G5: SISTEMA ELECTRICO      G8: RINES  
 G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD      G6: EQUIPO DE CARRETERA      G9: ESTADO DE PRESENTACION

G10: SISTEMA DE DIRECCION  
 G11: CHASIS  
 G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

**RESULTADO : APROBADO**

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
 (Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	5,27	
Izquierda	Derecha	
Eje 1	4,34	5,61
Eje 2	3,8	4,78

RALFIS COGOLLO ELGUEDO

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.