

CDA REIMAFELA TOHA NEVA
 LTOA
 NIT 5001145159
 CDA REIMAFELA TOHA NEVA
 T 8710354
 NEVA - Hea
 cda@noma2thermal.com

A. INFORMACION GENERAL		2. DATOS DEL PROPIETARIO, TITENEDOR O POSEEDOR DEL VEHICULO	
1. FECHA			
Fecha de compra	2023-11-20 13:05:57	Nombre o Razón social	DOCUMENTO DE IDENTIDAD
		LUIS EFREN ARIZA CUITIAN	CCKR NRTI (No. Tabacado)
Dirección	CALLE FERRA 910 # 27 B - 35	Ciudad	BOGOTÁ
		Teléfono fijo o Número de Celular	Deposito de Dinero Digital
		3017671378	
Correo Electrónico			
LUIS.ARIZA.CUITIAN@GMAIL.COM			

3. DATOS DEL VEHICULO									
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea				
ESL5655	COLOMBIA	Público	CAMPERO	RENAULT	DUSTER				
Número de licencia de tránsito	Fecha de nacimiento	Color	BLANCO GLACIAL (V)	Combustible / Propulsión	Gasolina	VM o Chasis			
10016039461	2018-05-02					9B18D92DA139234			
No de motor	Cilindrajeto (no aplica)	Motoraje	1600	Número de pasajeros (sin incluir conductor)	Blindaje	SIT (NDD)			
EA10C135625	1998								
Reserva (si aplica)	Tipo de motor	Tipo de Camarota	OTTO	Fecha vencimiento SOAT	Conversión GNV	Fecha Vencimiento GNV			
143	WAGON			2020-02-28	SIT (NO / N/A / X)				

4. Medición de Intensidad / Inclinação de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)				Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima/Range	Unidad	Simultánea (SI) (No)
Bajas(s)	Derecha(s)	Intensidad	23,9			2,5		lux	SI
	Inclinação	1,50				0,5 a 3,5		%	
	Intensidad	21,9				2,5		lux	SI
Altas(s)	Izquierda(s)	Inclinação	1,20				0,5 a 3,5	%	
	Intensidad	54,2						lux	SI
	Intensidad	59,0						lux	SI
Antiniebla(s)/ Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad	7,60					lux	SI
	Izquierda(s)	Intensidad	a 80					lux	
	Intensidad							Unidad lux	
Sumatoria de luces simultáneamente				Intensidad 171			Máxima 225		

[illegible]

7. DESVIACION LATERAL (el apice)					Unidad
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo 14,10 milim
296	421				

9. EMISIONES DE GASES (En emisora vehicular o motor Eléctrico e Hidro-génea)											
9a. VEHICULOS CICLO OTTO, #1 a 27											
Medicamento de Carbono		Diámetro de carbono		Oxígeno		Hidrocarburos (pesado)		Oxido Nitroso			
		(CO) Norma	Unidad	(O ₂) Norma	Unidad	(HC) Norma	Unidad	(NO _x) Norma	Unidad		
Palmiti	775	0.03	± 0.8	13.7	± 7	0.68	± 5	8.10	± 100	(ppm)	%
Cruceiro	2156	0.05	± 0.8	14.3	± 7	0.22	± 5	57.0	± 100	(ppm)	%
Vehículo con catalizador (ES) (NO) (NA)											
Temperatura con catalizador (ES) (NO) (NA)											
Temperatura Ambiente											
Temperatura Radiante											
Condiciones Ambientales											
32.7											
57.4											

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
			TOTAL	

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto		TOTAL
			A	B	
D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL					

Código	Descripción	Grupo	Tipo de efecto		TOTAL
			A	B	
D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA VIVIENDA					
AUTOMOVILISTICA					

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repasado (mm)
IZQUIERDA	5,20					4,75
DERECHA	5,16	4,84				

E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN

APROBADO: SI ☐ NO ☐

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza a domicilio? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI ☐ NO ☐


[illegible]

Fecha y hora final de la prueba: 2023-11-20 13:32:52

PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Repuesto (psi)
IZQUIERDA	32.0	32.0				
DERECHA	32.0	32.0				34.0

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA




H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFÉRICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	REF	LÍNEA
LUXOMETRO	TECNOLUX	9245	ALTAIRCOMBI			
ANALIZADOR	TECHNOMAS	100652	AGN/2015	11555		0.512
SONOMETRO 2	UN-T	C23169K542	UT352			
FRENOMETRO	TECHNOMAS	FR2023	MULTITEST PRUEBAS ASL			
BANCO SUSPENSIÓN	TECHNOMAS	FR2023	MULTITEST PRUEBAS ASL			
DESVIACIÓN LATERAL	TECHNOMAS	FR2023	MULTITEST PRUEBAS ASL			
TERMOMETRO	AZ INSTRUMENT CORP	9718610	A2871			
PROFUNDIMETRO	SHANE	W02108400497	NA			
CAPITADOR	BRAINBEE	210224000538	MGT 300EVO			
DETECTOR HOLEGRAS	TECHNOMAS	DHL2003	MULTIPRUEBAS DHLIV			
SENSOR VIBRACIÓN	BRAINBEE	210224000538	MGT 300EVO			

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

PRUEBA	INSPECTOR
LUXOMETRO	JORGE ALBERTO VARGAS OSPINA
ANALIZADOR	ARNOLD ARIEL SILVA ZAMORA
SONOMETRO 2	ARNOLD ARIEL SILVA ZAMORA
CAMARA	ARNOLD ARIEL SILVA ZAMORA
FRENOMETRO	ARNOLD ARIEL SILVA ZAMORA
VISUAL	JORGE ALBERTO VARGAS OSPINA
BANCO SUSPENSIÓN	ARNOLD ARIEL SILVA ZAMORA
DESVIACIÓN LATERAL	ARNOLD ARIEL SILVA ZAMORA

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA


JORGE AMORES NOGALES PELAÉZ
Director técnico

Fin del informe