

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA

PARA VEHÍCULOS



NIT 9001105520
CDA DEL OCCIDENTE S.A. AV. ROJAS
Dirección CRA 70B N° 64D-16 AV CRA 70 N° 64D-27 CLL
Cd. BOGOTÁ Tel. 2235665 -

Fecha 2023/12/04 11:10:24	Propietario RUIZ VARGAS ALEXANDER	CC.(X) NIT.() No.79751801
Dirección DG 64 C SUR 79 31	Teléfono 3202200632	Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Placa FRR491	Modelo 2019	Servicio Público
No. de licencia de tránsito 10017710287	Fecha Matrícula 2019-01-31	Clase CAMIONETA
No. Motor SFG181509602	VIN LVZA53P94KCB02177	Marca DFSK
	Color BLANCO	Línea DXK6470ASF 1.8
	Combustible GASOLINA	Kilometraje 11264
		Número de sillas 7
		Cilindr 1796



2023-12-04, FRR491 11-18



2023-12-04, FRR491 11-19

Suspensión									
Delantera Izquierda	68.0	Delantera Derecha	91.0	Trasera Izquierda	51.0	Trasera Derecha	53.0	Mínimo: 40	%

Frenos													
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
74.0	50.0	%	Eje 1 Izquierdo	3136	4567	N	Eje 1 Derecho	3774	3998	N	16.9	30	%
			Eje 2 Izquierdo	1828	2969	N	Eje 2 Derecho	2234	3283	N	18.1	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		30	%
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		30	%
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		30	%
28.6	18.0	%											

Desviación Lateral									
Eje 1	-1.00	Eje 2	-7.00	Eje 3		Eje 4		Eje 5	

Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo	+/- 10.0	Unidad	m/km
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE		G1	Aseo General	CUMPLE		G5	Luces Bajas	CUMPLE			
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes	CUMPLE		G1	Espellos	CUMPLE		G5	Indicadores de tablero	CUMPLE			
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE		G2	Pernos	CUMPLE		G5	Terminales Batería	CUMPLE			
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes	CUMPLE		G2	Soportes	CUMPLE		G5	Andaje de batería	CUMPLE			
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE		G2	Rótulas Superiores	CUMPLE		G5	Desempañador	CUMPLE			
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes	CUMPLE		G2	Rótulas Inferiores	CUMPLE		G6	Cruceta	CUMPLE			
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE		G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE		G6	Linterna	CUMPLE			
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes	CUMPLE		G2	Amortiguadores	CUMPLE		G6	Triángulos	CUMPLE			
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE		G2	Tijeras	CUMPLE		G6	Banderola	CUMPLE			
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes	CUMPLE		G3	Limpiaaparabrisas	CUMPLE		G6	Tapos	CUMPLE			
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE		G3	Retrovisores	CUMPLE		G6	Llanta de repuesto	CUMPLE			
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes	CUMPLE		G3	Pito	CUMPLE		G6	Gato	CUMPLE			
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE		G3	Dispositivos de velocidad	CUMPLE		G6	Herramienta	CUMPLE			
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes	CUMPLE		G4	Parabrisas	CUMPLE		G6	Extintor	CUMPLE			
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE		G4	Ventanillas	CUMPLE		G6	Botiquín	CUMPLE			
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes	CUMPLE		G4	Puertas	CUMPLE		G6	Señales de advertencia	CUMPLE			
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE		G4	Cinturones de seguridad	CUMPLE		G7	Eje 1 Llanta Derecha	CUMPLE			
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes	CUMPLE		G4	Salidas de emergencia y Marillo	CUMPLE		G7	Eje 1 Llanta Izquierda	CUMPLE			
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE		G5	Direccionales	CUMPLE		G7	Eje 2 Llanta Derecha	CUMPLE			
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes	CUMPLE		G5	Stop	CUMPLE		G7	Eje 2 Llanta Izquierda	CUMPLE			
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE		G5	Reversa	CUMPLE		G7	Eje 3 Llanta Derecha	CUMPLE			
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes	CUMPLE		G5	Luz de parqueo	CUMPLE		G7	Eje 3 Llanta Izquierda	CUMPLE			
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE		G5	Luz Interna	CUMPLE		G7	Eje 4 Llanta Derecha	CUMPLE			
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes	CUMPLE		G5	Luz Placa	CUMPLE		G7	Eje 4 Llanta Izquierda	CUMPLE			
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE		G5	Luces Altas	CUMPLE		G7	Eje 5 Llanta Derecha	CUMPLE			

REVISION PREVENTIVA