

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001701-2312



CDA AUTOMAS MEDELLÍN LA 10  
NIT 901214167-9  
CLL 10 N° 56-44 / CLL 12 N° 52A-  
205 MEDELLÍN Tel 2042270

FECHA	DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO											
Fecha de prueba: 2023-12-06	Nombre o razón social: LUZ MARINA DUQUE			Documento de identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )			No. 43033724					
Dirección: CL 16 A 43 B 126	Teléfono: 3117621338			Ciudad: MEDELLIN			Departamento: ANTIOQUIA					
DATOS DEL VEHICULO												
Placa: EQW236	Marca: RENAULT	Linea: NUEVO MASTER MINIBUS	Clase: MICROBUS	Modelo: 2018	Cilindrada: 2299	Kilometraje: 76414						
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10017186853	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO GLACIAL	Empresa:	Conductor: LUIS ALBERTO QUINTERO							



Fecha 2023-12-06, Placa EQW236 Hora 09:46



Fecha 2023-12-06, Placa EQW236 Hora 09:35

Suspensión (Si aplica)											
Delantera Izquierda	Valor 49	Delantera Derecha	Valor 43	Trasera Izquierda	Valor 52	Trasera Derecha	Valor 44	Mínimo 40	Máximo 30	Unidad %	
Eficacia Total		Mínimo 52,4		Unidad 50 %		Fuerza 3372		Peso 7956		Unidad N	
Eficacia Auxiliar		Mínimo 23,1		Unidad 18 %		Eje 1 Izquierdo 3481		Eje 1 Derecho 3852		Peso 7505	
				Eje 2 Izquierdo		Eje 2 Derecho 3542		Unidad N		Unidad 12,5	
				Eje 3 Izquierdo		Eje 3 Derecho		Desequilibrio 1,7		Máximo 30	
				Eje 4 Izquierdo		Eje 4 Derecho				Unidad %	
				Eje 5 Izquierdo		Eje 5 Derecho					

Frenos											
Eje 1	1,4	Eje 2	1,6	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)	
G1 Identificación reglamentaria		CUMPLE		G5 Luz de parqueo		CUMPLE		G7 Eje3 llanta Izquierda		NO APLICA	
G1 Distintivo de la empresa		CUMPLE		G5 Luz Interna		CUMPLE		G7 Eje4 llanta Derecha		NO APLICA	
G1 Anclaje sillas		CUMPLE		G5 Luz Placa		CUMPLE		G7 Eje4 llanta Izquierda		NO APLICA	
G1 Estado tubos escape		CUMPLE		G5 Luces Altas		CUMPLE		G7 Eje5 llanta Derecha		NO APLICA	
G1 Aseo General		CUMPLE		G5 Luces Bajas		CUMPLE		G7 Eje5 llanta Izquierda		NO APLICA	
G1 Espejos		CUMPLE		G5 Indicadores de tablero		CUMPLE		G8 Eje1 Rin Derecho		CUMPLE	
G2 Pernos		CUMPLE		G5 Terminales Batería		CUMPLE		G8 Eje1 Rin Izquierdo		CUMPLE	
G2 Soportes		CUMPLE		G5 Anclaje de batería		CUMPLE		G8 Eje2 Rin Derecho		CUMPLE	
G2 Rotulas Superiores		CUMPLE		G5 Desempeñador		CUMPLE		G8 Eje2 Rin Izquierdo		CUMPLE	
G2 Rotulas Inferiores		CUMPLE		G6 Cruceta		CUMPLE		G8 Eje3 Rin Derecho		NO APLICA	
G2 Resortes o Ballestas		CUMPLE		G6 Linterna		CUMPLE		G8 Eje3 Rin Izquierdo		NO APLICA	
G2 Amortiguadores		CUMPLE		G6 Triangulos		CUMPLE		G8 Eje4 Rin Derecho		NO APLICA	
G2 Tijeras		CUMPLE		G6 Banderola		CUMPLE		G8 Eje4 Rin Izquierdo		NO APLICA	
G3 Limpiaparabrisas		CUMPLE		G6 Tacos		CUMPLE		G8 Eje5 Rin Derecho		NO APLICA	
G3 Retrovisores		CUMPLE		G6 Llanta de respuesto		CUMPLE		G8 Eje5 Rin Izquierdo		NO APLICA	
G3 Pito		CUMPLE		G6 Gato		CUMPLE		G9 Latoneria y Pintura		CUMPLE	
G3 Dispositivo de velocidad		CUMPLE		G6 Herramienta		CUMPLE		G9 Tapiceria		CUMPLE	
G4 Parabrisas		CUMPLE		G6 Extintor		CUMPLE		G9 Cojineria		CUMPLE	
G4 Ventanillas		CUMPLE		G6 Botiquin		CUMPLE		G10 Caja de Dirección		CUMPLE	
G4 Puertas		CUMPLE		G6 Señales de advertencia		CUMPLE		G10 Terminales		CUMPLE	
G4 Cinturones de Seguridad		CUMPLE		G7 Eje1 llanta Derecha		CUMPLE		G10 Brazos Axiales		CUMPLE	
G4 Salidas emergencia y Martillo		CUMPLE		G7 Eje1 llanta Izquierda		CUMPLE		G11 Bastidor		CUMPLE	
G5 Direccionales		CUMPLE		G7 Eje2 llanta Derecha		CUMPLE		G11 Pisos		CUMPLE	
G5 Stop		CUMPLE		G7 Eje2 llanta Izquierda		CUMPLE		G12 Promedio de Distancia		NO APLICA	
G5 Reversa		CUMPLE		G7 Eje3 llanta Derecha		NO APLICA		G12 Promedio de Tiempo		NO APLICA	

G1: CARROCERIA      G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD      G7: LLANTAS      G10: SISTEMA DE DIRECCION  
G2: SISTEMA DE SUSPENSION      G5: SISTEMA ELECTRICO      G8: RINES      G11: CHASIS  
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD      G6: EQUIPO DE CARRETERA      G9: ESTADO DE PRESENTACION      G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		3,55
Izquierda		Derecha
Eje 1	5,26	5,49
Eje 2	6,35	6,49

ING. CAROL GINNETH GARZON DELGADO  
NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.  
Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.