

**FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA  
PARA VEHÍCULOS**

No: 00003750-2402



CDA AUTOMAS LAURELES  
NIT 900135344-3  
CII 33 # 78-158 / CII 33A # 78A-90 -  
MEDELLIN Tel 3663553

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO									
Fecha de prueba: 2024-02-19	Nombre o razón social: EDISON ECHEVERRI	Documento de identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( ) No. 98553544 Ciudad: MEDELLIN									
Dirección: CR 69 80 B3	Telefono: 3122159674	Departamento: ANTIOQUIA									
Placa: SNX549	Marca: CHEVROLET	Línea: DMAX	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2015	Cilindrada: 2500	Kilometraje: 212706					
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10009778535	Combustible: DISEL	Color: BLANCO GALAXIA	Empresa:	Conductor: EDISON ECHEVERRI						



Delantera Izquierda	Valor 84	Delantera Derecha	Valor 82	Trasera Izquierda	Valor 85	Trasera Derecha	Valor 80	Mínimo 40	Unidad %
Frenos									
Eficacia Total	Mínimo 74,5	Unidad 50	%	Eje 1 Izquierdo 2844	Peso 4081	Unidad N	Eje 1 Derecho 2957	Peso 3934	Unidad N
				Eje 2 Izquierdo 2951		N	Eje 2 Derecho 2490		3,8
Desviación Lateral									
Eje 1	1,9	Eje 2	-1,8	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ± 10	Unidad	(m/km)
Inspección Sensorial									

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Anchaje sillas	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Fje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Anchaje de batería	CUMPLE	G1 Ej03 Rin Derecho	NO APLICA
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Crucela	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	NO APLICA
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	NO APLICA
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Bandera	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Latonera y Pintura	CUMPLE
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Tapiceria	CUMPLE
G1 Limpiahaberas	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Coljnera	CUMPLE
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE
G1 Pitón	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Botiquin	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	NO APLICA	G1 Pedal	CUMPLE
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA	G1 Guayas	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	NO APLICA	G1 Servofreno	CUMPLE
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	NO APLICA	G1 Tubos y mangueras	CUMPLE
G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	NO APLICA		
G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	NO APLICA		

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION	G13: SISTEMA DE FRENO
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS	
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO	

**RESULTADO : APROBADO**

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

ANDRES MESA - grupo: Inspección exterior, Inspección Interior (parte delantera), Inspección habitáculo de motor SERGIO SERNA - grupo: Inspección de rines y llantas.  
Llantas delanteras 5.63/5.68/5.71/5.63Llantas delanteras DER/5.58/5.63/5.67  
Llantas traseras IZQ/3.78/3.85/3.89Llantas traseras DER/1.62/1.65/1.68  
Repuesto IZQ/1.64/1.68/1.69  
SILLAS 5//

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	1.64	
Izquierda	Derecha	
Eje 1	5.63	5.58
Eje 2	3.78	1.62

**DANIEL ANTONIO PUPO MARTINEZ**

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.

**NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.**