

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00019363-2109

CDA MORATO
REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

CDA MORATO
NIT 9002653576
CRA 69B No 98A-91 Tel 2715003
BOGOTÁ

FECHA

Fecha de prueba:
2021-09-13

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Nombre o razón social:

WALTEROS CESPEDES ORLANDO

Documento de identidad:

CC. (X) NIT. () CE. ()

No. 19405814

Dirección:

CRA 14B N. 28A-57 SUR

Teléfono:

2722780 Cel 3142003226

Ciudad:

BOGOTÁ

Departamento:

DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL VEHICULO

Placa:

FVY385

Marca:

RENAULT

Línea:

DUSTER

Clase:

CAMPERO

Modelo:

2019

Cilindraje:

1998

Kilometraje:

45968

Servicio:

PUBLICO

No Licencia Tránsito:

10023753971

Combustible:

GASOLINA

Color:


BLANCO GLACIAL (V)

Empresa:

COLVIAJES

Conductor:

WALTEROS CESPEDES ORLANDO



Suspensión (SI aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	64		47		41		50	40	%

Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
61,9	50	%	2691	4297	N	2777	4150	N	3,1	30	%
			1720	2953	N	1662	2884	N	3,4	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad									
21,4	18	%									

Desviación Lateral

Eje 1	-6,2	Eje 2	-2,5	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
-------	------	-------	------	-------	-------	-------	--------	------	--------	--------

Inspección Visual

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Señalización salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G3 Comandos que encienden y conmutan las luces.	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Anclaje sillones	CUMPLE	G3 Direccional	CUMPLE
G1 Latonería y Pintura	CUMPLE	G1 Aseo General	CUMPLE	G3 Freno o parada	CUMPLE
G1 Defensas o parachoques	CUMPLE	G1 Batería	CUMPLE	G3 Reversa	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G3 Luz de parqueo	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Número de sillas	CUMPLE	G3 Delimitadoras o posición	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Chapas y seguros	CUMPLE	G3 Luz Interna	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Calcomanías internas reglamentarias	CUMPLE	G3 Luz Placa	CUMPLE
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 La inexistencia de los elementos de control de velocidad	CUMPLE	G3 Luces Altas	CUMPLE
G1 Perforaciones	CUMPLE			G3 Luces Bajas	CUMPLE
G1 Roca o interferencia entre las llantas guardabarros carrocería o suspensión	CUMPLE	G1 Taxímetro	NO APLICA	G3 Exploradores delantera y/o traseras.	CUMPLE
G1 Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes	CUMPLE	G2 Soportes	CUMPLE	G3 Señales reflectivas reglamentarias	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G2 Fugas	CUMPLE	G3 Color de luz emitido diferente en la estipulada	CUMPLE
G1 Soporte de cardan trasero	CUMPLE	G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G3 Luz que indica que se encuentra libre - Taxis	NO APLICA
G1 Bastidor	CUMPLE	G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G4 Cruceta	CUMPLE
G1 Llantera de repuesto	CUMPLE	G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G4 Herramienta	CUMPLE
G1 Eje 1 llanta - rin derecha	CUMPLE	G2 Amortiguadores	CUMPLE	G4 Gato	CUMPLE
G1 Eje 1 llanta - rin izquierda	CUMPLE	G2 Tijeras	CUMPLE	G4 Extintor	CUMPLE
G1 Eje 2 llanta - rin derecha	CUMPLE	G2 Brazos Axiales	CUMPLE	G4 Botiquín	CUMPLE
G1 Eje 2 llanta - rin izquierda	CUMPLE	G2 Pernos	CUMPLE	G4 Linterna	CUMPLE
G1 Pito	CUMPLE	G2 Caja de Dirección	CUMPLE	G4 Señales de advertencia	CUMPLE
G1 Tapicería	CUMPLE	G2 Terminales	CUMPLE	G4 Tacos	CUMPLE
G1 Cojinería	CUMPLE	G2 Barra estabilizadora	CUMPLE		
G1 Cinturones de seguridad	CUMPLE	G2 Topes de suspensión	CUMPLE		
		G2 Mangueras de frenos	CUMPLE		

G1: CARROCERÍA INTERIOR Y EXTERIOR

G2: MOTOR SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN

G3: ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y KIT DE CARRETERA

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	4.25	
Izquierda	Derecha	
Eje 1	3,25	3,28
Eje 2	3,31	3,39

CDA MORATO
NIT. 900.265.357-4

APROBADO

VICTOR ANDRES CARDOZO MARTINEZ

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.