



REVISIÓN PREVENTIVA

CON EL PRESENTE LE ESTAMOS DANDO A CONOCER LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA SU VEHÍCULO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS

DATOS DEL VEHICULO

MARCA	RENAULT
LINEA	DUSTER [FL] DYNAMIQUE MT 2000CC 4X4
MODELO	2017
MOTOR	E410CO42721
SERIE	9FBHSR5B3HM447085
CHASIS	9FBHSR5B3HM447085
CLASE	CAMPERO
CARROCERIA	STATION WAGON
COLOR	BLANCO ARTICA
CILINDRAJE	1998
FECHA INSPECCION	2024-01-02

COMPAÑIA	TRANSPORTES MULTIMODALES S.A.S
SUCURSAL	TRANSPORTES MULTIMODALES S.A.S SUCURSAL
VALOR FASECOLDA	\$ 60,300,000.00
CODIGO FASECOLDA	8008014
SERVICIO	PARTICULAR
PLACA	WLY525



FOTOS DEL VEHICULO



Exterior

Sujeción Carrocería	Bueno
Carrocería	Bueno
Chasis	Bueno
Parachoques	Bueno
Puertas, Baúl y capo	Bueno
Sistema de Escape	Bueno

Frenos

Retorno pedal	Bueno
Freno emergencia	Bueno
Cilindro mando	Bueno
Servofreno (Booster)	Bueno
Fugas y fijacion	Bueno
Tubos y mangueras	Bueno

Exterior

Roce Llantas y Guardabarros	Bueno
Tercera placa y laterales	Bueno
Peldaños	No aplica
Anclajes Contenedores	No aplica
Puertas de Carga	No aplica

Frenos

Fundas, cables, guayas y varillas	Bueno
Tapa líquido frenos	Bueno
Mordazas y discos	Bueno
Nivel Líquido Frenos	Bueno
Válvula Freno Aire	No aplica
Depósitos de Presión	No aplica

Conforme a lo manifestado en la circular 200942200402791 y la circular 20134200330511, expedidas por la Dirección de Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte en relación con las Revisiones Preventivas, para demostrar el cumplimiento de sus programas de revisión y mantenimiento preventivo y su plan estratégico de seguridad vial, las empresas de servicio público de transporte pueden apoyarse en los Centros de Diagnóstico Automotor, habilitados por el Ministerio de Transporte que conforme a su acreditación expedida por el Organismo Nacional de Acreditación (ONAC), cuentan con la idoneidad necesaria.

NOTA: Los resultados de la Revisión Preventiva no reemplazan el Certificado de Revisión Técnico-mecánica y de Gases.