

# REVISIÓN PREVENTIVA

# APROBADO



CENTRO DE DIAGNÓSTICO  
AUTOMOTOR AUTOBIG S.A.S.  
NIT: 9007604330  
CARRERA 10 N 20-01  
Tel - 8803400  
MANIZALES - Caldas  
directortecnico@cda-autobig.com

## A. INFORMACIÓN GENERAL

## 1. FECHA

Fecha de prueba 2024-01-04 11:54:58		Nombre o Razón social AS TRANSPORTES ESPECIALES		Documento de identidad CC( ) NIT(X) No. 811036515	
Dirección MANIZALES		Teléfono fijo o Número de Celular 3216640312		Ciudad MANIZALES	Departamento Caldas
Correo Electrónico					

## 2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Placa ESR202		País COLOMBIA		Servicio Publico		Clase CAMIONETA		Marca RENAULT		Línea ALASKAN			
Modelo 2020	Número de licencia de tránsito 10023419599	Fecha de matrícula 2019-09-02	Color BLANCO HIELO					Combustible / Propulsión Diesel	VIN o Chasis 3BRCD33B0LK590074				
No de motor YD25701373P	Tipo motor Diésel	Cilindraje(cm³)(si aplica) 2488	Kilometraje 115895	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 4				Blindaje SI( ) NO(X)					
Potencia (si aplica) 163	Tipo de Carrocería DOBLE CABINA		Fecha vencimiento SOAT 2024-09-01		Conversión GNV SI ( ) NO ( ) N/A (X)		Fecha Vencimiento GNV						

## B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado.

## 6. FRENSOS

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos(B)	Max(A)	Unidad
Eje 1	4012	5857	N	Eje 1	4709	5719	N	14.8	20	30	%
Eje 2	3159	3787	N	Eje 2	3679	4081	N	14.1	20	30	%
Eje 3			N	Eje 3			N		20	30	%
Eje 4			N	Eje 4			N		20	30	%
Eje 5			N	Eje 5			N		20	30	%
Eficacia Total				Valor		Mínimo		Unidad			
				80.0		50		%			

## 6.1 FRENO AUXILIAR (Si aplica)

Eficacia	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad
			Sumatoria Izquierdo	2796	9644	N	Sumatoria Derecho	3277

## C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Código	Descripción	Grupo		Tipo de defecto
		A	B	
				TOTAL

NOMBRE \_\_\_\_\_  
 PROFUNDÍMETRO \_\_\_\_\_  
 PIE DE REY \_\_\_\_\_  
 DETECTOR HOGUERA \_\_\_\_\_  
 Y. N.

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL

Código	Descripción	Grupo	Type de defecto
			A
		TOTAL	

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA.

Código	Descripción	Grupo	Type de defecto
			A
		TOTAL	

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA	5.58	6.14				
DERECHA	5.69	6.58				6.28

E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN

APROBADO: SI  NO

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI  NO

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

Fecha y hora inicial de la prueba: 2024-01-04 11:54:58

Fecha y hora final de la prueba: 2024-01-04 12:13:33

PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Repuesto (psi)
IZQUIERDA						
DERECHA						

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA



## A DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF	LTOE
FRENOMETRO	TECMMAS	FR2024	MULTITEST PRUEBAS AST			
PROFUNDIMETRO	SHAHE	WD2011AQ1122	5114-25			
PIE DE REY	INSIZE	2803191702	1108-300			
DETECTOR HOLGURAS	TECMMAS	DH 2024	DH MULTIPRUEBAS AST MIX			

## J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

PRUEBA	INSPECTOR
CAMARA	SANTIAGO VELASQUEZ ZAPATA
FRENOMETRO	SANTIAGO VELASQUEZ ZAPATA
VISUAL	ANDRES FELIPE GUARIN HERNANDEZ

## K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

MAURICIO DIAZ BUITRAGO  
Director técnico

Fin del informe