


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA

Fecha de prueba	Nombre o razón social	DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			Documento de identidad
2021-09-17	PEDRO JOSE MARTINEZ				CC (X) NIT () CE () No. 16334679
Dirección CR 34 N 43 56		Teléfono 5555555	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO

Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea
SNZ819	Colombia	Público	Camioneta	Foton	B12037y3mdv
Modelo	No. de licencia de transito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis
2017	10017866868	2016-12-20	Blanco verde	Diesel	9G4B2MBV9HPC00249
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados
89698822	DIESEL	2776	83689	5	SI () NO (X)
					Blindaje SI () NO (X)



2021-09-17 SNZ819 17:01

2021-09-17 SNZ819 17:00

Suspensión (si aplica)

Delantera	Valor	Delantera	Valor	Trasera	Valor	Trasera	Valor	Mínimo	Unidad
Izquierda	91.20	Derecha	91.60	Izquierda	81.90	Derecha	76.70		%

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
			Eje 1 izquierdo	2441.00	4981.00	N	Eje 1 Derecho	2822.00	4701.00	N	13.50	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 2 izquierdo	2414.00	4286.00	N	Eje 2 Derecho	2806.00	4125.00	N	14.00	%
			Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	10	Unidad m/km
-0.12	0.09				+-		

Inspección Visual

G6	Llanta de repuesto	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE	G5	Luces de Parqueo	CUMPLE
G6	Bolíquín	CUMPLE	G1	Anclaje Sillas	CUMPLE	G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE
G5	Luces bajas	CUMPLE	G2	Amortiguadores	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G7	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G2	Tijeros	CUMPLE
G7	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE	G5	Anclaje de Batería	CUMPLE
G8	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G5	Luces altas	CUMPLE	G1	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
G6	Cruceta	CUMPLE	G1	Espejos	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
G7	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	G7	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	G6	Señales de Advertencia	CUMPLE
G8	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G7	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	G5	Terminalles Batería	CUMPLE
G11	Bastidor	CUMPLE	G2	Soportes	CUMPLE	G3	Pito	CUMPLE
G10	Brazos Axiales	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE	G4	Puertas	CUMPLE
G6	Tacos	CUMPLE	G5	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	G11	Pisos	CUMPLE
G2	Pernos	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
G5	Desempañador	CUMPLE	G4	Ventanillas	CUMPLE	G2	Rotulas Inferiores	CUMPLE
G6	Linterna	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G12	Promedio de Tiempo	CUMPLE
G7	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	G5	Luz Interna	CUMPLE	G2	Rotulas superiores	CUMPLE
G8	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G10	Terminales	CUMPLE	G9	Tapicería	CUMPLE
G1	Estado Tubos Escape	CUMPLE	G7	Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G5	Stop	CUMPLE
G8	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE
G9	Cojinería	CUMPLE	G7	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G10	Caja de dirección	CUMPLE	G4	Parabrisas	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE
G6	Triángulos	CUMPLE	G3	Retrovisores	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE
G9	Látonería y Pintura	CUMPLE	G1	Aseo General	CUMPLE	G7	Eje4 llanta derecha	CUMPLE
G12	Promedio de Distancia	CUMPLE	G5	Direccionales	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G3	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	G5	Reversa	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
---------------	---------------------------	------------	--------------------------

Escaneado con CamScanner

G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6 EQUIPO DE CARRETERA

G9 ESTADO DE PRESENTACION

G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X
 COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	3.50	3.40
Eje2	4.00	4.00

YILBERT REYNALDO LEIVA RAMIREZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.
 Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)

Yilbert Reynaldo Leiva Ramirez
 15334679