

INFORME DE REVISIÓN PREVENTIVA

LEY 1383 DE 2010 DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE
LEY 1383 DE 2010, RES 315 DE 2013, RES 1565 DE 2014

CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR
CDA CHOCO SAS
CRA 21 NO 35 - 31 BARRIO EL CARAÑO
QUIBDO

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de Identidad
2021/09/18	JULIO CESAR GUERRERO TABORDA	CC(X) NIT() CE() No. 11798997
Dirección	Teléfono	Ciudad
AMERICAS	3118586073	COLOMBIA

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea
SNU374	COLOMBIA	PUBLICO	CAMIONETA	TOYOTA	HILUX
Modelo	No de Licencia de tránsito	Fecha matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis
2014	10020548011	2014-08-12	SUPER BLANCO 2	DIESEL	8AJFR22G8E4570641

No de Motor	Tipo Motor	Cilindrada	Kilometraje	Número de sillas	Vidrios polarizados	Blindaje
2KDA375268	4t	2494	170533	4	S() NO(X)	S() NO(X)

3. DATOS DEL VEHICULO

Con motor eléctrico	Con motor a hidrógeno	Otro

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Nota: Todo valor medido seguido del signo * significa un defecto encontrado

4. Emisiones Auditables

5. Intensidad e inclinación de las luces bajas

6. Suma de la intensidad de todas las luces

Valor	Unidad	Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad	Intensidad	Máximo	Unidad
Ruido Escape	67.1	dbA	Baja Derecha	26.8	2.50	Klux	0.9 [0.5 - 3.5] %	147.9	225.00	Klux
			Baja Izquierda	26.8	2.50	Klux	0.9 [0.5 - 3.5] %			

7. Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
			74			63		69	40.00 %

8. Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
58,41	50.00	%	Eje 1 Izquierdo	3224	5806	N	Eje 1 Derecho	2983	4955	N	7.48	30.0 %
			Eje 2 Izquierdo	2165	3988	N	Eje 2 Derecho	2248	3634	N	3.69	30.0 %
			Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		30.0 %
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		30.0 %
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		30.0 %

9. Desviación lateral

Eje 1	-6	Eje 2	-1	Eje 3	0	Eje 4	0	Eje 5	0	Máximo	±10	Unidad	%
10. Dispositivos de Cobro (Si aplica)													

Referencia comercial de la llanta	..	Error de distancia	..	%	Error en tiempo	..	%	Máximo	..	Unidad	%
11.a Vehículo con ciclo OTTO											

11.b Vehículos a Diesel (OPACIDAD)											
Temp °C	Rpm	Monóxido de Carbono (CO)	Dióxido de Carbono (CO ₂)	Oxígeno (O ₂)	Hidrocarburo (como hexano)(HC)	Oxido Nitroso (NO)					
0.0°C	0	Valor Norma Unidad	CO ₂ Valor Norma Unidad	O ₂ Valor Norma Unidad	HC Valor Norma Unidad	NO Valor Norma Unidad					
--	--	Ralentí -- -- %	Ralentí -- -- %	Ralentí -- -- %	Ralentí -- -- ppm	Ralentí -- -- %					
--	--	Cruce -- -- %	Cruce -- -- %	Cruce -- -- %	Cruce -- -- ppm	Cruce -- -- %					

INFORME DE REVISIÓN PREVENTIVA
C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo		
			A	I	B
Total					

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO A LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo		
			A	I	B
Total					

D.1 DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo		
			A	I	B
Total					

F: COMENTARIOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES:

CUMPLE:APROBADO

F. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA PREVENTIVA



Fecha 2021-09-18, SNU374 14:00



Fecha 2021-09-18, SNU374 14:01

G: NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL

Ing. FABER HUMBERTO RAMIREZ RINCON

H: NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICO PREVENTIVA

INSPECCIÓN SENSORIAL	FABIAN FONNEGRA	SONOMETRO	FABIAN FONNEGRA
ALINEACIÓN LUCES	FABIAN FONNEGRA	PRUEBA FRENO	FABIAN FONNEGRA
		ALINEACIÓN	FABIAN FONNEGRA
PRUEBAS SUSPENSIÓN	FABIAN FONNEGRA		

Equipos / Material de referencia	Marca	Modelo	S/N
ALINEADOR AL PASO	TRZ	VAMAG	10420330000
FRENOMETRO	RTB/C	VAMAG	08024465
LUXOMETRO	MOOM	TECNOLUX	0061
PROFUNDIMETRO	XTREAD	FLOWER	LM028
SONOMETRO	PCE - 322A	PCE	181103727
SUSPENSIÓN	STL	VAMAG	8054643

EL PRESENTE INFORME NO SUPLE LA REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES DEL VEHÍCULO AQUÍ DESCrito. ADEMÁS NO EXIME LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO POSTERIOR AL PRESENTE INFORME

