

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA CÁRRETERAS Y AUTOS
CDA Maxitec
La Mecánica En Seguridad !!!

No: 00005565-2108

CDA MAXITEC S.A.S.
NIT 900158425-0
CL 5A N° 10-06-38 BRR LAS
AVENIDAS - FLORENCIA Tel
4343879

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2021-08-11	Nombre o razón social: CARLOS EDUARDO VARGAS	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 17691189
Dirección: CL 17 4E 66 BRR VENTILADOR	Telefono: 3102255306	Ciudad: FLORENCIA	Departamento: CAQUETA

DATOS DEL VEHICULO					
Placa: WLU406	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER DYNAMIQUE 4X4	Clase: CAMPERO	Modelo: 2015	Cilindrada: 1998
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10019066940	Combustible: GASOLINA	Color: VERDE AMAZONIE	Empresa:	Conductor: CARLOS EDUARDO VARGAS



Fecha 2021-08-11 Placa WLU406 Hora 08:18



Fecha 2021-08-11 Placa WLU406 Hora 08:20

Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 59	Delantera Derecha	Valor 57	Trasera Izquierda	Valor 78	Trasera Derecha	Valor 70	Mínimo 40	Máximo 30	Unidad %				
Frenos														
Eficacia Total	Mínimo 53,4	Unidad 50	%	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 2240	Peso 2747	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 2340	Peso 4905	Unidad N	Desequilibrio 4,3	Máximo 30	Unidad %
Eficacia Auxiliar	Mínimo 20,8	Unidad 18	%	Eje 2 Izquierdo	930	2256	N	Eje 2 Derecho	990	2256	N	6,1	30	%
Desviación Lateral														
Eje 1	2,5	Eje 2	-4	Eje 3	Eje 4	Eje 5		Máximo ± 10		Unidad (m/km)				

Inspección Visual

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Asco General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de batería	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G5 Desamperador	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho	NO APLICA
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Izquierdo	NO APLICA
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triángulos	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho	NO APLICA
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Izquierdo	NO APLICA
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho	NO APLICA
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de respuesto	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo	NO APLICA
G3 Pito	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE	G9 Colnería	CUMPLE
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquín	CUMPLE	G10 Caja de Dirección	CUMPLE
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	NO APLICA
G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha	NO APLICA	G12 Promedio de Tiempo	NO APLICA

G1: CARROCERIA

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7: LLANTAS

G10: SISTEMA DE DIRECCIÓN

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G5: SISTEMA ELECTRICO

G8: RINES

G11: CHASIS

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	2.8	
Izquierda		Derecha
Eje 1	9,2	9,1
Eje 2	9,3	9,2

EDUARD FABIÁN ALFONSO CUENCA
NIT 900 158 425-0
CEL. 318 6532155

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.