

# SERVITECA COOTRANSLABOYANA

EMPRESA Rutrascol

VEHICULO No. 4003

SECTOR: Pasajeros

REVISION TÉCNICO  
MECÁNICA VEHÍCULOS

Página 1 de 1

**5249**  
CODIGO: F-M-01

VERSION :00

|                           |                                                           |                                     |                   |                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| INFORMACIÓN GENERAL       | VEHICULO PLACA: <u>SZ 5146</u>                            | CLASE: <u>Camioneta</u>             | FECHA REVISIÓN    | PROXIMA FECHA DE REVISIÓN |
|                           | NOMBRE DEL PROPIETARIO: <u>Nemesio Andrés Orozco Lugo</u> |                                     | <u>29/07/2024</u> | <u>29/03/2024</u>         |
| INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR | NOMBRE <u>Luis Alberto Orozco Lugo</u>                    | C.C. <u>108 093 3039</u>            |                   |                           |
|                           | TELÉFONO No. <u>3723973904</u>                            | VENG. DE VIGENCIA <u>16/12/2026</u> | CAT. <u>C7</u>    |                           |

|                          |             |                               |                                  |
|--------------------------|-------------|-------------------------------|----------------------------------|
| INFORMACIÓN DEL VEHICULO | MOTOR:      | NUMERO: <u>F4RG470C253729</u> |                                  |
|                          | CHASIS:     | MARCA: <u>Renault</u>         | NUMERO: <u>93Y95R5B3M54B2045</u> |
|                          | CARROCERÍA: | MARCA:                        | NUMERO:                          |

| DOCUMENTACIÓN DEL VEHICULO | TIPO DE DOCUMENTO                                | ASEGURADORA             | NUMERO                 | VENCIMIENTO       |
|----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
|                            | S.O.A.T.                                         | <u>Previsora</u>        | <u>430800439485400</u> | <u>03/09/2024</u> |
|                            | Seguro de responsabilidad civil contractual      | <u>Seguros Colombia</u> | <u>27107000436</u>     | <u>06/03/2024</u> |
|                            | Seguro de responsabilidad civil extracontractual | <u>Seguros Colombia</u> | <u>23067612064</u>     | <u>06/03/2024</u> |
|                            | REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA                        | <u>N/A</u>              | <u>168582207</u>       | <u>23/09/2024</u> |
|                            | TARJETA DE OPERACIÓN                             | <u>N/A</u>              | <u>328628</u>          | <u>28/10/2024</u> |
|                            |                                                  |                         |                        |                   |

## ÁREA DE REVISIÓN

| ESTADO GENERAL SECCIÓN ELÉCTRICA |                                         | B                                   | M                        |
|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
|                                  | Estado luces de parqueo                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                  | Estado de luces plenas                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                  | Estado del Pito                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                  | Estado luces direccionales              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                  | Estado luces traseras                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                  | Estado luz de freno                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                  | Estado luz de techo                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ESTADO GENERAL CARROCERÍA        |                                         | B                                   | M                        |
|                                  | Pito de Reverso                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                  | Cinturones de Seguridad                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                  | Espejo Inferior                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                  | Espejos retrovisores                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                  | Estado de vidrios laterales             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                  | Estado de silletería, forros y cortinas | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                  | Imagen Corporativa                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ESTADO GENERAL DE SEGURIDAD      |                                         | B                                   | M                        |
|                                  | Plumilla Limpiabrisas                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                  | Panorámico trasero                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                  | Panorámico delantero                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                  | Estado de frenos auxiliar               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                  | Estado de frenos principal              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                  | Estado de llantas delanteras            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                  | Estado de llantas traseras              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                  |                                         | B                                   | M                        |
|                                  | Estado de llantas de repuesto           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                  | Sistema de dirección                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                  | Suspensión delantera                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                  | Suspensión trasera                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                  | Estado pastas delanteras                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                  | Estado pastas traseras                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| SOPORTE                    |                                   | B                                                   | M                                   | N/A                      |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
|                            | Funcionamiento                    | <input type="checkbox"/>                            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
|                            | Estado general del Piso           | <input type="checkbox"/>                            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
|                            | Salidas de emergencia             | <input type="checkbox"/>                            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| EQUIPO DE CARRETERA        | EXTINTOR                          | Capacidad: lbs <u>5</u>                             |                                     |                          |
|                            |                                   | Vencimiento: <u>01/2024</u>                         |                                     |                          |
|                            | HERRAMIENTAS                      | Funcionamiento: <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                          |
|                            |                                   |                                                     |                                     |                          |
| BOTIQUÍN (Ver instructivo) |                                   | Q                                                   | SI                                  | NO                       |
|                            | Llave expansiva                   | 1                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                            | Destornillador de pala grande     | 1                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                            | Destornillador de estrella grande | 1                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                            | Alicate                           | 1                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                            | Juego de llaves milimétricas      | 6                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                            | Manguera de aire                  | 1                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                            | Tacos y triángulos                | 2                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                            | Linterna                          | 1                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                            | Cables de Ignición                | 2                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| OBSERVACIONES:             |                                   |                                                     |                                     |                          |
|                            |                                   |                                                     |                                     |                          |
| PLAZO MÁXIMO MTTO:         |                                   | DD / MM / AAAA                                      |                                     |                          |
|                            |                                   |                                                     |                                     |                          |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO:  |                                   | DD / MM / AAAA                                      |                                     |                          |
|                            |                                   |                                                     |                                     |                          |

Luis Alberto Orozco Lugo  
Firma del conductor

Convenciones Q= Cantidad B= Bueno M= Malo

[Firma]  
Responsable de la revisión

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Impreso por Utelimpresor Elsa Piedad Moneses O.Nit 36.278.613-1 Calle 8 No. 4-24 Tel: 835 2205