

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001789-2402



CDA AUTOMAS MEDELLÍN LA 10
NIT 901214167-9
CLL 10 N° 56-44 / CLL 12 N° 52A-
205 MEDELLÍN Tel 2042270

FECHA

Fecha de prueba:
2024-02-05

Nombre o razón social:

LUZ MARINA DUQUE

Documento de identidad:

CC. (X) NIT. () CE. ()

No. 43033724

Dirección:

CL 16 A 43 B 126

Teléfono:

3117621338

Ciudad:

MEDELLIN

Departamento:

ANTIOQUIA

Placa:

EQW236

Marca:

RENAULT

Línea:

NUEVO MASTER MINIBUS

Clase:

MICROBUS

Modelo:

2018

Cilindrada:

2299

Kilometraje:

107236

Servicio:

PÚBLICO

No Licencia Tránsito:

10017186853

Combustible:

DIESEL

Color:

BLANCO GLACIAL

Empresa:

Conductor:

LUIS ALBERTO QUINTERO



Fecha 2024-02-05, Placa EQW236 Hora 09:23

Fecha 2024-02-05, Placa EQW236 Hora 09:18

Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	52		49		59		50	40	%
Frenos									
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	
50,4	50	%	Eje 1 Izquierdo	3118	N	Eje 1 Derecho	3447	N	9,5
			Eje 2 Izquierdo	3475	N	Eje 2 Derecho	3467	N	0,2
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho			
23,9	18	%	Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho			
			Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho			

Desviación Lateral

Eje 1	3,4	Eje 2	-0,4	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
Inspección Sensorial										
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda				NO APLICA
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Izquierda				NO APLICA
G1 Anchaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha				NO APLICA
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda				NO APLICA
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G7 Indicadores de tablero	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho				NO APLICA
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho				CUMPLE
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Anclaje de batería	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo				CUMPLE
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho				CUMPLE
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Izquierdo				NO APLICA
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho				NO APLICA
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Triangulos	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Izquierdo				NO APLICA
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho				NO APLICA
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo				NO APLICA
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Llanta de respuesta	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura				NO APLICA
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G9 Herramienta	CUMPLE	G9 Tapicería				CUMPLE
G3 Pitlo	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE	G9 Botiquín	CUMPLE	G9 Cojinería				CUMPLE
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G10 Caja de Dirección	CUMPLE	G10 Caja de Dirección				CUMPLE
G4 Parabrisas	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE	G10 Brazos Axiales				CUMPLE
G4 Ventanillas	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE	G11 Pisos				CUMPLE
G4 Puertas	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia				CUMPLE
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE					NO APLICA
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE							NO APLICA
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE							
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE							
G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE							
		G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE							
			NO APLICA							

G1: CARROCERIA

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5: SISTEMA ELECTRICO

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G7: LLANTAS

G8: RINES

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G11: CHASIS

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	5,36	5,24
Eje 2	4,57	4,63

AutoMÁS

NIT: 901214167-9

ING. CAROL GINNETH GARZON DELGADO

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.