



**FICHA TECNICA DE SEGURIDAD**  
**HOJA DE NOVEDADES**  
**TECNICENTRO LOS COLORES**  
**Inspección**

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Fecha de revisión: 01/03/2024

Hora inicial: 09:24:00

Hora final: 09:44:00

Duración revisión:00 horas 20 min

Empresa de transporte: TRANSPORTES MULTIMODAL

Nombre de conductor: ROJAS ELIECER

Placa: WNP820

Ruta: OPERACION NACIONAL

Kilometraje: 101520

Técnicos: JAIME NARANJO/DANIEL LOPERA/JOSEPH CORRALES

Propietario: TRANSPORTES MULTIMODAL

Cédula Conductor: 1037269382

Tipo: Bus

Modelo: 2019

Licencia: C2

Lote: SEGUNDA REVISION 2024

Marca: YUTONG


Elaborado por:Inspse:/Rev1:/Rev2:

**REPROBADO**

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: NO

Santiago Correa Alvarez

Ingeniero Mecánico  
**SANTIAGO CORREA ALVAREZ**  
 MATRICULA:AN230-135346



**GRUPOS EVALUADOS**

**Novedades de Inspección**

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
SISTEMA DE SUSPENSION	Bujes y pasadores de Ruedas (Eje delantero)	Corregir	2	A
Observacion :	JUEGO EN TROQUE AMBOS LADOS			
RUEDAS	Desgaste de Llantas (Profundidad Grabado Mínimo 1.6 mm-Liviano-2mm-Pesado)	Cambiar	1	A
Observacion :	Labrado de llantas por debajo de 2mm			
CARROCERIA (PARTE EXTERNA)	Latoneria y Pintura en General	Corregir	1	A
Observacion :	CORREGIR GOLPE TRASERO LADO IZQUIERDO			
COMPARTIMENTO DEL CONDUCTOR	Estado del Extintor (Sello, pin y Manometro)	Corregir	2	A
Observacion :	SE NESITAN 2 EXTINTORES DE 10LIBRAS			

Defectos Tipo A:Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B:Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

**LABRADO DE LLANTAS(mm)**

Delantera Izquierda:13-Delantera Derecha:13-Trasera Izquierda Interior:13-Trasera Izquierda Exterior:13-Trasera Derecha Interior:13-Trasera

Derecha Exterior:13-LLanta de Repuesto:0

**Plazo de 0 días para no generar nuevo cobro**

**Vigencia del extintor próximo a vencerse en:30/03/2024**

**Firma del técnico(s) o Director:**

**TECNICENTRO LOS COLORES**

NIT. 590.302.988-7

DIVISIÓN TECNICO MECÁNICA



Ficha Nro.66157

**FICHA TECNICA DE SEGURIDAD  
HOJA DE NOVEDADES  
TECNICENTRO LOS COLORES  
Inspección**

Fecha de revisión: 01/03/2024

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Hora inicial: 09:24:00

Hora final: 09:44:00

Duración revisión:00 horas 20 min

**Empresa de transporte: TRANSPORTES MULTIMODAL  
Nombre de conductor: ROJAS ELIECER**

**Placa: WNP820 N.Int: 8  
Ruta: OPERACION NACIONAL Capacidad: 42  
Kilometraje: 101520 Nro.Factura: 118224  
Técnicos: JAIME NARANJO/DANIEL LOPERA/JOSEPH CORRALES**

**Propietario: TRANSPORTES MULTIMODAL  
Cédula Conductor: 1037269382**

**Tipo: Bus  
Modelo: 2019  
Licencia: C2**

**Lote: SEGUNDA REVISION 2024  
Marca: YUTONG  
Elaborado por:Inspe://Rev1://Rev2:**

**PISTA DE FRENOS SE REALIZA: NO**

**----- FIN DEL REPORTE -----**