


FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00005061-2402



CDA LA SECRETA
NIT 901193163-8
CALLE 50 N° 17 - 90 Tel
3330333551
ARMENIA

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2024-02-12	Nombre o razón social: OSCAR FLOREZ VALENCIA	Documento de identidad: CC: (X) NIT: () CE: ()	No. 18484285		
Dirección: CLL 6 NORTE N 16 32 BR PROFESIONALES	Teléfono: 3243561410	Ciudad: ARMENIA	Departamento: QUINDIO		
DATOS DEL VEHICULO					
Placa: WNL218	Marca: CHERY	Línea: TIGGO SQR7200 T117	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2016	Cilindrada: 1598
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10018564758	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO CHERY	Empresa:	Conductor: OSCAR FLOREZ VALENCIA



Suspensión (Si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor 62	Delantera Derecha	Valor 63	Trasera Izquierda	Valor 49	Trasera Derecha	Valor 67	Mínimo 40	Unidad %
Eficacia Total	Mínimo 50	Unidad %	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 2240	Peso 3434	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 2430	Peso 3630
Eficacia Auxiliar	Mínimo 17.4	Unidad %	Eje 2 Izquierdo	1280	2551	Unidad N	Eje 2 Derecho	1540	3434
			Eje 3 Izquierdo			Unidad N	Eje 3 Derecho		
			Eje 4 Izquierdo			Unidad N	Eje 4 Derecho		
			Eje 5 Izquierdo			Unidad N	Eje 5 Derecho		

Desviación Lateral									
Eje 1	0.5	Eje 2	0	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo 2 10	Unidad	(milim)

Inspección Sensorial									
ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:									
Presencia de aristas vivas o bordes cortantes existentes en el vehículo.	CUMPLE	Cierre inadecuado de puertas o capó.	CUMPLE	Cierre inadecuado del baúl	CUMPLE				
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (fijas, sueltas), que presenten peligro para los demás usuarios de la vía.	CUMPLE	Mal estado de los elementos de sujeción de la carrocería al chasis.	CUMPLE	Roca o interferencia entre las llantas y el guardabarros, carrocería o suspensión.	CUMPLE				
Corrosión o mal estado de la carrocería.	CUMPLE	Perforaciones que permitan la entrada de agua o gases en el habitáculo de pasajeros.	CUMPLE	Mal estado o problemas en el funcionamiento de los dispositivos de sujeción de las cabinas basculantes.	NO APLICA				
Presencia de fisuras, cortes, dobleces o corrosión de los largueros y travesaños del chasis.	CUMPLE	Inexistencia o riesgo de desprendimiento de defensas o parachoques.	CUMPLE	Mal estado de parachoques y/o defensas.	CUMPLE				
El cumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en el anexo B, sobre placas en vehículos de servicio público.	NO APLICA	Inexistencia o mal funcionamiento de los limpiaparabrisas delanteros.	CUMPLE	La inexistencia o deterioro de pedales o estribos para acceso y salida del vehículo.	NO APLICA				
La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionales e independientes, o cónicos que cumplan esta función.	CUMPLE	Estado de las superficies o fijación deficiente de cualquier espejo retrovisor funcional.	CUMPLE	Soporte de fijación roto o alguno de sus enclaves.	CUMPLE				
Holgura con riesgo de desprendimiento de la rueda de reposición.	CUMPLE	Vidrio(s) parabrisas que distorsionen y/o deformen el campo de visión mínima del conductor.	CUMPLE	Inexistencia de alguno de los parabrisas o de los vidrios móviles.	CUMPLE				
Inexistencia de algún vidrio fijo diferente a los parabrisas.	CUMPLE	La existencia de fisuras, impactos o lóminas adheridas, publicidad o adhesivos al (s) los parabrisas(s), que dificulten el campo de visión mínima del conductor.	CUMPLE	La inexistencia o mal funcionamiento de los mecanismos de accionamiento de alguno de los vidrios para vehículos de transporte público o especial de pasajeros.	NO APLICA				
La inexistencia o mal funcionamiento de los mecanismos de accionamiento de alguno de los vidrios para vehículos particulares.	CUMPLE	Vidrios que no sean transparentes en los vehículos de transporte público de pasajeros de circulación urbana.	NO APLICA	Mal estado de los anclajes y demás elementos para sujetar los contenidos cuando sea aplicable.	NO APLICA				
La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas de carga para vehículos con platin, estacas o furgones.	NO APLICA	Puertas o compuertas de carga que no dispongan de los cierres adecuados para impedir que estas se abran por las fuerzas normales que actúan en su movilización.	NO APLICA	Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	CUMPLE				
El número de sillas excede con lo estipulado en la licencia de tránsito.	CUMPLE	Elementos deteriorados, sueltos o con riesgo de desprendimiento que puedan ocasionar lesiones a los ocupantes del vehículo. (Asideros, manijas, y portaequipajes).	CUMPLE	La asistencia en el interior del habitáculo o cabina de partes pintadas o con anclas que puedan lesionar a los ocupantes del vehículo.	CUMPLE				
Estado deficiente de las sillas o tapicería (Rota, cortada, descolorida) en vehículos de servicio público o especial de pasajeros.	NO APLICA	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (Rota, cortada, descolorida) en vehículos de servicio particular.	CUMPLE	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	CUMPLE				
Estado o funcionamiento deficiente del sistema de cierre y apertura de puertas(s) de servicio accionado por el conductor cuando aplique.	NO APLICA	La inexistencia, mala sujeción o el mal funcionamiento de los timbres o dispositivos similares, en vehículos de servicio público de transporte colectivo de pasajeros.	NO APLICA	Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina, que permitan la entrada de gases u agua, u que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	CUMPLE				
Tubos de escape en el habitáculo o cabina de los pasajeros o conductor.	CUMPLE	Batería ubicada en el habitáculo de pasajeros o del conductor.	CUMPLE	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	CUMPLE				
Anclajes o sistemas de broche con materiales diferentes a metálicos (no debe haber sistema de cierre plástico o con habito plástico).	CUMPLE	La existencia de algún tipo de dispositivo o accesorio diseñado para producir ruido, tales como válvulas, cornetas y pitos adaptados a los sistemas de bajo y de frenos de aire.	NO APLICA	Ausencia o defectos como perforaciones no originales o fisuras de los sistemas de salida de gases.	CUMPLE				
Presencia de resonadores en el sistema de escape de gases.	CUMPLE	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	CUMPLE	El no funcionamiento de los comandos que encienden y conmutan las luces.	CUMPLE				
Mal estado (con riesgo de desprendimiento o ausencia de las pastas o vidrios) o el no funcionamiento de cualquier luz direccional.	CUMPLE	Mal estado (con riesgo de desprendimiento o ausencia de las pastas o vidrios) o el no funcionamiento de cualquiera de la(s) luz(luces) de parada o freno.	CUMPLE	Mal estado (con riesgo de desprendimiento o ausencia de las pastas o vidrios) o el no funcionamiento de cualquiera de la(s) luz(luces) de reversa.	CUMPLE				

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00005061-2402



CDA LA SECRETA
NIT 901193163-8
CALLE 50 N° 17 - 90 Tel
3330333551
ARMENIA

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2024-02-12	Nombre o razón social OSCAR FLOREZ VALENCIA	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 18464285		
Dirección: CLL 4 NORTE N 18 32 BR PROFESIONALES	Teléfono: 3243561410	Ciudad: ARMENIA	Departamento: QUINDIO		
DATOS DEL VEHICULO					
Placa: WNL218	Marca: CHERY	Línea: TIGGO SQR7200 T117	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2016	Cilindrada: 1598
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10016564758	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO CHERY	Empresa:	Conductor: OSCAR FLOREZ VALENCIA



Suspensión (Si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	62		63		49		67	40	%
Frenos									
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Eje 1 Izquierdo	Fuerza	Peso	Unidad	Eje 1 Derecho	Fuerza	Peso
57.1	50	%	Eje 2 Izquierdo	2240	3434	N	Eje 2 Derecho	2400	3630
			Eje 3 Izquierdo	1280	2551	N	Eje 3 Derecho	1540	3434
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad					Eje 4 Derecho		
17.4	18	%	Eje 4 Izquierdo				Eje 5 Derecho		
			Eje 5 Izquierdo						

Desviación Lateral									
Eje 1	0.5	Eje 2	0	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad
									(mm)

Inspección Sensorial									
ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:									
Presencia de aristas vivas o bordes cortantes exteriores en el vehículo.	CUMPLE	Cierre inadecuado de puertas o capó.	CUMPLE	Cierre inadecuado del baúl	CUMPLE				
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (hojas, sueltas), que presenten peligro para los demás usuarios de la vía.	CUMPLE	Mal estado de los elementos de sujeción de la carrocería al chasis.	CUMPLE	Roca o interferencia entre las llantas y el guardabarros, carrocería o suspensión.	CUMPLE				
Corrosión o mal estado de la carrocería.	CUMPLE	Perforaciones que permitan la entrada de agua o gases en el habitáculo de pasajeros.	CUMPLE	Mal estado o problemas en el funcionamiento de los dispositivos de sujeción de las cabinas basculantes.	CUMPLE				
Presencia de fisuras, cortes, dobleces o corrosión de los largueros y travesaños del chasis.	CUMPLE	Inexistencia o riesgo de desprendimiento de defensas o parachoques.	CUMPLE	Mal estado de parachoques y/o defensas.	CUMPLE				
El cumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en el anexo B, sobre placas en vehículos de servicio público.	NO APLICA	Inexistencia o mal funcionamiento de los limpiaparabrisas delanteros.	CUMPLE	La inexistencia o deterioro de peldaños o estribos para acceso y salida del vehículo.	CUMPLE				
La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionales e independientes, o cámaras que cumplan esta función.	CUMPLE	Estado de las superficies o fijación deficiente de cualquier espejo retrovisor funcional.	CUMPLE	Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.	CUMPLE				
Holgura con riesgo de desprendimiento de la rueda de repuesto.	CUMPLE	Vidrio(s) parabrisas que distorsionen y/o deforman el campo de visión mínima del conductor.	CUMPLE	Inexistencia de alguno de los parabrisas o de los vidrios móviles.	CUMPLE				
Inexistencia de algún vidrio fijo diferente a los parabrisas.	CUMPLE	La existencia de fisuras, impactos o linternas adheridas, publicidad o adhesivos al (o los) parabrisa(s) que dificulten el campo de visión mínima del conductor.	CUMPLE	La inexistencia o mal funcionamiento de los mecanismos de accionamiento de alguno de los vidrios para vehículos de transporte público o especial de pasajeros.	CUMPLE				
La inexistencia o mal funcionamiento de los mecanismos de accionamiento de alguno de los vidrios para vehículos particulares.	CUMPLE	Vidrios que no sean transparentes en los vehículos de transporte público de pasajeros de circulación urbana.	NO APLICA	Mal estado de los anclajes y demás elementos para sujetar los contenedores cuando sea aplicable.	CUMPLE				
La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas de carga para vehículos con plató, estacas o furgones.	NO APLICA	Puertas o compuertas de carga que no dispongan de los cierres adecuados para impedir que estas se abran por las fuerzas normales que actúan en su movilización.	NO APLICA	Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.	CUMPLE				
El número de sillas excede con lo estipulado en la licencia de tránsito.	CUMPLE	Elementos deteriorados, sueltos o con riesgo de desprendimiento que puedan ocasionar lesiones a los ocupantes del vehículo. (Asideros, manijas, y portaequipajes).	CUMPLE	La existencia en el interior del habitáculo o cabina de partes punteadas o con aristas que puedan lesionar a los ocupantes del vehículo.	CUMPLE				
Estado deficiente de las sillas o tapicería (Rota, cortada, descordados) en vehículos de servicio público o especial de pasajeros.	NO APLICA	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (Rota, cortada, descordados) en vehículos de servicio particular.	CUMPLE	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.	CUMPLE				
Estado o funcionamiento deficiente del sistema de cierre y apertura de puerta(s) de servicio accionado por el conductor cuando aplique.	NO APLICA	La inexistencia, mala sujeción o el mal funcionamiento de los timbres o dispositivos similares, en vehículos de servicio público de transporte colectivo de pasajeros.	NO APLICA	Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina, que permitan la entrada de gases u agua, u que representen peligro para los ocupantes del vehículo.	CUMPLE				
Tubos de escape en el habitáculo o cabina de los pasajeros o conductor.	CUMPLE	Batería ubicada en el habitáculo de pasajeros o del conductor.	CUMPLE	Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (incluidos cinturones, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa).	CUMPLE				
Anclajes o sistemas de broche con materiales diferentes a metálicos (no debe haber sistema de cierre plástico o con hebilla plástica).	CUMPLE	La existencia de algún tipo de dispositivo o accesorio diseñado para producir ruido, tales como válvulas, cornetas y pitos adaptados a los sistemas de tubo y de freno de aire.	NO APLICA	Ausencia o defectos como perforaciones no originales o fisuras de los sistemas de salida de gases.	CUMPLE				
Presencia de resonadores en el sistema de escape de gases.	CUMPLE	El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.	CUMPLE	El no funcionamiento de los comandos que encienden y comunican las luces.	CUMPLE				
Mal estado (con riesgo de desprendimiento o ausencia de las pastas o vidrios) o no funcionamiento de cualquier luz direccional.	CUMPLE	Mal estado (con riesgo de desprendimiento o ausencia de las pastas o vidrios) o el no funcionamiento de cualquiera de la(s) luz(luces) de parada o freno.	CUMPLE	Mal estado (con riesgo de desprendimiento o ausencia de las pastas o vidrios) o el no funcionamiento de cualquiera de la(s) luz(luces) de reversa.	CUMPLE				