


REGISTRO FOTOGRAFICO

WNY294 – TOMA DELANTERA



WNY294 - TOMA TRASERA



REVISION PRELIMINAR VEHICULOS – BIMENSUAL
FECHA DE EXPEDICION: 22 FEBRERO 2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 21 ABRIL 2024
REVISION No 7351

REVISIÓN PRELIMINAR VEHÍCULOS SERVICIO PÚBLICO - BIMESTRAL

EMPRESA: **ESCOTUR** N.I.: **22/02/2024** MARCA: **03:00** CAMILO ARTEAGA MODELO: **308.264** FECHA PROX. REVISIÓN: **21/04/2024**
PROPIETARIO: **WNY 294** **0336-** **N300** C.C.: **3125752405** TEL: **3125752405**
DIRECCIÓN: **TRAVEL EXPRESS** CEL: **900.725.141-7**

DOCUMENTOS

LC. TRANSITO No.: **100295 69956** T.O. No.: **383015** VENCE: **13/10/2025**
SOAT No.: **430800 4344540000** COMPANIA: **PREVISORA SEGUROS** VENCE: **05/08/2024**
RCC No.: **200034 4159** COMPANIA: **SEG. DEL ESTADO S.A.** VENCE: **10/11/2024**
C.D.A. No.: **200034 4160** COMPANIA: **SEG. DEL ESTADO S.A.** VENCE: **10/11/2024**

DATOS CONDUCTOR: **167787061** **CDA LOS DUJOS** **15/08/2024**

NOMBRES Y APELLIDOS: **ASMED SOLANO ESQUIVEL** C.C. No. **7.703.165** CELULAR: **3125752405**
LICENCIA COND. No.: **703165** CATEGORIA: **62** VENCE: **27/07/2026**

REVISIÓN TÉCNICA EXTERIOR

	BUENO:	MALO:	NO APLICA:	OBSERVACIONES
LATONERIA	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	
PINTURA	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	
LLANTA No. 1	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	
LLANTA No. 2	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	
LLANTA No. 3	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	
LLANTA No. 4	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	
LLANTA No. 5	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	
LLANTA No. 6	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☒	
LLANTA No. 7	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☒	
LLANTA No. 8	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☒	
LLANTA REPUESTO	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☒	
LUCES ALTAS	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	
LUCES BAJAS	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	
LUCES MEDIAS	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	
LUCES PARQUEO	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	
LUCES DIRECCIONALES	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	
LUZ REVERSA/ALARMA	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	
LUZ STOP	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	
PANORÁMICO DELANTERO	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	
PANORÁMICO TRASERO	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	
ESPEJOS LATERALES	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	
LIMPIAPARABRISAS	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	
PITO	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	
IMAGEN CORPORATIVA	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	
FUGA MOTOR	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	
FUGA TRANSMISIÓN	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	
FUGA DIFERENCIAL	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	
TERCERA PLACA	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	
COMO CONDUZCO	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	
CHIP TANQUEO	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	

REVISIÓN TÉCNICA INTERIOR

	BUENO:	MALO:	NO APLICA:	OBSERVACIONES
LUCES CABINA	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	
LUCES PASAJEROS	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	
TAPICERÍA	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	
CINTURONES DE SEGURIDAD	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	
ESPEJOS RETROVISORES	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	
MARTILLO Y SALIDA DE EMERGENCIA	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	
PUERTA PASAJEROS	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	
PASAMANO	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	
TIMBRE	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	
PISO	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	
GUARDAPOLVOS / LODERAS	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	

REVISIÓN MECÁNICA

	BUENO:	MALO:	NO APLICA:	OBSERVACIONES
DISPOSITIVO DE VELOCIDAD	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	
SISTEMA DE FRENOS	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	
FRENO PARQUEO	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	
SISTEMA DIRECCIÓN	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	
SUSPENSIÓN	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	

EQUIPO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD

EXTINTOR: **X** CAP. LIBRAS: **10 LBS** VENCE: **FEBRERO 2024**
BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS: **X** CHALECO REFLEX: **X** CONOS: **X** HERRAMIENTA: **X**

A P R O B Ó : **X** **MULTIPROPOSITO** **N O** **X** **X**

REVISADO POR: **Jose Perdomo** CONDUCTOR: **Camilo Arteaga** PROPIETARIO: **Camilo Arteaga**
C.C.: **7703165** C.C.: **7703165**