

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

AUTOMÁS
Centros de Atención al Cliente

00000743-2403
ENLACE CDA S.A.S
NIT 830513179-2
DIAG 21 N° 52-79 Tel
8894266
CARTAGENA

FECHA
Fecha de prueba: 2024-03-11
Dirección: ZARAGOZILLA CR 53 #27-86

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEOR DEL VEHICULO
Nombre o razón social: GILBERTO LOPEZ
Documento de Identidad: CC. (X) NIT. () CE. () No. 73571928
Teléfono: 3128682397
Ciudad: CARTAGENA
Departamento: BOLIVAR

DATOS DEL VEHICULO
Placa: WLZ368
Marca: RENAULT
Línea: DUSTER
Clase: CAMPERO
Modelo: 2018
Cilindrada: 1998
Kilometraje: 167683
Servicio: PUBLICO
No Licencia Tránsito: 100253225522
Combustible: GASOLINA
Color: BLANCO GLACIAL (V)
Empresa:
Conductor: GILBERTO LOPEZ



Suspensión (Si aplica)		Frenos		Desviación Lateral		Inspección Sensorial	
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	76		76		47		44
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso
73	50	%	2759	3600	N	2773	3473
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 1 Izquierdo	Eje 2 Izquierdo	Eje 3 Izquierdo	Eje 4 Izquierdo	Eje 5 Izquierdo
31,6	18	%	2293	3298	N	2090	3198
Desequilibrio		Máximo		Unidad		Unidad	
	0,5		30		%		%
Máximo		Unidad		Unidad		Unidad	
	8,8		30		%		%
Eje 1	-2,2	Eje 2	-4,4	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ±10
Unidad (m/km)							
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA	G1 Eje4 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	NO APLICA	G1 Eje5 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA	G1 Eje1 Rln Derecho	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje1 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje2 Rln Derecho	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje2 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje3 Rln Derecho	NO APLICA
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje3 Rln Izquierdo	NO APLICA	G1 Eje4 Rln Derecho	NO APLICA
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje4 Rln Izquierdo	NO APLICA	G1 Eje5 Rln Derecho	NO APLICA
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Eje5 Rln Izquierdo	NO APLICA	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE	G1 Coljería	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Pies	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	NO APLICA
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	NO APLICA		
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE				
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de repuesto	CUMPLE				
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE				
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE				
G1 Parabrísas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE				
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Boliquín	CUMPLE				
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE				
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE				
G1 Salidas emergencia y Martillo	NO APLICA	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE				
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE				
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE				
G1 Reverse	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	NO APLICA				

G1: CARROCERIA
G2: SISTEMA DE SUSPENSION
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
G5: SISTEMA ELECTRICO
G6: EQUIPO DE CARRETERA

G7: LLANTAS
G8: RINES
G9: ESTADO DE PRESENTACION

G10: SISTEMA DE DIRECCION
G11: CHASIS
G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO: APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	6,35	6,45
Eje 2	6,35	6,31

LUIS ALBERTO RUIZ COBAS

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.