

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS

No: 00009676-2403

C.D.A.
SEIKOU S.A.S.

CDA SEIKOU SAS
NIT 901074563-0
Cra 20 No 66-34/40 Tel 7557338
BOGOTA D.C

FECHA

Fecha de prueba:
2024-03-30

Nombre o razón social:

FERNEY EDUARDO SUAREZ ROMERO

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Documento de identidad:

CC. (X) NIT. () CE. ()

No. 1070945539

Dirección:

CLL 9 # 9 - 24

Teléfono:

3105791162

Ciudad:

BOGOTA

Departamento:
DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL VEHICULO

Placa:

LCO294

Marca:

RENAULT

Línea:

DUSTER

Clase:

CAMPERO

Modelo:

2023

Cilindrada:

1333

Kilometraje:

75558

Servicio:

PUBLICO

No Licencia Tránsito:

10025926947

Combustible:

GASOLINA

Color:

BLANCO GLACIAL (V)

Empresa:

Conductor:



Delantera Izquierda		Valor	Delantera Derecha		Valor	Trasera Izquierda		Valor	Trasera Derecha		Valor	Minimo	Unidad	
		56			64			51			58	40		
Eficacia Total		Minimo	Unidad		Fuerza		Peso	Unidad		Fuerza		Peso	Unidad	
62,3		50	%		2359		3895	N		2698		4071	N	
Eficacia Auxiliar		Minimo	Unidad		Fuerza		Peso	Unidad		Fuerza		Peso	Unidad	
22		18	%		1796		3216	N		2646		3080	N	

Eje 1		0	Eje 2		-4.2	Eje 3		Eje 4	Eje 5		Máximo	± 10	Unidad	

Inspección Sensorial			Inspección Sensorial			Inspección Sensorial		
G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1	Luz de parqueo	CUMPLE	G1	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1	Luz interna	CUMPLE	G1	Eje4 llanta derecha	CUMPLE
G1	Anclaje sillars	CUMPLE	G1	Luz Placa	CUMPLE	G1	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE
G1	Estado tubos escape	CUMPLE	G1	Luces Altas	CUMPLE	G1	Eje5 llanta derecha	CUMPLE
G1	Aseo General	CUMPLE	G1	Luces Bajas	CUMPLE	G1	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE
G1	Espejos	CUMPLE	G1	Indicadores de tanlero	CUMPLE	G1	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G1	Pernos	CUMPLE	G1	Terminales Batería	CUMPLE	G1	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1	Soportes	CUMPLE	G1	Anclaje de batería	CUMPLE	G1	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1	Rotulas Superiores	CUMPLE	G1	Desempeñador	CUMPLE	G1	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1	Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1	Cruceta	CUMPLE	G1	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
G1	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1	Linterna	CUMPLE	G1	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1	Amortiguadores	CUMPLE	G1	Triángulos	CUMPLE	G1	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
G1	Tijeras	CUMPLE	G1	Banderola	CUMPLE	G1	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1	Tacos	CUMPLE	G1	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
G1	Retrovisores	CUMPLE	G1	Llanta de respuesto	CUMPLE	G1	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1	Pito	CUMPLE	G1	Gato	CUMPLE	G1	Latoneria y Pintura	CUMPLE
G1	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1	Herramienta	CUMPLE	G1	Tapicería	CUMPLE
G1	Parabrisas	CUMPLE	G1	Extintor	CUMPLE	G1	Cojinería	CUMPLE
G1	Ventanillas	CUMPLE	G1	Botiquín	CUMPLE	G1	Caja de Dirección	CUMPLE
G1	Puertas	CUMPLE	G1	Señales de advertencia	CUMPLE	G1	Terminales	CUMPLE
G1	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	G1	Brazos Axiales	CUMPLE
G1	Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	G1	Bastidor	CUMPLE
G1	Direccionales	CUMPLE	G1	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	G1	Pisos	CUMPLE
G1	Stop	CUMPLE	G1	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	G1	Promedio de Distancia	CUMPLE
G1	Reversa	CUMPLE	G1	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	G1	Promedio de Tiempo	CUMPLE

G1: CARROCERIA
G2: SISTEMA DE SUSPENSION
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
G5: SISTEMA ELECTRICO
G6: EQUIPO DE CARRETERA
G7: LLANTAS
G8: RINES
G9: ESTADO DE PRESENTACION

G10: SISTEMA DE DIRECCION
G11: CHASIS
G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		
Izquierda		Derecha
Eje 1	5.69	5.87
Eje 2	4.56	5.36