


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO				
Fecha de prueba 2024-03-20	Nombre o razón DIEGO FERNANDO MORALES	Documento de Identidad CC (X) NIT () CE () No. 94424607				
Dirección CRA 1D 63 67 BLOQUE 1 APT 102	Teléfono 1000000		Cludad Cali	Departamento Valle del cauca		

DATOS DEL VEHICULO

Placa ETL034	País Colombia	Servicio Público	Clase Automóvil	Marca Renault	Línea Logan
Modelo 2023	No. de licencia de transito 10028670855	Fecha Matrícula 2023-03-16	Color Blanco glaciar (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 9FB4SR0E5PM566725
No. Motor J759Q202758	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1598	Kilometraje 41363	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()



2024-03-20 ETL034 16:17

2024-03-20 ETL034 16:19

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 62.10	Delantera Derecha	Valor 78.20	Trasera Izquierda	Valor 44.30	Trasera Derecha	Valor 63.00	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-----------------	----------------	--------------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
			Eje 1 Izquierdo	2515.00	3267.00	N	Eje 1 Derecho	2386.00	2995.00	N	5.13	%
70.40	50	%	Eje 2 Izquierdo	1304.00	2269.00	N	Eje 2 Derecho	1364.00	2214.00	N	4.40	%
			Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
22.60	18	%	Eje 4 Izquierdo			N <th>Eje 4 Derecho</th> <td></td> <td></td> <td>N</td> <td></td> <td>%</td>	Eje 4 Derecho			N		%
			Eje 5 Izquierdo			N <th>Eje 5 Derecho</th> <td></td> <td></td> <td>N</td> <td></td> <td>%</td>	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral

Eje 1 -0.04	Eje 2 -0.07	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
----------------	----------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Puertas	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE
Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE
Eje2 Rín Izquierdo	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Eje1 Rín Derecho	CUMPLE
Eje5 Rín Izquierdo	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Eje1 Rín Izquierdo	CUMPLE
Señales de advertencia	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Eje4 Rín Derecho	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Luz placa	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Pisos	CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Eje4 Rín Izquierdo	CUMPLE	Eje2 Rín Derecho	CUMPLE
Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Limplaparabrisas	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Eje5 Rín Derecho	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Eje3 Rín Izquierdo	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Salidas de emergencia y Marillo	CUMPLE
Desempañador	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Botiquin	CUMPLE
Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Soportas	CUMPLE
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Eje3 Rín Derecho	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4,10
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4,08	4,11
Eje2	3,78	3,98

FELIX MAURICIO ORTIZ BECERRA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)