

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

C.D.A.
SEIKOU S.A.S.

No: 0000121
CDA SEIKOU SAS
NIT 901074563-0
Cra 20 No 66-34/40
7557338
BOGOTA D.C

Tel

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO
FECHA: 2021-07-27
Nombre o razón social: JHON CARLOS RUIZ MARTINEZ
Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. () No. 79820589
Dirección: CLL 71 14 64
Teléfono: 3132424653
Ciudad: BOGOTA
Departamento: DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL VEHICULO
Placa: GUX434
Marca: RENAULT
Linea: CAPTUR
Clase: CAMIONETA
Modelo: 2021
Cilindraje: 1998
Kilometraje: 32340
Servicio: PUBLICO
No Licencia Tránsito: 10020646662
Combustible: GASOLINA
Color: BLANCO GLACIAL (V)
Empresa:
Conductor:



Fecha 2021-07-27, Placa GUX434 Hora 16-38



Fecha 2021-07-27, Placa GUX434 Hora 16-40

Suspensión (Si aplica)												Unidad	
Delantera Izquierda	Valor 58	Delantera Derecha	Valor 60	Trasera Izquierda	Valor 57	Trasera Derecha	Valor 59	Mínimo 40				%	
Frenos													
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
81,3	50	%	Eje 1 Izquierdo	3581	4287	N	Eje 1 Derecho	3297	4061	N	7,4	30	%
			Eje 2 Izquierdo	2644	3051	N	Eje 2 Derecho	2164	2923	N	18,2	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad					Eje 3 Derecha						
24,6	18	%	Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho						
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho						
Desviación Lateral													
Eje 1	0	Eje 2	0	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ± 10				Unidad	(m/km)	
Inspección Visual													
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE			G5 Luz de parqueo	CUMPLE			G7 Eje3 Banta Izquierda	CUMPLE				
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE			G5 Luz interna	CUMPLE			G7 Eje4 Banta Derecha	CUMPLE				
G1 Anclaje sillitas	CUMPLE			G5 Luz Placa	CUMPLE			G7 Eje4 Banta Izquierda	CUMPLE				
G1 Estado tubos escape	CUMPLE			G5 Luces Altas	CUMPLE			G7 Eje5 Banta Derecha	CUMPLE				
G1 Asco General	CUMPLE			G5 Luces Bajas	CUMPLE			G7 Eje5 Banta Izquierda	CUMPLE				
G1 Espejos	CUMPLE			G5 Indicadores de batido	CUMPLE			G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE				
G2 Pernos	CUMPLE			G5 Terminales Bateria	CUMPLE			G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G2 Soportes	CUMPLE			G5 Anclaje de batería	CUMPLE			G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE				
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE			G5 Desempeñador	CUMPLE			G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE			G6 Cruce	CUMPLE			G8 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE				
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE			G6 Linterna	CUMPLE			G8 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G2 Amortiguadores	CUMPLE			G6 Triángulo	CUMPLE			G8 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE				
G2 Tijeras	CUMPLE			G6 Bandera	CUMPLE			G8 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE			G6 Tacos	CUMPLE			G8 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE				
G3 Retrovisores	CUMPLE			G6 Llanta de reserva	CUMPLE			G8 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G3 Pto	CUMPLE			G6 Gato	CUMPLE			G9 Linterna y Pintura	CUMPLE				
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE			G6 Herramienta	CUMPLE			G9 Tapiceria	CUMPLE				
G4 Parabrisas	CUMPLE			G6 Exterior	CUMPLE			G9 Cojineria	CUMPLE				
G4 Ventanillas	CUMPLE			G6 Botiquin	CUMPLE			G10 Caja de Dirección	CUMPLE				
G4 Puertas	CUMPLE			G6 Sellado de adherencia	CUMPLE			G10 Terminales	CUMPLE				
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE			G7 Eje1 Banta Derecha	CUMPLE			G10 Brazos Axiales	CUMPLE				
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE			G7 Eje1 Banta Izquierda	CUMPLE			G11 Bsoador	CUMPLE				
G5 Direccionales	CUMPLE			G7 Eje2 Banta Derecha	CUMPLE			G11 Pinos	CUMPLE				
G5 Stop	CUMPLE			G7 Eje2 Banta Izquierda	CUMPLE			G12 Promedio de Distancia	CUMPLE				
G5 Reversa	CUMPLE			G7 Eje3 Banta Derecha	CUMPLE			G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE				

G1 CARROCERIA
G2 SISTEMA DE SUSPENSION
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD
G5 SISTEMA ELECTRICO
G6 EQUIPO DE CARRETERA

G7 LLANTAS
G8 RINES
G9 ESTADO DE PRESENTACION

G10 SISTEMA DE DIRECCION
G11 CHASIS
G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)



[Firma manuscrita]
CARLOS RINCON

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)	
Rueda De Repuesto	6.7
Izquierda	Derecha
Eje 1	4.5
Eje 2	6.5
	5.8