

CDN
DE ORIENTE
servizi di tecnologia e consulenza

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEODR DEL VEHICULO

Fecha de prueba	Nombre a razón social	Documento de identidad	
2024-04-20	LINA MARIA GIL CASTAÑO	CC (X) NIT () CE () No. 1036936810	
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
CIRREB 51 44 RIONEGRO	9999999	Rionegro	Antioquia

DATOS DEL VEHICULO	
Modelo	1998
Marca	Ford
Color	Blanco
Placa	123456
Motor	4.0L V6
Transmision	Automatica
Combustible	Gasolina
Estado	Bueno
Valor	15000

Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Linea
LJ2807	Colombia	Público	Camioneta	Renault	Quater
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis
2023	10027069923	2022-08-31	Blanco gisela	Gasolina	VFHCHJ2046FM345204
No. Motor	OTMO	Cilindrada	Kilometraje	Numero de Bolas	Indicador de
75892143486	TIGO	1899	87045	6	(V) NO Poliarizados
					Si () NO (X)

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 8373

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 8373

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

E. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

Nota:

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o el ambiente.
Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública.

CONFORMIDAD DE LA REVISIÓN

APROBADO: SI, X, NO, _____

NÚMERO DE CONSECUTIVO DE LA INSPECCIÓN

25800

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Presión eje1 derecha 1 30.0 PSI Presión eje1 izquierda 1 30.0 PSI Presión eje2 derecha 1 30.0 PSI Presión eje2 izquierda 1 30.0 PSI
Eje1 derecha 1 3.2mm ; Eje2 derecha 1 3.48mm ; Eje1 izquierda 1 3.71mm ; Eje2 izquierda 1 3.44mm ; Lluanta de resquezo 2 91mm



2024-04-20 11:28:07 08:28
Fin del informe
Firma del inspector técnico autorizado por el representante legal del CDA
NIT. 900.130.135-8

ANDRÉS FELIPE JIMÉNEZ GONZÁLEZ

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Alexander Contreras Suarez (Inspección de luces), John Alexander Diaz Lopez (Inspección sensorial interior), Alexander Contreras Suarez (Iluminación, parrilla, suspensión y frenos), Alexander Contreras Suarez (Faro delantero), Alexander Contreras Suarez (Faro trasero), Alexander Contreras Suarez (Faro lateral), Alexander Contreras Suarez (Inspección sensorial exterior), John Alexander Diaz Lopez (Inspección sensorial exterior), Alexander Contreras Suarez (Inspección sensorial exterior), Alexander Contreras Suarez (Profundidad de frenado).

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

Generado por: Tecnoingeniería S.A.S. - Tecno-RTM (Sistema de gestión para revisiones técnicas mecánicas)

