


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2024-03-23	Nombre o razón CARLOS ALBERTO SARRIA MOLINA	Documento de identidad CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 16840153
Dirección CRA 1B 57 102	Teléfono 1000000	Ciudad Cali

DATOS DEL VEHICULO

Placa ETL159	País Colombia	Servicio Público	Clase Automóvil	Marca Renault	Línea Logan
Modelo 2023	No. de licencia de transito 10029214693	Fecha Matrícula 2023-05-29	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 9FB4SREB4PM672454
No. Motor A812UH09877	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1598	Kilometraje 25394	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI ( ) NO ( )



2024-03-23 ETL159 12:59



2024-03-23 ETL159 13:02

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 74.90	Delantera Derecha	Valor 76.00	Trasera Izquierda	Valor 67.90	Trasera Derecha	Valor 63.40	Mínimo 40	Unidad %
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
66.80	50	%	Eje 1 izquierdo	2489.00	3598.00	N	Eje 1 Derecho	2620.00	3354.00	N	5.00	30
			Eje 2 izquierdo	1484.00	2625.00	N	Eje 2 Derecho	1561.00	2632.00	N	4.93	30
Eficacia auxiliar	24.90	%	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral

Eje 1 0.34	Eje 2 -0.47	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
---------------	----------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Puertas	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Señales de advertencia	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Luz placa	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Pisos	CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Anclaje de Bateria	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
Desempañador	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Botiquin	CUMPLE
Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

**APROBADO: SI\_X**

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO** \_\_\_\_\_

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.30
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.98	4.30
Eje2	4.61	4.28

FELIX MAURICIO ORTIZ BECERRA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (*Sistema de gestión para revisión técnica mecánica*)