

SERVITECA COOTRANSLABOYANA		REVISION TÉCNICO MECÁNICA VEHÍCULOS		5472 CODIGO: F-M-01	
EMPRESA <u>Acuerdo Colombia</u>		Página 1 de 1		VERSION :00	
VEHICULO No. <u>2268</u>		SECTOR: <u>Especial</u>			
INFORMACIÓN GENERAL		VEHICULO PLACA: <u>EQW125</u>	CLASE: <u>Campero</u>	FECHA REVISIÓN <u>06/05/2024</u>	PROXIMA FECHA DE REVISION <u>06/07/2024</u>
INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR		NOMBRE <u>(E470) Esteban Alejandro Díaz Muñoz</u>		C.C. <u>1007582934</u>	
		TELÉFONO No. <u>3743357755</u>	VENC. DE VIGENCIA <u>14/09/2024</u>	CAT. <u>C1</u>	
INFORMACIÓN DEL VEHICULO		MOTOR:	NUMERO: <u>E470 C168747</u>		
		CHASIS:	MARCA: <u>Renault</u>	NUMERO: <u>9FBH SR5B3KM570359</u>	
		CARROCERÍA:	MARCA:	NUMERO:	
DOCUMENTACIÓN DEL VEHICULO		TIPO DE DOCUMENTO	ASEGURADORA	NUMERO	VENCIMIENTO
		S.O.A.T.	<u>Previsora</u>	<u>1508009176757000</u>	<u>23/10/2024</u>
		Seguro de responsabilidad civil contractual	<u>Mundial</u>	<u>2000363849</u>	<u>16/05/2024</u>
		Seguro de responsabilidad civil extracontractual	<u>Mundial</u>	<u>2000363846</u>	<u>16/05/2024</u>
		REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA	<u>N/A</u>	<u>169790434</u>	<u>23/10/2024</u>
		TARJETA DE OPERACIÓN	<u>N/A</u>	<u>328429</u>	<u>02/11/2024</u>
ÁREA DE REVISIÓN					
ESTADO GENERAL SECCIÓN ELÉCTRICA		B	M		
Estado luces de parqueo		☒	☐		
Estado de luces plenas		☒	☐		
Estado del Pito		☒	☐		
Estado luces direccionales		☒	☐		
Estado luces traseras		☒	☐		
Estado luz de freno		☒	☐		
Estado luz de techo		☒	☐		
Pito de Reverso		☒	☐		
ESTADO GENERAL CARROCERÍA		B	M		
Cinturones de Seguridad		☒	☐		
Espejo Inferior		☒	☐		
Espejos retrovisores		☒	☐		
Estado de vidrios laterales		☒	☐		
Estado de silletería, forros y cortinas		☒	☐		
Imagen Corporativa		☒	☐		
Plumilla Limpiabrisas		☒	☐		
Panorámico trasero		☒	☐		
Panorámico delantero		☒	☐		
ESTADO GENERAL DE SEGURIDAD		B	M		
Estado de frenos auxiliar		☒	☐		
Estado de frenos principal		☒	☐		
Estado de llantas delanteras		☒	☐		
Estado de llantas traseras		☒	☐		
Estado de llantas de repuesto		☒	☐		
Sistema de dirección		☒	☐		
Suspensión delantera		☒	☐		
Suspensión trasera		☒	☐		
Estado pastas delanteras		☒	☐		
Estado pastas traseras		☒	☐		
SOPORTE		B		M	N/A
Funcionamiento		☐		☐	☐
Estado general del Piso		☐		☐	☐
Salidas de emergencia		☐		☐	☐
Funcionamiento dispositivo de velocidad.		☐		☐	☐
EQUIPO DE CARRETERA		EXTINTOR		Capacidad: <u>5Lb</u>	
		Vencimiento: <u>06/2024</u>			
		Funcionamiento:		☒	
		HERRAMIENTAS		Q SI NO	
		Llave expansiva		1 ☒	
		Destornillador de pala grande		1 ☒	
		Destornillador de estrella grande		1 ☒	
		Alicate		1 ☒	
		Juego de llaves milimétricas		6 ☒	
		Manguera de aire		1 ☒	
		Tacos y triángulos		2 ☒	
		Linterna		1 ☒	
		Cables de Ignición		2 ☒	
		Gato y palanca		1 ☒	
		Llave o copa de pernos		1 ☒	
		BOTIQUÍN (Ver instructivo)		1 ☒	
OBSERVACIONES:		<u>Km: 120437</u>			
PLAZO MÁXIMO MTTTO:		<u>DD / MM / AAAA</u>			
MANTENIMIENTO CORRECTIVO:		<u>DD / MM / AAAA</u>			
Firma del conductor		Responsable de la revisión			
<u>Alejandro Diaz cc.1007582934</u>		<u>[Firma]</u>			
Convenciones Q= Cantidad B= Bueno M= Malo		VIGILADO SUPRATRANSPORTE			