

REVISIÓN PRELIMINAR VEHÍCULOS SERVICIO PÚBLICO - BIMESTRAL

EMPRESA: **MEGA TRANS S.A.S** FECHA REVISIÓN: **6/05/2024** REPORTE: **2:30** REPORTE: **JOSE PERDOMO** FECHA PROX. REVISIÓN: **5/07/2024**
PLACA: **GRK054** N.I.: **613** MARCA: **DUSTER** MODELO: **2023** KM: **FECHA**
PROPIETARIO: **RODRIGUEZ CASTRILLON GLORIA ELENA** C.C. **1.018.432.652** TEL: **3175287650**
DIRECCIÓN: **CONDOMINIO ALTOS DE ALEJANDRIA** CEL: **3175287650**

DOCUMENTOS

LC. TRANSITO No.: **10026912336** T.O. No.: **320390** VENCE: **25/08/2024**
SOAT No.: **35497931** COMPAÑIA: **SURA** VENCE: **12/08/2024**
RCC No.: **6130101 000173** CC: **SEGUROS DEL ESTADO S.A.** VENCE: **26/05/2024**
RCEC No.: **0613110 1000177** CC: **SEGUROS DEL ESTADO S.A.** VENCE: **26/05/2024**
C.D.A. No.: **N/A** COMPAÑIA: **N/A** VENCE: **N/A**

DATOS CONDUCTOR:

NOMBRES Y APELLIDOS: **AMIN RODRIGUEZ MANCHOLA** C.C. No. **12.117.302** CELULAR: **3144780821**
LICENCIA COND. No.: **12.117.302** CATEGORIA: **C2** VENCE: **7/02/2024**

REVISIÓN TÉCNICA EXTERNA

OBSERVACIONES

LATONERIA	BUENO: ☒	MALO:	NO APLICA:	
PINTURA	BUENO: ☒	MALO:	NO APLICA:	
LLANTA No. 1	BUENO: ☒	MALO:	NO APLICA:	
LLANTA No. 2	BUENO: ☒	MALO:	NO APLICA:	
LLANTA No. 3	BUENO: ☒	MALO:	NO APLICA:	
LLANTA No. 4	BUENO: ☒	MALO:	NO APLICA:	
LLANTA No. 5	BUENO:	MALO:	NO APLICA: ☒	
LLANTA No. 6	BUENO:	MALO:	NO APLICA: ☒	
LLANTA No. 7	BUENO:	MALO:	NO APLICA: ☒	
LLANTA No. 8	BUENO:	MALO:	NO APLICA: ☒	
LLANTA REPUESTO	BUENO: ☒	MALO:	NO APLICA:	
LUCES ALTAS	BUENO: ☒	MALO:	NO APLICA:	
LUCES BAJAS	BUENO: ☒	MALO:	NO APLICA:	
LUCES MEDIAS	BUENO: ☒	MALO:	NO APLICA:	
LUCES PARQUEO	BUENO: ☒	MALO:	NO APLICA:	
LUCES DIRECCIONALES	BUENO: ☒	MALO:	NO APLICA:	
LUZ REVERSA/ALARMA	BUENO: ☒	MALO:	NO APLICA:	
LUZ STOP	BUENO: ☒	MALO:	NO APLICA:	
PANORÁMICO DELANTERO	BUENO: ☒	MALO:	NO APLICA:	
PANORÁMICO TRASERO	BUENO: ☒	MALO:	NO APLICA:	
ESPEJOS LATERALES	BUENO: ☒	MALO:	NO APLICA:	
LIMPIAPARABRISAS	BUENO: ☒	MALO:	NO APLICA:	
PITO	BUENO: ☒	MALO:	NO APLICA:	
IMAGEN CORPORATIVA	BUENO: ☒	MALO:	NO APLICA:	
FUGA MOTOR	BUENO: ☒	MALO:	NO APLICA:	
FUGA TRANSMISIÓN	BUENO: ☒	MALO:	NO APLICA:	
FUGA DIFERENCIAL	BUENO: ☒	MALO:	NO APLICA:	
TERCERA PLACA	BUENO: ☒	MALO:	NO APLICA:	
COMO CONDUZCO	BUENO: ☒	MALO:	NO APLICA:	
CHIP TANQUEO	BUENO: ☒	MALO:	NO APLICA:	

REVISIÓN TÉCNICA INTERIOR

OBSERVACIONES

LUCES CABINA	BUENO: ☒	MALO:	NO APLICA:	
LUCES PASAJEROS	BUENO: ☒	MALO:	NO APLICA:	
TAPICERÍA	BUENO: ☒	MALO:	NO APLICA:	
CINTURONES DE SEGURIDAD	BUENO: ☒	MALO:	NO APLICA:	
ESPEJOS RETROVISORES	BUENO: ☒	MALO:	NO APLICA:	
MARTILLO Y SALIDA DE EMERGENCIA	BUENO: ☒	MALO:	NO APLICA:	
PUERTA PASAJEROS	BUENO: ☒	MALO:	NO APLICA:	
PASAMANO	BUENO: ☒	MALO:	NO APLICA:	
TIMBRE	BUENO: ☒	MALO:	NO APLICA:	
PISO	BUENO: ☒	MALO:	NO APLICA:	
GUARDAPOLVOS / LODERAS	BUENO: ☒	MALO:	NO APLICA:	

REVISIÓN MECÁNICA

OBSERVACIONES

DISPOSITIVO DE VELOCIDAD	BUENO: ☒	MALO:	NO APLICA:	
SISTEMA DE FRENOS	BUENO: ☒	MALO:	NO APLICA:	
FRENO PARQUEO	BUENO: ☒	MALO:	NO APLICA:	
SISTEMA DIRECCIÓN	BUENO: ☒	MALO:	NO APLICA:	
SUSPENSIÓN	BUENO: ☒	MALO:	NO APLICA:	

EQUIPO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD

EXTINTOR: **MULTIPROPOSITO** CAP. LIBRAS: **10 LBS** VENCE: **AGOSTO 2024**
BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS: ☒ CHALECO REFLEX: ☒ CONOS: ☒ HERRAMIENTA: ☒

REQUERIMIENTOS

A P R O B Ó : **SI** ☒ **NO** ☐

REVISADO POR: **JOSE PERDOMO** CONDUCTOR: **AMIN RODRIGUEZ MANCHOLA** PROPIETARIO: **RODRIGUEZ CASTRILLON GLORIA ELENA**

C.C. **1.080.297.915** C.C. **12.117.302** C.C. **1.018.432.652**