



**FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Inspección**

Fecha de revisión: 11/05/2024 Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte
Hora inicial: 11:05:00
Hora final: 11:49:00
Duración revisión:00 horas 44 min

Empresa de transporte: TRANSPORTES MULTIMODAL

Nombre de conductor: FABIO NELSON GIL GIL

Placa: LKN378

Ruta: OPERACION NACIONAL

Kilometraje: 42194

N.Int: 383

Capacidad: 5

Nro.Factura: 121209

Propietario: BANCOLOMBIA SA

Cédula Conductor: 70813639

Tipo: Camioneta

Modelo: 2022

Licencia: C1

Lote: TERCERA REVISION 2024

Marca: AUTEKO

Elaborado por:Inspe:/Rev1:/Rev2:

Técnicos: /JOSEPH CORRALES/KEVIN ARANGO

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Kevin Arango
Ingeniero Mecánico
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA
MATRICULA:AN230-171139

**GRUPOS EVALUADOS****Novedades de Inspección**

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
DOCUMENTACION DEL VEHICULO	Poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	Renovar	1	B
Observacion :	Documento Vencido			

DOCUMENTACION DEL VEHICULO	Poliza de Responsabilidad Civil Contractual	Renovar	1	B
Observacion :	Documento Vencido			

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda:3.8-Delantera Derecha:4.1-Trasera Izquierda Interior:5.3-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:5.2-Trasera

Derecha Exterior:0-LLanta de Repuesto:4

Observaciones generales: VEHICULO NO POSEE LLANTA DE REPUESTO DEBIDO A SU ORIGINALIDAD DE FABRICACION

Firma del técnico(s) o Director: Kevin Arango

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO LOS COLORES
NIT. 890.302.988-7
DIVISION TECNICOMECANICA

V03.40j
 Fecha: 11/05/2024 Hora: 11:01:20
 Fecha impr.: 11/05/2024 Hora impr.: 11:04:22

Nº serie : 36644
 Nº homologación :
 Fecha calibración :

Nombre : TRANSPORTES MULTIMODAL
 Dirección : TL COLORES
 Población : MEDELLIN
 Provincia : ANTIOQUIA
 DNI-NIF :
 Teléfono :
 Matrícula : LKN378
 Marca : ATECO
 Modelo : RICH 6
 Kilometraje : 42194
 Chasis :
 Inspectores : JOSEPH CORRALES GUINGUE

Límites

	Leve	Grave
A. PASO	> 7,0 m/km	> 10,0 m/km
FRENOS - Diferencia F.S.	> 20,0 %	> 30,0 %
FRENOS - Eficacia (%) F.S.	< 45 %	< 40 %
FRENOS - Eficacia (%) F.M.	< 25 %	< 20 %

A. PASO



Desviación: -0,6 m/km



Desviación: -0,5 m/km

SUSPENSIÓN



Efic.izq.: 71 %
 P.izq.: 465 kg

Dif.: 14 %

Efic.der.: 57 %
 P.der.: 418 kg



Efic.izq.: 67 %
 P.izq.: 519 kg

Dif.: 4 %

Efic.der.: 71 %
 P.der.: 522 kg

Calle 53 Carrera 72, esquina - PBX: 230 61 11 - Medellín - Colombia

ABRIMOS DOMINGOS Y FESTIVOS DE 8AM A 2PM

ISOLO A SU VEHÍCULO LO ATENDEMOS MEJOR QUE A USTED!

FRENOS

Total F.S.: 12025 N

Efic.: 64 %

Total peso: 1924 kg

Total F.M.: 3517 N

Efic.: 19 %



F.lzq.: 3029 N F.Der.: 2912 N



Dif.: 4 %

Dif.Máx.: 70 %

D.M.I.: 625 N D.M.D.: 191 N

O.lzq.: --- % O.Der.: --- %

F. PEDAL: --- N

Peso: 883 kg Efic.: 69 %

R.R.I.: 420 N R.R.D.: 190 N



F.lzq.: 1557 N F.Der.: 1960 N



Dif.: 21 %

Dif.Máx.: 54 %

D.M.I.: 252 N D.M.D.: 545 N

O.lzq.: --- % O.Der.: --- %

F. PEDAL: --- N

Peso: --- kg Efic.: --- %

R.R.I.: 9 N R.R.D.: 0 N



F.lzq.: 2885 N F.Der.: 3199 N



Dif.: 10 %

Dif.Máx.: 46 %

D.M.I.: 322 N D.M.D.: 595 N

O.lzq.: --- % O.Der.: --- %

F. PEDAL: --- N

Peso: 1041 kg Efic.: 60 %

R.R.I.: 338 N R.R.D.: 397 N