



Ficha Nro.68953

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Inspección

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Fecha de revisión: 17/05/2024
Hora Inicial: 16:50:00
Hora Final: 17:12:00
Duración revisión:00 horas 22 min

Empresa de transporte: TRANSPORTES MULTIMODAL
Nombre de conductor: CAROLINA GARCIA PEREZ

Placa: ESR187

Ruta: OPERACION NACIONAL

Kilometraje: 120304

N.Int: 608

Capacidad: 5

Nro.Factura: 121284

Propietario: AS TRANSPORTES ESPECIALES

Cédula Conductor: 1036631995

Tipo: Campero

Modelo: 2020

Licencia: C1

Lote: TERCERA REVISION 2024

Marca: RENAULT

Elaborado por Inspe./Rev1./Rev2:

Técnicos: JOSEPH CORRALES/JEFFERSON TABARES/KEVIN ARANGO

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Kevin Arango
Ingeniero Mecánico
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA
MATRICULA:AN230-171139



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.				
Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.				
LABRADO DE LLANTAS(mm)				
Delantera Izquierda:4.5-Delantera Derecha:4.2-Trasera Izquierda Interior:5.6-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:5.8-Trasera Derecha Exterior:0-LLanta de Repuesto:5.7				

Firma del técnico(s) o Director: Kevin Arango

----- FIN DEL REPORTE -----
TECNICENTRO LOS COLORES
NIT. 890.302.988-7
DIVISION TECNICOMECAÁNICA

Matricula: ESR187

Fecha: 17/05/2024 Hora: 17:04:07


FRENOS



Total F.S.: 9685 N
Efic.: 71 %

Total peso: 1384 kg

Total F.M.: 3165 N
Efic.: 23 %



F.lzq.: 2922 N F.Der.: 2926 N
Dif.: 0 %
Dif.Máx.: 63 %

D.M.I.: 494 N D.M.D.: 1326 N

O.lzq.: --- % O.Der.: --- %

F. PEDAL: --- N

Peso: 779 kg Efic.: 77 %

R.R.I.: 206 N R.R.D.: 235 N



F.lzq.: 1089 N F.Der.: 2076 N
Dif.: 48 %
Dif.Máx.: 48 %

D.M.I.: 1089 N D.M.D.: 2076 N

O.lzq.: --- % O.Der.: --- %

F. PEDAL: --- N

Peso: --- kg Efic.: -- %

R.R.I.: 256 N R.R.D.: 296 N



F.lzq.: 1658 N F.Der.: 2179 N
Dif.: 24 %
Dif.Máx.: 60 %

D.M.I.: 805 N D.M.D.: 2005 N

O.lzq.: --- % O.Der.: --- %

F. PEDAL: --- N

Peso: 605 kg Efic.: 65 %

R.R.I.: 243 N R.R.D.: 282 N

V03.40j

Fecha: 17/05/2024

Hora: 17:04:07

Fecha impr.: 17/05/2024

Hora impr.: 17:05:20

Nº serie

Nº 36658

Nº homologación

Fecha calibración

Nombre : TRANSPORTE MULTIMODAL

Dirección : TEC LOS COLORES

Población : MEDELLIN

Provincia : ANTIOQUIA

DNI-NIF : 00

Teléfono : 00

Matrícula : ESR187

Marca : RENAULT

Modelo : DUSTER

Kilometraje : 120304

Chasis : 0

Inspectores : JOSEPH CORRALES

Límites

A. PASO

FRENOS - Diferencia F.S.

FRENOS - Eficacia (%) F.S.

FRENOS - Eficacia (%) F.M.

Leve

> 7,0 m/km

> 20,0 %

< 45 %

< 25 %

Grave


> 10,0 m/km

> 30,0 %


< 40 %

< 20 %

A. PASO




Desviación: -4,9 m/km



Desviación: +0,3 m/km

SUSPENSIÓN




Efic.izq.: 69 %

P.izq.: 400 kg

Dif.: 1 %

Efic.der.: 70 %

P.der.: 379 kg



Efic.izq.: 49 %

P.izq.: 313 kg

Dif.: 6 %

Efic.der.: 43 %

P.der.: 292 kg