

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001691-2405



CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR TECNICARS FUNZA
NIT 901283780-9
CARRERA 9 # 25 - 65 FUNZA Tel 3114494530

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO									
Fecha de prueba: 2024-05-18	Nombre o razón social: MARTINEZ BABATIVA GLEIDY YAMILE					Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 1022336370				
Dirección: CALLE63 SUR		Telefono:	3124941417	Ciudad:	BOGOTA	Departamento:	DISTRITO CAPITAL				
DATOS DEL VEHICULO											
Placa: LUM905	Marca: RENAULT	Linea:	LOGAN	Clase:	AUTOMOVIL	Modelo:	2023	Cilindrada:	1598	Kilometraje:	24980
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10028694448	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:			Conductor:	MARTINEZ BABATIVA GLEIDY YAMILE			



Fecha 2024-05-18, Placa LUM905 Hora 11:50



Fecha 2024-05-18, Placa LUM905 Hora 12:00

Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 65	Delantera Derecha	Valor 71	Trasera Izquierda	Valor 51	Trasera Derecha	Valor 57	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	--------------	-------------

Frenos

Eficacia Total	Mínimo 65	Unidad %	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
			Eje 1 Izquierdo	2329	N	Eje 1 Derecho	2237	N	4	30	%
			Eje 2 Izquierdo	1407	N	Eje 2 Derecho	1449	N	2,9	30	%

Desviación Lateral

Eje 1	-5,3	Eje 2	0	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
-------	------	-------	---	-------	-------	-------	--------	------	--------	--------

Inspección Sensorial

G1 Luces de freno	CUMPLE	G1 Estado peldaños	NO APLICA	G1 Fuga aceite motor	CUMPLE
G1 Luces de reversa	CUMPLE	G1 Estado espejos / retrovisores	CUMPLE	G1 Fuga aceite transmisión	CUMPLE
G1 Luces de estacionamiento	CUMPLE	G1 Estado parachoques, defensas	CUMPLE	G1 Fuga combustible	CUMPLE
G1 Luces direccionales	CUMPLE	G1 Placa(s) lateral(es) / Techo	CUMPLE	G1 Fuga sistema refrigeración	CUMPLE
G1 Luces Posición	CUMPLE	G1 Holguras sistema dirección	CUMPLE	G1 Sistema de escape	CUMPLE
G1 Luces internas	CUMPLE	G1 Terminales dirección	CUMPLE	G1 Func. Embrague	CUMPLE
G1 Luces bajas/altas	CUMPLE	G1 Brazos axiales	CUMPLE	G1 Estado cardán	NO APLICA
G1 Testigos de tablero	CUMPLE	G1 Fuga aceite hidráulico	CUMPLE	G1 Batería	CUMPLE
G1 Luz placa	CUMPLE	G1 Estado guardapolvos	CUMPLE	G1 Cableado eléctrico	CUMPLE
G1 Pito	CUMPLE	G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Holgura elementos transmisión	CUMPLE
G1 Alarma sonora reversa	NO APLICA	G1 Barra estabilizadora	CUMPLE	G1 Presencia humo (negro / azul)	CUMPLE
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Brazos y/o tijeras	CUMPLE	G1 Estado Rines	CUMPLE
G1 Cinturones de seguridad	CUMPLE	G1 Rótulas	CUMPLE	G1 Estado llantas	CUMPLE
G1 Dispositivo control de velocidad	NO APLICA	G1 Resortes / Ballestas / Barra torsión	CUMPLE	G1 Llanta de repuesto	CUMPLE
G1 Salida de emergencia	NO APLICA	G1 Estado guardapolvos / Bujes	CUMPLE	G1 Perno(s) / Espárrago(s) / Tuerca(s)	CUMPLE
G1 Mecanismo expulsión y/o fragmentación	NO APLICA	G1 Splinders	NO APLICA	G1 Largueros y/o travesaños	CUMPLE
G1 Extintor / Botiquín	CUMPLE	G1 Bombonas	NO APLICA	G1 Estado piso	CUMPLE
G1 Gato / Tacos / Triángulos	CUMPLE	G1 Carrera y retorno del pedal	CUMPLE	G1 Sujeción carrocería al chasis	CUMPLE
G1 Herramienta / Cruceta	CUMPLE	G1 Superficie antideslizante	CUMPLE	G1 Presencia corrosión	CUMPLE
G1 Estado puertas / Chapas / Seguros	CUMPLE	G1 Estado mangueras / Tuberías	CUMPLE	G1 Tarjeta propiedad	CUMPLE
G1 Estado sillín / Tapicería / Cojinería	CUMPLE	G1 Estado disco / campana (visual)	CUMPLE	G1 SOAT	CUMPLE
G1 Vidrios y mecanismos	CUMPLE	G1 Freno estacionamiento	CUMPLE	G1 RTM y EC	CUMPLE
G1 Panorámico(s)	CUMPLE	G1 Fuga aire y/o líquido hidráulico	CUMPLE	G1 Avisos normativos / empresa	CUMPLE
G1 Estado latonería	CUMPLE	G1 Presión y/o vacío aire	NO APLICA		
G1 Estado pintura	CUMPLE	G1 Nivel líquido de frenos	CUMPLE		

G1: ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN	G3: CARROCERÍA	G5: SISTEMA DE SUSPENSIÓN	G7: MOTOR Y TRANSMISIÓN	G9: CHASIS
G2: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G4: SISTEMA DE DIRECCIÓN	G6: SISTEMA DE FRENIOS	G8: RINES Y LLANTAS	G10: DOCUMENTACIÓN

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		6.08
Izquierda		Derecha
Eje 1	5,73	5,02
Eje 2	6,35	7,04

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.