



Ficha Nro.69275

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Inspección

Fecha de revisión: 25/05/2024

Hora inicial: 09:37:00

Hora final: 10:32:00

Duración revisión: 00 horas 55 min

Decreto: 1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Empresa de transporte: TRANSPORTES MULTIMODAL
Nombre de conductor: LUIS FERNANDO GRANADOS CONTRERAS

Placa: LKN379

Ruta: SERVICIOS ESPECIALES

Kilometraje: 52550

N.Int: 384

Capacidad: 5

Nro. Factura: 121496

Técnicos: JEFFERSON TABARES/KEVIN ARANGO

Propietario: BANCOLOMBIA S.A

Cédula Conductor: 1119699663

Tipo: Camioneta

Modelo: 2022

Licencia: C2

Lote: TERCERA REVISION 2024

Marca: DONGFENG


Elaborado por: Inspec/Rev1/Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO. SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Kevin Arango
Ingeniero Mecánico
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA
MATRICULA: AN230-171139



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.				

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda: 4.2-Delantera Derecha: 3.9-Trasera Izquierda Interior: 1.9-Trasera Izquierda Exterior: 0-Trasera Derecha Interior: 1.6-Trasera Derecha Exterior: 0-LLanta de Repuesto: 2

Observaciones generales: REVISAR RODILLO DE BOSIN LADO IZQUIERDO, PRESENTA VIBRACION // REVISAR ESFERA INFERIOR LADO DERECHO // COMPLETAR BOTIQUIN

Firma del técnico(s) o Director: Kevin Arango

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO LOS COLORES
NIT. 890.302.988-7
DIVISIÓN TECNICOMECAÁNICA

V03.40j

Fecha: 25/05/2024

Hora: 10:23:25

Fecha impr.: 25/05/2024

Hora impr.: 10:25:09

Nº serie

Nº : 36667

Nº homologación :

Fecha calibración :

Nombre : TRANSPORTES MULTIMODAL
Dirección : TL COLORES
Población : MEDELLIN
Provincia : ANTIOQUIA
DNI-NIF :
Teléfono :
Matrícula : LKN379
Marca : DONGFENG
Modelo : G
Kilometraje : 52550
Chasis :
Inspectores : JUAN CARLOS HERNANDEZ

Límites

A. PASO

FRENOS - Diferencia F.S.

FRENOS - Eficacia (%) F.S.

FRENOS - Eficacia (%) F.M.

Leve

> 7,0 m/km

> 20,0 %

< 45 %

< 25 %

Grave

> 10,0 m/km

> 30,0 %

< 40 %

< 20 %

A. PASO



Desviación: -3,0 m/km



Desviación: -3,0 m/km

SUSPENSIÓN



Efic.izq.: 48 %

P.izq.: 464 kg

Dif.: 6 %

Efic.der.: 54 %

P.der.: 423 kg



Efic.izq.: 71 %

P.izq.: 520 kg

Dif.: 0 %

Efic.der.: 71 %

P.der.: 508 kg

Calle 53 Carrera 72, esquina - PBX: 230 61 11 - Medellín - Colombia
ABRIMOS DOMINGOS Y FESTIVOS DE 8AM A 2PM
¡SOLO A SU VEHÍCULO LO ATENDEMOS MEJOR QUE A USTED!

Matrícula: LKN379

Fecha: 25/05/2024 Hora: 10:23:25


FRENOS



Total F.S.: 12851 N
Efic.: 68 %

Total peso: 1915 kg


Total F.M.: 5610 N
Efic.: 30 %



F.lzq.: 3327 N F.Der.: 3319 N
Dif.: 0 %
Dif.Máx.: 6 %



F.lzq.: 2820 N F.Der.: 2790 N
Dif.: 1 %
Dif.Máx.: 10 %



F.lzq.: 3106 N F.Der.: 3098 N
Dif.: 0 %
Dif.Máx.: 17 %

D.M.I.: 2672 N D.M.D.: 2840 N

D.M.I.: 622 N D.M.D.: 692 N

D.M.I.: 530 N D.M.D.: 438 N

O.lzq.: — % O.Der.: — %

O.lzq.: — % O.Der.: — %

O.lzq.: — % O.Der.: — %

F. PEDAL: — N

F. PEDAL: — N

F. PEDAL: — N

Peso: 887 kg Efic.: 76 %

Peso: — kg Efic.: — %

Peso: 1028 kg Efic.: 62 %

R.R.I.: 506 N R.R.D.: 480 N

R.R.I.: 110 N R.R.D.: 105 N

R.R.I.: 862 N R.R.D.: 856 N