

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL




FECHA

Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad
2024-05-28	CRISTIAN DAVID DIAZ	CC (X) NIT () CE () No. 1128440662
Dirección	Teléfono	
CLLE68B # 30-17	10000000	
DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		

DATOS DEL VEHICULO

Placa LKL567	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster
Modelo 2024	No. de licencia de transito 10029661173	Fecha Matrícula 2023-07-29	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 9FBHJD209RM729773
No. Motor J759Q233537	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1598	Kilometraje 17311	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()
					Blindaje SI () NO (X)



2024-05-28 LKL567 09:08

2024-05-28 LKL567 09:10

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 71.60	Delantera Derecha	Valor 87.60	Trasera Izquierda	Valor 75.00	Trasera Derecha	Valor 70.90	Mínimo	Unidad %
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------	-------------

Frenos

Eficacia total 52.50	Mínimo 50	Unidad %	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
			Eje 1 izquierdo	1383.00	4298.00	N	Eje 1 Derecho	1505.00	3615.00	N	8.11	30	%
			Eje 2 izquierdo	2205.00	2817.00	N	Eje 2 Derecho	2051.00	2886.00	N	6.98	30	%
			Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%	
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%	
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%	

Desviación lateral

Eje 1 0.11	Eje 2 -0.08	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
---------------	----------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Tacos	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Anclaje de Batería	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE
Luces de Parqueo	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Bolíquín	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Brazos Axiales	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Señales de Advertencia	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE		

G1 CARROCERIA

G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7 LLANTAS

G10 SISTEMA DE DIRECCION

G2 SISTEMA DE SUSPENSION

G5 SISTEMA ELECTRICO

G8 RINES

G11 CHASIS

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		2.12
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.11	4.32
Eje2	4.78	4.98


STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)