

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA

Fecha de prueba 2024-04-12	Nombre o razón social CRISTIAN VILLADA	DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		
Dirección CRA38 #68-84		Teléfono 55555555	Documento de Identidad CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 1017182918	Ciudad Medellín

DATOS DEL VEHICULO					
Placa WNS834	País Colombia	Servicio Público	Clase Camiloneta	Marca Renault	Línea Duster expression
Modelo 2016	No. de licencia de transito 10028260926	Fecha Matrícula 2015-12-28	Color Blanco artica	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 9FBHS1A63GM584017
No. Motor A402C051125	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 221718	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI ( ) NO ( )
					Blindaje SI ( ) NO (X)



2024-04-12 WNS834 14:37

2024-04-12 WNS834 14:37

Suspensión (si aplica)								
Delantera Izquierda	Valor 74.70	Delantera Derecha	Valor 75.20	Trasera Izquierda	Valor 77.40	Trasera Derecha	Valor 80.10	Mínimo Unidad %

Frenos													
Eficacia total	Mínimo	Unidad %	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad					
59.90	50	%	Eje 1 izquierdo	3421.00	4771.00	N	Eje 1 Derecho	2656.00	4059.00	N	22.40*	30	%
			Eje 2 izquierdo	1580.00	3027.00	N	Eje 2 Derecho	1257.00	3014.00	N	20.40*	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
13.40*	18	%	Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

Desviación lateral					
Eje 1 -0.06	Eje 2 -0.14	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/- 10 Unidad m/km

Inspección Visual					
Indicadores de tablero	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Desempañador	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Gato	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

**APROBADO: SI X**  
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO** \_\_\_\_\_

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.62
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.34	4.54
Eje2	4.23	4.87

*Steven Zapata*  
STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)