



Ficha Nro.69883

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Inspección

Fecha de revisión: 12/06/2024 Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte
Hora inicial: 07:34:00
Hora final: 08:18:00
Duración revisión:00 horas 44 min

Empresa de transporte: TRANSPORTES MULTIMODAL
Nombre de conductor: FRANCIA CATALINA BEDOYA GIL
Placa: NLV941
Ruta: ESPECIALES
Kilometraje: 411
Técnicos: /JAIME NARANJO/JOSEPH CORRALES

N.Int: 580
Capacidad: 5
Nro.Factura: 122763

Propietario: TRANSPORTES MULTIMODAL GROUP SAS
Cédula Conductor: 32353163
Tipo: Camioneta
Modelo: 2024
Licencia: C1

Lote: TERCERA REVISION 2024
Marca: BYD
Elaborado por:Inspe:JUAN HERNANDEZ/Re

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Kevin Arango
Ingeniero Mecánico
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA
MATRICULA:AN230-171139



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

| GRUPO | DESCRIPCION | ACCION | UND | TIPO |
|--|-------------|--------|-----|------|
| Defectos Tipo A:Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente. | | | | |
| Defectos Tipo B:Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente. | | | | |
| LABRADO DE LLANTAS(mm) | | | | |
| Delantera Izquierda:5.6-Delantera Derecha:5-Trasera Izquierda Interior:7.7-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:7.5-Trasera Derecha Exterior:0-LLanta de Repuesto:6 | | | | |

Firma del técnico(s) o Director: Joseph Corrales Arango

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO LOS COLORES
NIT. 890.302.988-7
DIVISIÓN TECNICOMECAÁNICA

V03.40j

Fecha: 12/06/2024

Hora: 08:07:04

Fecha impr.: 12/06/2024

Hora impr.: 08:09:00

Nº serie

Nº : 36698

Nº homologación

Fecha calibración

Nombre : TRANSPORTE MULTIMODAL
 Dirección : TECNICENTRO LOS COLORES
 Población : MEDELLIN
 Provincia : ANTIOQUIA
 DNI-NIF :
 Teléfono : 230 61 11
 Matrícula : NLV941
 Marca : BYD
 Modelo : EV -D1
 Kilometraje : 411
 Chasis :
 Inspectores : JOSEPH CORRALES GUINGUE

Límites

A. PASO

FRENOS - Diferencia F.S.

FRENOS - Eficacia (%) F.S.

FRENOS - Eficacia (%) F.M.

Leve

> 7,0 m/km

> 20,0 %

< 45 %

< 25 %

Grave

> 10,0 m/km

> 30,0 %

< 40 %

< 20 %

A. PASO




Desviación: -0,4 m/km



Desviación: -0,5 m/km

SUSPENSIÓN




Efic.izq.: 52 %

Dif.: 6 %

P.izq.: 421 kg

Efic.der.: 58 %

P.der.: 444 kg



Efic.izq.: 56 %

Dif.: 5 %

P.izq.: 379 kg

Efic.der.: 61 %

P.der.: 397 kg

Calle 53 Carrera 72, esquina - PBX: 230 61 11 - Medellín - Colombia

ABRIMOS DOMINGOS Y FESTIVOS DE 8AM A 2PM

¡SOLO A SU VEHÍCULO LO ATENDEMOS MEJOR QUE A USTED!

Matricula: NLV941

Fecha: 12/06/2024 Hora: 08:07:04

FRENOS



Total peso: 1641 kg



Total F.S.: 8476 N
Efic.: 53 %

F.lzq.: 2318 N F.Der.: 2039 N
Dif.: 12 %
Dif.Máx.: 13 %

D.M.I.: 1026 N D.M.D.: 892 N
O.lzq.: --- % O.Der.: --- %
F. PEDAL: --- N


Peso: 865 kg Efic.: 51 %
R.R.I.: 278 N R.R.D.: 229 N

F.lzq.: 1997 N F.Der.: 1987 N
Dif.: 1 %
Dif.Máx.: 11 %

D.M.I.: 700 N D.M.D.: 625 N
O.lzq.: --- % O.Der.: --- %
F. PEDAL: --- N

Peso: --- kg Efic.: -- %
R.R.I.: 82 N R.R.D.: 141 N

Total F.M.: 3984 N
Efic.: 25 %



F.lzq.: 2115 N F.Der.: 2004 N
Dif.: 5 %
Dif.Máx.: 8 %

D.M.I.: 464 N D.M.D.: 503 N
O.lzq.: --- % O.Der.: --- %
F. PEDAL: --- N

Peso: 776 kg Efic.: 54 %
R.R.I.: 134 N R.R.D.: 134 N