

FORMATO REVISION PREVENTIVA

No: 00000958-2403
CDA DEL CENTRO
NIT 901249622
Transversal 1 Sur No.18-
14/16/20 IBAGUE Tel
2596465



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba: 2024-03-22	Nombre o razón social: SANTOS SALINAS LARA	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 14270133
Dirección: MZ 46 CS 4 SIMON B ETP 2	Teléfono: 316685637	Ciudad: IBAGUE	Departamento: TOLIMA
DATOS DEL VEHICULO			
Placa: W02322	Marca: CHEVROLET	Línea: N300	Clase: CANIONETA
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10019704950	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO CUMBRE
		Empresa:	Modelo: 2020
			Cilindrada: 1298
			Kilometraje: 167000
			Conductor: SANTOS SALINAS LARA



Suspensión (Si aplica)															
Delantera Izquierda		Valor	Delantera Derecha		Valor	Trasera Izquierda		Valor	Trasera Derecha		Valor	Mínimo	Unidad		
		\$8			\$3			\$7			\$7	40	%		
Frenos															
Eficacia Total	Mínimo	Unidad			Fuerza	Peso	Unidad			Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
\$2.2	\$0	%	Eje 1 Izquierdo		2405	3951	N	Eje 1 Derecho		2523	2923	N	4,7	30	%
			Eje 2 Izquierdo		958	3384	N	Eje 2 Derecho		753	3355	N	21,4*	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo					Eje 3 Derecho							
31,9	18	%	Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho								
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho								
Desviación Lateral															
Eje 1	7,5	Eje 2	0,8	Eje 3	Eje 4		Eje 5		Máximo ± 10		Unidad		(mm)		
Inspección Sensorial															
G1	Identificación reglamentaria		CUMPLE		G1	Luz de parqueo		CUMPLE		G1	Eje3 llanta Izquierda		CUMPLE		
G1	Delintivo de la empresa		CUMPLE		G1	Luz Interna		CUMPLE		G1	Eje4 llanta Derecha		CUMPLE		
G1	Ardoje sillaz		CUMPLE		G1	Luz Placa		CUMPLE		G1	Eje4 llanta Izquierda		CUMPLE		
G1	Estado tubos escape		CUMPLE		G1	Luces Altas		CUMPLE		G1	Eje5 llanta Derecha		CUMPLE		
G1	Asen General		CUMPLE		G1	Lucas Bajas		CUMPLE		G1	Eje5 llanta Izquierda		CUMPLE		
G1	Espejos		CUMPLE		G1	Indicadores de tablero		CUMPLE		G1	Eje1 Rin Derecho		CUMPLE		
G1	Parnos		CUMPLE		G1	Terminales Bateria		CUMPLE		G1	Eje1 Rin Izquierdo		CUMPLE		
G1	Soportes		CUMPLE		G1	Ardoje de bateria		CUMPLE		G1	Eje2 Rin Derecho		CUMPLE		
G1	Rotulas Superiores		CUMPLE		G1	Desempeñador		CUMPLE		G1	Eje2 Rin Izquierdo		CUMPLE		
G1	Rotulas Inferiores		CUMPLE		G1	Cruceta		CUMPLE		G1	Eje3 Rin Derecho		CUMPLE		
G1	Resortes o Ballestas		CUMPLE		G1	Linterna		CUMPLE		G1	Eje3 Rin Izquierdo		CUMPLE		
G1	Amortiguadores		CUMPLE		G1	Triangulos		CUMPLE		G1	Eje4 Rin Derecho		CUMPLE		
G1	Tijeras		CUMPLE		G1	Banderola		CUMPLE		G1	Eje4 Rin Izquierdo		CUMPLE		
G1	Limpieparabrisas		CUMPLE		G1	Tacos		CUMPLE		G1	Eje5 Rin Derecho		CUMPLE		
G1	Retrovisores		CUMPLE		G1	Llanta de respueto		CUMPLE		G1	Eje5 Rin Izquierdo		CUMPLE		
G1	Pito		CUMPLE		G1	Gato		CUMPLE		G1	Latoneria y Pintura		CUMPLE		
G1	Dispositivo de velocidad		CUMPLE		G1	Herramienta		CUMPLE		G1	Tapiceria		CUMPLE		
G1	Parabrisas		CUMPLE		G1	Extintor		CUMPLE		G1	Cojinera		CUMPLE		
G1	Ventanas		CUMPLE		G1	Botuqin		CUMPLE		G1	Caja de Direccion		CUMPLE		
G1	Puertas		CUMPLE		G1	Señales de advertencia		CUMPLE		G1	Terminales		CUMPLE		
G1	Cinturones de Seguridad		CUMPLE		G1	Eje1 llanta Derecha		CUMPLE		G1	Brazos Auxiliaes		CUMPLE		
G1	Salidas emergencia y Martillo		CUMPLE		G1	Eje1 llanta Izquierda		CUMPLE		G1	Bastidor		CUMPLE		
G1	Direccionales		CUMPLE		G1	Eje2 llanta Derecha		CUMPLE		G1	Pisos		CUMPLE		
G1	Stop		CUMPLE		G1	Eje2 llanta Izquierda		CUMPLE		G1	Promedio de Distancia		CUMPLE		
G1	Reversa		CUMPLE		G1	Eje3 llanta Derecha		CUMPLE		G1	Promedio de Tiempo		CUMPLE		

G1: CARROCERIA G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD G7: LLANTAS G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION G5: SISTEMA ELECTRICO G8: RINES G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD G6: EQUIPO DE CARRETERA G9: ESTADO DE PRESENTACION G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Especio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos: (Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 %.) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		3,19
Izquierda		Derecha
Eje 1	4,69	4,51
Eje 2	2,03	4,43

Ing. Jhon Dairo Bonilla pulecio

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.