

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2024-06-19	Nombre o razón social CRISTIAN VILLADA	Documento de Identidad CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 1017182918			
Dirección CRA38 #68-84		Teléfono 5555555	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO							
Placa WNS834	Pais Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster expression		
Modelo 2016	No. de licencia de tránsito 10028260926	Fecha Matrícula 2015-12-28	Color Blanco artica	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 9FBHS1A63GM584017		
No. Motor A402C051125	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 225226	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI ( ) NO ( )	Blindaje SI ( ) NO (X)	



Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	64.90		46.60		64.20		71.20		%

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unid
66.80	50	%	Eje 1 izquierdo 2289.00	4414.00	N	Eje 1 Derecho 2250.00	3922.00	N	1.70	30	%
			Eje 2 izquierdo 2486.00	3063.00	N	Eje 2 Derecho 2631.00	3053.00	N	5.51	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
12.90*	18	%	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/l
-0.14	-0.11						

Inspección Visual							
Luces altas	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		
Cojinería	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE		
Bastidor	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE		
Pernos	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE		
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE		
Terminales Batería	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE		
Luz interna	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Pito	CUMPLE		
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Anciaje de Batería	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE		
Anciaje Sillas	CUMPLE	Luces de Parquao	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE		
Terminales	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE		
Luz Placa	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Linterna	CUMPLE		
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE		
Lalonería y Pintura	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE		
Cruceles	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE		
Retrovisores	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE		
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE		
Triángulos	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Stop	CUMPLE		
Parabrisas	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE		
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE		
Banderola	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE		
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE				

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS

**APROBADO: SI\_X\_**  
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO** \_\_\_\_\_

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	3.90	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.62	4.35
Eje2	3.77	4.00

*Steven Zapata*  
**STEVEN ZAPATA SERNA**

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

*Tecnimaq Ingenieria S.A.S. - Techn-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)*