



FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Inspección

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Fecha de revisión: 23/06/2024

Hora Inicial: 09:30:00

Hora final: 09:52:00

Duración revisión: 00 horas 22 min

Empresa de transporte: TRANSPORTES MULTIMODAL

Nombre de conductor: JOSE LUIS MORALES

Placa: NLV926

Ruta: SERVICIOS ESPECIALES

Kilometraje: 10201

N.Int: 579

Capacidad: 5

Nro.Factura: 124064

Técnicos: /JAIME NARANJO/SEBASTIAN MONSALVE

Propietario: TRANSPORTES MULTIMODAL GROUP SAS

Cédula Conducto: 71373266

Tipo: Camioneta

Modelo: 2024

Licencia: C2

Lote: TERCERA REVISION 2024

Marca: BYD

Elaborado por Inspe/Rev1/Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

Kevin Arango

Ingeniero Mecánico

KEVIN ALONSO ARANGO VILLA

MATRICULA:AN230-171139



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A:Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B:Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda:6.6-Delantera Derecha:6.6-Trasera Izquierda Interior:7.7-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:7.7-Trasera

Derecha Exterior:0-Llanta de Repuesto:5.6

Firma del técnico(s) o Director: Sebastian M

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO LOS COLORES
NIT. 890.302.988-7
DIVISIÓN TECNICOMECAÑICA