

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS

NO: 00001478-2406
CDA AUTOMAS BARBOSA
NIT 901214167-9
CALLE 15 # 19A-65 Tel
6263583
BARBOSA

CENSO BIOMÉTRICO AUTOMOTOR

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

FECHA
Fecha de prueba:
2024-06-07

Nombre o razón social:
YARNOBIS ABAD OCHOA

Documento de Identidad:
CC (X) NIT () CE ()

No. 1045110652

Dirección:
EL EDEN

Teléfono:
3138036948

Ciudad:
YOLOMBO

Departamento:
ANTIOQUIA

Placa:
LKL992

Marca:
TOYOTA

Línea:
HILUX

Clase:
CAMIONETA

Modelo:
2024

Cilindrada:
2393

Kilometraje:
671

Servicio:
PÚBLICO

No Licencia Tránsito:
10031473081

Combustible:
GASOLINA

Color:
SUPER BLANCO

Empresa:
YARNOBIS ABAD OCHOA

Conductor:
YARNOBIS ABAD OCHOA



Diametra Izquierda		Valor	Diametra Derecha		Valor	Trasera Izquierda		Valor	Trasera Derecha		Valor	Minimo	Unidad
Eficacia Total		55,7	Minimo		50	%		Frenos		Fuerza		Peso	Unidad
Eficacia Auxiliar		25,4	Minimo		18	%		Eje 1 Izquierdo		Eje 2 Derecho		2815	5592
			Unidad					Eje 3 Izquierdo		Eje 4 Derecho		2640	4081
								Eje 4 Izquierdo		Eje 5 Derecho		N	N
								Eje 5 Izquierdo				6,7	30
													%

Eje 1		-2,8	Eje 2		4,5	Eje 3		4,5	Eje 4		4,5	Eje 5		Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
G1		Identificación reglamentaria	G1		CUMPLE	G1		Luz de parqueo	G1		CUMPLE	G1		Eje3 llanta izquierda	G1		NO APLICA
G1		Distintivo de la empresa	G1		CUMPLE	G1		Luz Intema	G1		CUMPLE	G1		Eje4 llanta derecha	G1		NO APLICA
G1		Archie sillars	G1		CUMPLE	G1		Luz Placa	G1		CUMPLE	G1		Eje5 llanta izquierda	G1		NO APLICA
G1		Estado tubos escape	G1		CUMPLE	G1		Luces Altas	G1		CUMPLE	G1		Eje5 llanta derecha	G1		NO APLICA
G1		Aseo General	G1		CUMPLE	G1		Luces Bajas	G1		CUMPLE	G1		Eje1 llanta izquierda	G1		NO APLICA
G1		Espejos	G1		CUMPLE	G1		Indicadores de tablero	G1		CUMPLE	G1		Eje1 llanta derecha	G1		NO APLICA
G1		Pornos	G1		CUMPLE	G1		Terminales de balera	G1		CUMPLE	G1		Eje1 Rin izquierdo	G1		CUMPLE
G1		Soportes	G1		CUMPLE	G1		Desempeñador	G1		CUMPLE	G1		Eje2 Rin izquierdo	G1		CUMPLE
G1		Roullas Superiores	G1		CUMPLE	G1		Cruceia	G1		CUMPLE	G1		Eje3 Rin izquierdo	G1		NO APLICA
G1		Roullas Inferiores	G1		CUMPLE	G1		Llanta	G1		CUMPLE	G1		Eje3 Rin derecho	G1		NO APLICA
G1		Resortes o Ballestas	G1		CUMPLE	G1		Banderoia	G1		CUMPLE	G1		Eje4 Rin izquierdo	G1		NO APLICA
G1		Amortiguadores	G1		CUMPLE	G1		Taços	G1		CUMPLE	G1		Eje4 Rin derecho	G1		NO APLICA
G1		Tijeras	G1		CUMPLE	G1		Llama de respuasto	G1		CUMPLE	G1		Eje5 Rin izquierdo	G1		NO APLICA
G1		Limparabrisas	G1		CUMPLE	G1		Gato	G1		CUMPLE	G1		Eje5 Rin derecho	G1		NO APLICA
G1		Retrovisores	G1		CUMPLE	G1		Herramienta	G1		CUMPLE	G1		Lanterna y Pimura	G1		NO APLICA
G1		Pilo	G1		NO APLICA	G1		Exltor	G1		CUMPLE	G1		Tapicena	G1		CUMPLE
G1		Dispositivo de velocidad	G1		CUMPLE	G1		Botiquin	G1		CUMPLE	G1		Caja de Direcccon	G1		CUMPLE
G1		Parabrissas	G1		CUMPLE	G1		Señales de advertencia	G1		CUMPLE	G1		Terminales	G1		CUMPLE
G1		Puertas	G1		CUMPLE	G1		Eje1 llanta derecha	G1		CUMPLE	G1		Brasos Axiales	G1		CUMPLE
G1		Cinturones de Seguridad	G1		CUMPLE	G1		Eje1 llanta izquierda	G1		CUMPLE	G1		Basidor	G1		CUMPLE
G1		Salidas emergencia y Martillo	G1		NO APLICA	G1		Eje2 llanta derecha	G1		CUMPLE	G1		Pisos	G1		CUMPLE
G1		Dirreccionales	G1		CUMPLE	G1		Eje2 llanta izquierda	G1		CUMPLE	G1		Promedio de Distancia	G1		NO APLICA
G1		Stop	G1		CUMPLE	G1		Eje3 llanta derecha	G1		NO APLICA	G1		Promedio de Tiempo	G1		NO APLICA
G1		Reversa	G1		CUMPLE	G1		Eje3 llanta izquierda	G1		NO APLICA	G1			G1		NO APLICA

G1: CARROCERIA	G4: EL EMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS
G2: SISTEMA DE SUSPENSIÓN	G5: SISTEMA ELÉCTRICO	G8: RINES
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION
		G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)			
Rueda De Repuesto			
	Izquierda		Derecha
Eje 1	7.14		7.51
Eje 2	7.65		7.14

ING. EDILSON MATEO PAVAS

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.