

**FORMATO VERIFICACION TECNICO MECANICA  
PARA VEHICULOS**

No: 00009951-2407

**C.D.A.  
SEIKOU S.A.S.**

CDA SEIKOU SAS  
NIT 901074563-0  
Cra 20 No 66-34/40 Tel 7557338  
BOGOTA D.C.

**FECHA**

Fecha de prueba: Nombre o razón social:  
2024-07-02 FERNNEY EDUARDO SUAREZ ROMERO

Dirección: CLL 9 # 9 - 24 Telefono: 3105791162

Documento de identidad:  
CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( ) No. 1070945539

Ciudad: BOGOTA Departamento: DISTRITO CAPITAL

Placa: LCO294  
Servicio: PUBLICO

Marca: RENAULT  
No Licencia Tránsito: 10025926947  
Combustible: GASOLINA

Línea: DUSTER

Clase: CAMPERO  
Modelo: 2023  
Cilindrada: 1333  
Kilometraje: 87354  
Empresa: Conductor:



Suspensión (Si aplica)											
Delantera Izquierda	Valor 57	Delantera Derecha	Valor 61	Trasera Izquierda	Valor 50	Trasera Derecha	Valor 53	Mínimo 40	Máximo 50	Unidad %	
Eficacia Total	Mínimo 69,7	Unidad % 50	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 3066	Peso 4238	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 2890	Peso 4061	Unidad N 5,7	Máximo 30 %
Eficacia Auxiliar	Mínimo 29	Unidad % 18	Eje 2 Izquierdo Eje 3 Izquierdo Eje 4 Izquierdo Eje 5 Izquierdo	2416	3571	N	Eje 2 Derecho Eje 3 Derecho Eje 4 Derecho Eje 5 Derecho	2008	3021	N 16,9	30 %

Eje 1	0	Eje 2	9,5	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
Inspección Sensorial										
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda		CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Eje 1 Izquierdo	3066	G1 Eje 2 Izquierdo	2416	G1 Eje 3 Izquierdo	3571	G1 Eje4 llanta Derecha		CUMPLE
G1 Anchaje sillas	CUMPLE	G1 Eje 2 Derecho	4238	G1 Eje 3 Derecho	3571	G1 Eje 4 Derecho	4061	G1 Eje5 llanta Izquierda		CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Eje 4 Derecho	2890	G1 Eje 5 Derecho	2008	G1 Eje 5 Derecho	3021	G1 Eje1 Rin Derecho		CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Eje 5 Derecho	5,7	G1 Eje 1 Rin Izquierdo	16,9	G1 Eje 1 Rin Izquierdo	30	G1 Eje2 Rin Derecho		%
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Eje 2 Derecho	30	G1 Eje 2 Rin Derecho	18	G1 Eje 2 Rin Derecho	30	G1 Eje3 Rin Derecho		CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Eje 3 Derecho	30	G1 Eje 3 Rin Izquierdo	18	G1 Eje 3 Rin Izquierdo	30	G1 Eje4 Rin Derecho		CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Eje 4 Derecho	30	G1 Eje 4 Rin Derecho	18	G1 Eje 4 Rin Derecho	30	G1 Eje5 Rin Izquierdo		CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Eje 5 Derecho	30	G1 Eje 5 Rin Izquierdo	18	G1 Eje 5 Rin Izquierdo	30	G1 Eje1 Latonera		CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Eje 1 Latonera	30	G1 Eje 2 Latonera	18	G1 Eje 2 Latonera	30	G1 Eje3 Latonera		CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Eje 3 Latonera	30	G1 Eje 4 Latonera	18	G1 Eje 4 Latonera	30	G1 Eje5 Latonera		CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Eje 4 Latonera	30	G1 Eje 5 Latonera	18	G1 Eje 5 Latonera	30	G1 Eje1 Tapiceria		CUMPLE
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Eje 5 Latonera	30	G1 Eje 1 Tapiceria	18	G1 Eje 1 Tapiceria	30	G1 Eje2 Tapiceria		CUMPLE
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Eje 1 Tapiceria	30	G1 Eje 2 Tapiceria	18	G1 Eje 2 Tapiceria	30	G1 Eje3 Tapiceria		CUMPLE
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Eje 2 Tapiceria	30	G1 Eje 3 Tapiceria	18	G1 Eje 3 Tapiceria	30	G1 Eje4 Tapiceria		CUMPLE
G1 Pito	CUMPLE	G1 Eje 3 Tapiceria	30	G1 Eje 4 Tapiceria	18	G1 Eje 4 Tapiceria	30	G1 Eje5 Tapiceria		CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Eje 4 Tapiceria	30	G1 Eje 5 Tapiceria	18	G1 Eje 5 Tapiceria	30	G1 Caja de Dirección		CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Eje 5 Tapiceria	30	G1 Eje 1 Botonera	18	G1 Eje 1 Botonera	30	G1 Terminal		CUMPLE
G1 Venenillas	CUMPLE	G1 Eje 1 Botonera	30	G1 Eje 2 Botonera	18	G1 Eje 2 Botonera	30	G1 Brazos Axiales		CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Eje 2 Botonera	30	G1 Eje 3 Botonera	18	G1 Eje 3 Botonera	30	G1 Bastidor		CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje 3 Botonera	30	G1 Eje 4 Botonera	18	G1 Eje 4 Botonera	30	G1 Pisos		CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje 4 Botonera	30	G1 Eje 5 Botonera	18	G1 Eje 5 Botonera	30	G1 Promedio de Distancia		CUMPLE
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje 5 Botonera	30	G1 Eje 1 Caja de Dirección	18	G1 Eje 1 Caja de Dirección	30	G1 Promedio de Tiempo		CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje 1 Caja de Dirección	30	G1 Eje 2 Caja de Dirección	18	G1 Eje 2 Caja de Dirección	30			
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje 2 Caja de Dirección	30	G1 Eje 3 Caja de Dirección	18	G1 Eje 3 Caja de Dirección	30			
G1 CARROCERIA	CUMPLE	G1 Eje 3 Caja de Dirección	30	G1 Eje 4 Caja de Dirección	18	G1 Eje 4 Caja de Dirección	30			
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	CUMPLE	G1 Eje 4 Caja de Dirección	30	G1 Eje 5 Caja de Dirección	18	G1 Eje 5 Caja de Dirección	30			
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	CUMPLE	G1 Eje 5 Caja de Dirección	30	G1 Eje 1 Latonera	18	G1 Eje 1 Latonera	30			
G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	CUMPLE	G1 Eje 1 Latonera	30	G1 Eje 2 Latonera	18	G1 Eje 2 Latonera	30			
G5: SISTEMA ELECTRICO	CUMPLE	G1 Eje 2 Latonera	30	G1 Eje 3 Latonera	18	G1 Eje 3 Latonera	30			
G6: EQUIPO DE CARRETERA	CUMPLE	G1 Eje 3 Latonera	30	G1 Eje 4 Latonera	18	G1 Eje 4 Latonera	30			
G7: LLANTAS	CUMPLE	G1 Eje 4 Latonera	30	G1 Eje 5 Latonera	18	G1 Eje 5 Latonera	30			
G8: RINES	CUMPLE	G1 Eje 5 Latonera	30	G1 Eje 1 Tapiceria	18	G1 Eje 1 Tapiceria	30			
G9: ESTADO DE PRESENTACION	CUMPLE	G1 Eje 1 Tapiceria	30	G1 Eje 2 Tapiceria	18	G1 Eje 2 Tapiceria	30			
G10: SISTEMA DE DIRECCION	CUMPLE	G1 Eje 2 Tapiceria	30	G1 Eje 3 Tapiceria	18	G1 Eje 3 Tapiceria	30			
G11: CHASIS	CUMPLE	G1 Eje 3 Tapiceria	30	G1 Eje 4 Tapiceria	18	G1 Eje 4 Tapiceria	30			
G12: DISPOSITIVOS DE COBRO	CUMPLE	G1 Eje 4 Tapiceria	30	G1 Eje 5 Tapiceria	18	G1 Eje 5 Tapiceria	30			

**RESULTADO : APROBADO**

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	2 54	
Izquierda	Derecha	
Eje 1	3,21	3,45
Eje 2	3,25	3,11

CARLOS RINCON

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.