

REVISION PRELIMINAR VEHICULOS SERVICIO PUBLICO - BIMESTRAL

EMPRESA: PAVEL EXPRESS	FECHA REVISIÓN: 02/02/24	HORA: CA	REVISOR: REVISOR CARDONA	FECHA PROX. REVISIÓN: 02/02/24
PLACA: NY294	N.I.: 	MARCA: MULTI DUSTER	MODELO: 2016	KM.: FECHA
PROPIETARIO: ESQUIVEL JULIE MAYERLINE	C.C.: 1.080.290.459	TEL: 3104799085		
DIRECCIÓN: E 69 A 3A-32	CEL: 3104799085			

DOCUMENTOS:

LC. TRANSITO No.: 10029569956	T.O. No.: 383015	VENCE: 3/10/2025
SOAT No.: 43080043 44540000	COMPANIA: SEGUROS	VENCE: 05/08/2024
RCC No.: 2000344159	COMPANIA: ROS MUNDIAL	VENCE: 10/11/2024
RCEC No.: 2000344160	COMPANIA: ROS MUNDIAL	VENCE: 10/11/2024
C.D.A. No.: 2000344160	COMPANIA: ROS MUNDIAL	VENCE: 10/11/2024

DATOS CONDUCTOR: **167787061** C.D.A. **LA PRADERA** **15/08/2024**

NOMBRES Y APELLIDOS: **ASMED SOLANO ESQUIVEL** **CC. No:** **7.703.165** **CELULAR:** **3125752405**

LICENCIA COND. No.: **ASMED SOLANO ESQUIVEL** **CATEGORÍAS:** **7.703.165** **VENCE:** **31/07/2026**

REVISIÓN TÉCNICA EXTERNA **03:165** **C2** **OBSERVACIONES**

LATONERIA	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	
PINTURA	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	
LLANTA N°1	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	
LLANTA N°2	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	
LLANTA N°3	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	
LLANTA N°4	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	
LLANTA N°5	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	
LLANTA N°6	BUENO: ☒	MALO: ☒	NO APLICA: ☐	
LLANTA N°7	BUENO: ☒	MALO: ☒	NO APLICA: ☐	
LLANTA N°8	BUENO: ☒	MALO: ☒	NO APLICA: ☐	
LLANTA REPUESTO	BUENO: ☒	MALO: ☒	NO APLICA: ☐	
LUCES ALTAS	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	
LUCES BAJAS	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	
LUCES MEDIAS	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	
LUCES PARQUEO	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	
LUCES DIRECCIONALES	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	
LUCES REVERSA/ALARMA	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	
LUCES STOP	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	
PANORÁMICO DELANTERO	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	
PANORÁMICO TRASERO	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	
ESPEJOS LATERALES	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	
LIMPIAPARABRISAS	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	
PITO	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	
IMAGEN CORPORATIVA	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	
FUGA MOTOR	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	
FUGA TRASMISION	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	
FUGA DIFERENCIA	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	
TERCERA PLACA	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	
COMO CONDUZCO	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	
CHIP TANQUEO	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	

REVISIÓN TÉCNICA INTERIOR **OBSERVACIONES**

LUCES CABINA	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	
LUCES PASAJEROS	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	
TAPICERIA	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	
CINTURONES DE SEGURIDAD	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	
ESPEJOS RETROVISORES	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	
MARTILLO Y SALIDA DE EMERGENCIA	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	
PUERTA PASAJEROS	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	
PASAMANO	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	
TIMBRE	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	
PISO	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	
GUARDA POLVOS / LODERAS	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	

REVISIÓN MECÁNICA **OBSERVACIONES**

DISPOSITIVOS DE VELOCIDAD	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	
SISTEMA DE FRENO	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	
FRENO PARQUEO	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	
SISTEMA DIRECCIONAL	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	
SUSPENSIÓN	BUENO: ☒	MALO: ☐	NO APLICA: ☐	

EQUIPO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD **10 LBS** **FEBRERO 2025**

EXTINTOR: **X** **CAP. LIBRAS:** **X** **VENCE:** **X**

BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS: **CHALECO REFLEX:** **CONOS:** **HERRAMIENTA:**

REQUERIMIENTOS: **X**


APROBÓ: **SI** **NO**

REVISADO POR: **CONDUCTOR:** **PROPIETARIO:**

CC: **CC:** **CC:**

REGISTRO FOTOGRAFICO

WNY294 – TOMA DELANTERA



WNY294 - TOMA TRASERA



REVISION PRELIMINAR VEHICULOS – BIMENSUAL
FECHA DE EXPEDICION: 02 JULIO 2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 01 SEPTIEMBRE 2024
REVISION No 7587